

EXPERTIZĂ TEHNICĂ
pentru
LINII DE TRAMVAI ȘI APARATE DE CALE

PROIECTUL 7

**Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Bulevardul
Gheorghe Duca, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu**

București
mai 2022



CUPRINS

- Cap.1. Generalități;
- Cap.2. Documentarea tehnică asupra proiectului de modernizare a liniei de tramvai;
- Cap.3. Documentare tehnică prin inspectarea pe teren;
- Cap.4. Concluzii și recomandări.

Anexa 1: Documente de referință

Anexa 2: Planșe

Anexa 3: Fotografiî

RAPORT DE EXPERTIZĂ

În baza Comenții de aprovizionare nr. 4500143720 din 14.03.2022, emisă de SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/46/1991, Cod fiscal R 1589886, reprezentată prin Director General Adrian CRIȚ, în calitate de BENEFICIAR, subsemnatul prof. univ. dr. ing George Stoicescu, EXPERT TEHNIC atestat MLPTL exigențele A₅, B₃, D, cu legitimația Seria M, nr. 05985, administrator al SC INFRATRANS CF SRL, cu sediul în București, sector 3, str. Nerva Traian, nr.11, bl. M 68, sc. 2, ap.51, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J 40/13615/2005, CUI: RO 17843998, cod IBAN RO14BRDE 441 SV 511 0381 4410, deschis la BRD DECEBAL, București, în calitate de PRESTATOR, am procedat la întocmirea expertizei tehnice având ca obiect *"Reabilitare sistem rutier pe B-dul Alexandru Ioan Cuza, B-dul Gheorghe Duca, Calea Griviței și Boulevardul Dinicu Golescu"*.

Cap.1. GENERALITĂȚI

Municiul București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația sa fiind, conform recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km²), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țării. Conform I.N.S. la nivelul anului 2016, populația rezidentă a Bucureștiului înregistra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, numărul real al populației care locuiește, lucrează sau învață în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul

anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru menenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri.

Suprafața totală a Regiunii București-Ilfov este de 1.821 km², din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Bucureștiul are o rețea extinsă de transport public, dar vehiculele nu au prioritate în trafic, ceea ce reduce viteza și eficiența sistemului; de asemenea, rețeaua nu primește îmbunătățirile necesare privind calitatea și infrastructura care ar face această opțiune mai atractivă pentru utilizatorii autovehiculelor personale.

Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru Regiunea București - Ilfov (PMUD) în scopul rezolvării nevoilor de mobilitate atât ale populației cât și ale mediului economic, instituțional, cultural, pentru a îmbunătăți calitatea vieții reprezentă și o prenăză a atingerii obiectivelor Directivei 2008/50/EC privind protecția mediului, respectiv asigurarea calității aerului - obiectiv prioritari al Planului Integrat de Calitatea Aerului (PICA), document care se află în procedură de avizare la AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI și Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Ministerul Mediului. După avizare, urmează să fie aprobat în Consiliul General al Municipiului București.

Date climatice generale:

Clima municipiului București este moderat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 10-11°C; influențele vestice și sudice explică prezența toamnelor lungi și călduroase, a unor zile de iarna blânde sau a unor primăveri împurii. Acest climat moderat-continental prezintă unele diferențieri ale temperaturii aerului, specifice orașelor mari, cauzate de încălzirea suplimentară a rețelei stradale, de arderile de combustibil, de radiația exercitată de zidurile clădirilor etc. În general iernile sunt reci, cu zăpezi abundente, însotite deseori de viscole. Temperatura medie lună cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie, cu o valoare medie de -3°C. Vara este foarte cald, în iulie temperatura medie este de 23°C, uneori atinge chiar 35-40°C. Pe fondul variațiilor climatice generale, specifice regiunii, putem vorbi de o

serie de modificari termice locale, generate de structura și funcționalitatea orașului, punând în evidență unele diferențieri între climatul specific teritoriului construit și cel al zonelor sale exterioare.

Adâncimea de îngheț a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.80 - 0.90 m.

Investigarea terenului de fundare s-a efectuat în conformitate cu prevederile normativului NP074/2014, respectiv SR EN 1997-2: 2007/NB : 2009/ AC :2010 și și conform temei de proiectare emise de proiectantul general, prin intermediul a 8 foraje geotehnice (F1-F8) cu adâncimile de -2,00 m, executate cu instalație de foraj mecanică CobraProi-Atlas Copco prin avansare percutantă în sistem uscat cu Φ 80mm și 1000 mm lungime fereastra de prelevare și forza Rammsonde DPL, în perioada lunii aprilie 2022.

Lucrările de investigare au fost dimensionate și amplasate conform cerințelor beneficiarului, prin tema pentru efectuarea studiului geotehnic, astfel încât datele obținute să poată fi corelate în vederea realizării lucrărilor preconizate și au constat în:

- Documentare tehnică, urmată de recunoașterea amplasamentului;
- Documentare și analiză de specialitate privind condițiile geologice, structurale, geotehnice, hidrologice, seismice și climatice specifice zonei unde este situat amplasamentul;
- Investigații pe teren pentru identificarea litologiei și a stratificației terenului din amplasament;
- Determinarea nivelului de apariție și stabilizare a apei subterane;
- Recoltarea de eșantioane tulburate și netulburate din forajele executate, în vederea efectuării încercărilor în laborator pentru identificarea parametrilor fizici și mecanici, ai straturilor de pământ din compoziția terenului de fundare.

Pe arterele B-dul Ioan Cuza, de la intersecția cu str. Buzești, B-dul Gheorghe Duca și Calea Griviței, până la intersecția cu str. Buzești, circulă liniile de tramvai 45 și 46.

Pe B-dul Dinicu Golescu, circulă linia de tramvai 44, care face legătura între Șoseaua Orhideelor și str. Berzei.

Starea tehnică precară a liniei de tramvai pe tronsoanele propuse a se moderniza are o influență negativă asupra materialului rulant existent, iar în viitor nu permite introducerea tramvaielor moderne, ceea ce ar împiedica dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient.

Din punct de vedere constructiv, linia de tramvai se prezintă astfel:

- Pe B-dul Alexandru Ioan Cuza, B-dul Gheorghe Duca și pe Calea Griviței, linia de tramvai este simplă, carosabilă, și alcătuită cu șine tip Otelul Roșu, înglobate în dale din beton și șine cu canal înglobat în dale de beton cu amortizoare de zgomote și vibrații;
- Pe B-dul Dinicu Golescu, linia de tramvai este dublă, în soluție carosabilă, cu șină cu canal înglobată în dale din beton, cu amortizoare de zgomote și vibrații.

Lungimea totală a tronsoanelor ce se vor moderniza este de cca 1,35 km cale dublă și 1,10 km cale simplă.

Principalele deficiențe ale liniei și aparatelor de cale se referă la:

- uzuri ale șinelor în zona ciupercii și a jgheabului de rulare;
- deteriorarea fixării șinelor cu imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțe, ceea ce conduce la frecvente deraieri ale vagoanelor;
- tasări neuniforme ale infrastructurii și suprastructurii liniei.

Prin asigurarea unei suprastructuri modernizate și introducerea tramvaielor moderne de 36 m, se estimează o creștere a vitezei de exploatare cu 30% și o creștere a fluxului de călători, la orele de vârf, de cca 31%, pentru linia 44, de cca 45%, pentru linia 45, și cca 57% pentru linia 46.

Ampriza căii este de 7,50 m pentru calea dublă și de 3,50 m, pentru calea simplă.

Pe amplasamentul lucrării se regăsesc instalații edilitare, conform avizelor eliberate de edili.

Cap.2. DOCUMENTARE TEHNICĂ ASUPRA PROIECTULUI CĂII DE RULARE EXISTENTE

În urma discuțiilor purtate la sediul beneficiarului, am constatat că nu mai există în arhiva societății proiectele pe baza cărora s-au construit actualele linii.

Am primit însă, din partea beneficiarului, următoarele date:

- Planurile cu încadrarea în zonă a fiecărei linii și limitele proiectului;
- Convoaiele de calcul;
- Alte date necesare întocmirii expertizei tehnice.

Cap. 3. DOCUMENTAREA TEHNICĂ PRIN INSPECTAREA PE TEREN

Traseul propus spre modernizare se dezvoltă pe B-dul Alexandru Ioan Cuza, pe B-dul Gheorghe Duca și pe Calea Griviței, până la intersecția cu str. Buzești, și pe B-dul Dinicu Golescu, între str. Berzei și Bucla Basarab (Planșele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6).

Lungimea totală a traseului este de 1,5 km cale dublă și cca 1,10 km cale simplă.

Ampriza căii este de 7,00 m pentru calea dublă, și de 3,5 m pentru calea simplă.

Documentarea tehnică pe teren a scos în evidență următoarele:

Pe B-dul Alexandru Ioan Cuza, pe B-dul Gheorghe Duea și pe Calea Griviței, de la str. Buzești și până la str. Buzești, linia este cale simplă și carosabilă, alcătuită cu şine tip Otelul Roșu, înglobate în dale prefabricate din beton cu lungimea de 6 m, și șină cu canal, pe zona curbelor, pe traverse, acoperite cu dale prefabricate din beton armat. Linia a fost pusă în funcțiune în anul 1961 și modernizată în anul 2013.

Șinele au uzuri mari cu degradări ale suprafeței de rulare, cu abateri la direcție și nivel (foto 1,2,3,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21,22).

Sunt și ruperi ale șinelor (foto 17).

Dalele prefabricate din beton armat sunt puternic degradate, fixarea șinelor

nemaifiind în regim normal de funcționare, ceea ce conduce la abateri mari de direcție și de nivel. Există astfel riscul de deraiere a vagoanelor de tramvai (foto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23).

Pe B-dul Dinicu Golescu, de la str. Berzei până la Bucla Basarab, linia este dublă, carosabilă, realizată cu şine cu canal cu izolatori de zgomote și vibrații înglobate în dale prefabricate din beton armat.

Linia a fost pusă în funcțiune în anul 2000.

Şinele sunt cu canal și au uzuri atât la ciupercă cât și la jgheabul de rulare cu suprafața de rulare deteriorată și cu uzuri ondulatorii (foto 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).

Dalele prefabricate din beton sunt degradate, cu tasări neuniforme, cu influență negativă asupra ecartamentului și nivelului căii de rulare.

În privința **aparatelor de cale**, de la linia de garare Duca, reperele metalice de rulare sunt puternic degradate. Schimbătorul simplu de intrare este pus în funcțiune în anul 1964, iar cel de ieșire, în anul 1988 (foto 9,10,11,12,13).

Cap. 4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Dată fiind starea tehnică puternic degradată a liniei existente, se recomandă înlocuirea integrală a acestora, pe B-dul Alexandru Ioan Cuza, B-dul Gheorghe Duca, Calea Griviței și B-dul Dinicu Golescu.

La dimensionarea soluției de realizare a căii de rulare, trebuie să se țină seama de convoiul de calcul, de adâncimea de îngheț din zonă, stabilită prin "studiu geotehnic", precum și de valorile minime ale modulului de deformație la reîncărcare, E_{v2} , la nivelul terenului natural și la nivelul platformei căii, impuse de normative.

Este necesară montarea pe şine a amortizoarelor fonice și de vibrații.

Totodată, o atenție deosebită trebuie acordată sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale.

La alegerea soluției de modernizare se recomandă ca aceasta să aibă durată de exploatare mare, cu cheltuieli de întreținere minime.

Pentru modernizarea căii de rulare a tramvaielor, recomand **două soluții**.

Pentru ambele soluții, pentru modernizarea **infrastructurii căii**, recomand următoarea alcătuire:

- platforma de pământ amenajată cu o capacitate portantă corespunzătoare modulului de deformație la reîncărcare $E_{V2} \geq 15 \text{ MPa}$;
- geotextil aşternut pe platforma de pământ, cu rol principal de separație;
- geogrilă cu noduri rigide, la baza substratului, cu rol de ranforsare;
- substrat căii, cu grosimea de 36/34,5 cm, și geogrilă cu noduri rigide, la jumătatea grosimii;
- strat AB 22,4.

Pe zonele în care linia este aproape de clădiri, peste stratul AB 22,4 se aşterne un covor de cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor.

În privința **suprastructurii căii de rulare**, recomand următoarele soluții de alcătuire:

Soluția 1

- şine cu canal, echipate cu amortizoare fonice și de vibrații, fixate pe traverse bibloc, înglobate în beton, acoperit cu mixtură asfaltică, pentru realizarea suprafeței carosabile (planșele 2,3).

Soluția 2

- şine CF tip 49, echipate cu amortizoare fonice și de vibrații și cu dispozitiv pentru realizarea canalului pentru buza bandajului, montate pe traverse monobloc, înglobate în beton, acoperit cu mixtură asfaltică, pentru realizarea suprafeței cărosabilă (planșa 4).

În privința **aparatelor de cale** recomand următoarea soluție de realizare:

Infrastructura este realizată similar liniei curente, dar aici este obligatoriu aşternerea covorului de cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor din circulație.

Suprastructura căii, pentru ambele soluții, presupune montarea şinei cu canal pe o fundație din beton clasa C30/37 turnat în două straturi, primul cu grosimea de 22 cm, armat cu două plase $\phi 8$ 100/100, PC 52, iar al doilea strat de beton, de aceeași

clasă, va avea grosimea de 12 cm și va fi armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa şinei și pe inim acesteia. Înglobarea la nivel în carosabil se execută din două straturi, unul de uzură (MAS 16) și unul de legătură (BAD 22,4). Între stratul de legătură al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton, se vor aplica geocompozite din poliester bitumat.

Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare, care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Data fiind starea tehnică actuală a reperelor metalice de rulare cu abateri mari dimensionale, recomand înlocuirea integrală a aparatelor de cale de la linia de garare Duca-două schimbătoare simple.

Este de menționat faptul că, pe întregul traseu al liniei, peroanele nu corespund standardelor în vigoare și prezintă un real pericol pentru siguranța călătorilor și nu asigură accesul persoanelor cu dizabilități pe suprafața de îmbarcare-debarcare a călătorilor (foto 12,23).

Peroanele de îmbarcare-debarcare călători prezintă degradări și nu sunt adaptate pentru accesul tramvaielor moderne.

Având în vedere intervențiile și dotările propuse să se realizeze, starea actuală a finisajului și a accesoriilor, dar și clasa inferioară a betonului de la peroanele existente, se recomandă demolarea și refacerea în întregime a tuturor peroanelor.

București

30 mai 2022



Anexa 1

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

1. Legi

Legea nr.10 / 1995	Lege privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea 177/2015 și Legea 163/2016;
Legea 177/2015	Pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.50/1991	Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 99/2016	Privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 319/2006	A securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.307/2006	Privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;


2. Ordonanțe și Hotărâri ale Guvernului României

H.G. 394/2016	Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
H.G 925/1995	Pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
H.G 766/1997	Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
H.G 907/2016	Privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
O.U.G 195/2005	Privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;


O.G 20/1994	Privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare;
H.G 2139/2004	Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
S 4/1971	Normativ departamental privind condițiile de proiectare și execuție a lucrărilor de execuție și instalații care afectează traseul sau zona drumurilor publice și lucrările anexe aferente;
GR046/1998	Ghid de proiectare și execuție pentru construcțiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de calitate;
C56/1985	Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;
SR-EN 60721-2-1:2014	Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2. Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate;
SR 13353-5:1997	Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Prescripții privind gabaritele (sau echivalent);
SR 13342:1996	Transport public urban de călători. Parametri tehnici (sau echivalent);
SR-EN 15273-3+A1:2017	Aplicații feroviare. Gabarite. Partea 3: Gabarit de liberă trecere, prestatorul are obligația de a aplica/respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile. De asemenea, prestatorul va aplica/respecta și eventualele acte normative; Prescripții Tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, după caz.

ANEXA 2

PLANŞE



PLANSA X.




Proiect: Traseu modernizare spre modernizare				Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				Proiect nr.: 4611-1/2021	
Proiectant	Nume	Semnatura	Cernica	Referat/Experienta nr./Data					
GRUPE PROIECTARE INFRASTRUCTURA	STB SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI								
Proiectant	Nume	Semnatura	Cernica	Referat/Experienta nr./Data					
Traseu modernizat									
Specificație	Nume	Semnatura	Scara:	1:1000					
Set proiect	ing. Madalin Radulescu		%						
Proiectat	ing. Laurențiu Nitescu								
Desenat	ing. Victor Duleu								
Verificat	ing. Victor Duleu								

LEGENDA


Traseu proiectare spre modernizare


Proiect nr.: 4611-1/2021
 Proiect: MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE ARTERELE B-DUL LGHE DUCA, STR. AL. I. CUZA, CALEA GRIVITEI SI B-DUL DINICU GOLESCU
 Obiect: 1. LINIE DE TRAMVAI, APARATE DE CALE SI PEROANE
 2. LINIE AERIANA DE CONTACT, ILAC
 Data: MAI 2022
 Plan de incadrare in zona

PLAN 1. 2.




PLANSA 1.3.





PLANSA A.5.

Se aplica pe B-dul Dinicu Golescu




PLANSA 2


Detaliu de urmărire a solului terenului - Calea Grivitei

Se aplică pe B-dul Alexandru Ion Cuza, B-dul Gheorghe Duca și
Calea Grivitei

3.50



Sectiune transversala solutie tehnica 2



PLANSA 4

ANEXA 3

FOTOGRAFII




Foto 1

in
AR best
MELD
10.10.2012
Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

11-2005
Foto 7
GEO FOTO



Foto 8



Foto 9




Foto 10




Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16




Foto 17



Foto 18



Foto 19

NR. 16985
Z. A5. D.



Foto 20



Foto 21




Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25

NR. 0508
7 AG. 2018



Foto 26




Foto 27



Foto 28



Foto 29




Foto 30




Foto 31



Foto 32



Foto 33




Foto 34