

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI - S.A.

**“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL
DIMITRIE POMPEIU, ȘOSEAUA PETRICANI,
BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI,
STRADA REÎNVIERII ȘI STRADA TURMELOR”**



PROIECT NR.: 4631 - 5 / 2021

FAZA:

**DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENȚII**

IUNIE 2022

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI - S.A.
BIROU PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

**“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL
DIMITRIE POMPEIU, ȘOSEAUA PETRICANI,
BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI,
STRADA REÎNVIERII ȘI STRADA TURMELOR”**



PROIECT NR.: 4631 - 5 / 2021

FAZA:

**DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE
INTERVENȚII**

DIRECTOR INFRASTRUCTURĂ, Lucian MINCU.....

ŞEF BIROU PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ,
Gabriela TITU.....

ŞEF PROIECT, Mădălin RĂDUCANU.....

IUNIE 2022

**“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU,
ȘOSEAUA PETRICANI, BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA
DOMNULUI, STRADA REÎNVIERII ȘI STRADA TURMELOR”**

PROIECT nr.: 4631 - 5 / 2021

FAZA: D.A.L.I.

BORDEROU

1. Foaie de capăt
2. Foaie de semnaturi
3. Borderou
4. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) – *parte scrisă*
5. Deviz general - Soluția constructivă 1 – Soluția recomandată
6. Devize pe obiect - Soluția constructivă 1 – Soluția recomandată
7. Deviz general - Soluția constructivă 2
8. Expertiza tehnica cale de rulare si aparate cale
9. Expertiza tehnică rețea de contact si stâlpi susținere rețea de contact
10. Expertiza tehnica Substacia Pipera si cabluri de curent continuu
11. Studiu geotehnic
12. Analiza finanțiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție
13. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) – *parte desenată*
 - 13.1. Plan de incadrare în zonă - PZ 1 – PZ 3

- 13.2. Planuri de situație linie de tramvai, aparate cale, peroane și linie aeriana de contact – scara 1:500 – PS1 ÷ PS8;
- 13.3. Plan situatie cabluri de curent continuu substatia Pipera – scara 1:500 – CC 1 ÷ CC 11
- 13.4. Secțiune transversala solutie 1 - plansa ST1
- 13.5. Secțiune transversala solutie 1 – plansa ST2
- 13.6. Secțiune transversala solutie 1 – plansa ST3
- 13.7. Secțiune transversala solutie 1 – plansa ST4
- 13.8. Secțiune transversala solutie 2 – plansa ST5
- 13.9. Fundatие stalpi varianta 1 - plansa RS1
- 13.10. Fundatие stalpi varianta 2 - plansa RS2
- 13.11. Schema electrica monofilara proiectata – substatia Pipera - plansa E1

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

**"REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU,
ȘOSEAUA PETRICANI, BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI,
STRADA REÎNVIERII ȘI STRADA TURMELOR"**

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții
2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții
3. Descrierea construcției existente
4. Concluziile expertizei tehnice și după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare
5. Identificarea opțiunilor tehnico-economice analiza detaliată a acestora
6. Opțiunea tehnico-economic optimă, recomandată
7. Urbanism, acorduri și avize conforme

B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare în zonă - PZ 1÷PZ 3
2. Planuri de situație linie de tramvai, aparate cale, peroane și linie aeriana de contact – scara 1:500 – PS1 ÷ PS8;
3. Plan situatie cabluri de curent continuu substatia Pipera – scara 1:500 – CC 1 ÷ CC 11
4. Secțiune transversala solutie 1 - planșa ST1
5. Secțiune transversala solutie 1 – planșa ST2
6. Secțiune transversala solutie 1 – planșa ST3
7. Secțiune transversala solutie 1 – planșa ST4
8. Secțiune transversala solutie 2 - planșa ST5
9. Fundatia stalpi varianta 1 - planșa RS1
10. Fundatia stalpi varianta 2 - planșa RS2
11. Schema electrica monofilara proiectata – substatia Pipera - planșa E1

A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, ȘOSEAUA PETRICANI, BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REÎNVIERII ȘI STRADA TURMELOR”

1.2. Ordonator principal de credite

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.3. Ordonator de credite

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.T.B. S.A. – BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

Cod Unic de Identificare: 1589886

Inregistrare la Registrul Comerțului: J 40/46/1991

Cod CAEN: -7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Regiunea București – Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri.

Suprafața totală a Regiunii București-Ilfov este de 1.821 km², din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipioal București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația sa fiind, conform recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km²), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țării. Conform I.N.S. la nivelul anului 2016, populația rezidentă a Bucureștiului înregistra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, numărul real al populației care locuiesc, lucrează sau învață în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Bucureștiul are o rețea extinsă de transport public, dar vehiculele nu au prioritate în trafic, ceea ce reduce viteza și eficiența sistemului; de asemenea, rețeaua nu primește îmbunătățirile necesare privind calitatea și infrastructura care ar face această opțiune mai atractivă pentru utilizatorii autovehiculelor personale.

Investiția propusă este prevazută în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 elaborat pentru regiunea București- Ilfov, document aprobat prin Hotărârea nr. 90/20 martie 2017 de Consiliul General al Municipiului București.

Investiția propusă corespunde PMUD: Obiectivul strategic „Accesibilitate”, Politica sectorială „Transport public local”, index din planul de acțiune C-2.

Majoritatea localităților cu populație numeroasă și densă se confruntă cu probleme legate de calitatea mediului, printre cele mai importante fiind poluarea aerului ca urmare a emisiilor de substanțe nocive din diverse surse existente la nivel urban.

Conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în urma evaluărilor calității aerului la nivelul anului 2013, a fost emis Ordinul M.M.A.P. nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

În scopul evaluării și gestionării calității aerului, Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător prevede delimitarea pe teritoriul țării de zone și aglomerări, iar Municipiul București, prin numărul și densitatea populației întrunește condițiile de a fi una dintre cele 13 aglomerări stabilite în România.

În urma comunicării de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a necesității întocmirii Planului integrat de calitate a aerului, Primăria Municipiului București a inițiat acțiunile legale și a înființat, prin Dispoziția Primarului General nr.1528/06.10.2015 completată cu D.P.G. nr. 69/11.01.2016 și D.P.G. 1290/22.09.2017, Comisia Tehnică pentru elaborarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Planurile de calitate a aerului cuprind măsuri adecvate pentru reducerea în cel mai scurt timp a nivelului de poluanti în aer până la valori mai mici decât valorile limită/valorile țintă, precum și măsuri suplimentare de protecție a grupurilor sensibile ale populației, inclusiv a copiilor.

Elaborarea și implementarea Planului Integrat de Calitatea Aerului este întrinsec legată de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov care va asigura punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și de management pentru mobilitatea urbană durabilă adaptate la condițiile specifice regiunii București – Ilfov reprezentând strategia de transport pentru următorii 15 ani cu o vizionă coerentă de dezvoltare a mobilității la nivelul capitalei și în zonele limitrofe.

Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru Regiunea București – Ilfov (PMUD) în scopul rezolvării nevoilor de mobilitate atât ale populației cât și ale mediului economic, instituțional, cultural, pentru a îmbunătăți calitatea vieții reprezentă și o premiză a atingerii obiectivelor Directivei 2008/50/EC privind protecția mediului, respectiv asigurarea calității aerului - obiectiv priorității al Planului Integrat de Calitatea Aerului (PICA), document care se află în procedură de avizare la AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI și Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Ministerul Mediului. După avizare, urmează să fie aprobat în Consiliul General al Municipiului București.

Proiectele și măsurile PMUD au o contribuție esențială în reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie, componenta de protecție a mediului fiind astfel un obiectiv strategic al PMUD alături de asigurarea accesibilității, îmbunătățirea siguranței și securității în timpul deplasărilor, eficiența economică și calitatea mediului urban.

Obiectivele și proiectele cuprinse în document sunt corelate cu documentele strategice - Masterplanul General de Transport (MPGT), Planul de Urbanism General (PUG), Planul de dezvoltare regională (PDR BI), strategiile locale de dezvoltare urbană și acoperă sectorul de transport public local și feroviar inclusiv facilitățile de intermodalitate și multimodalitate, deplasările nemotorizate, sectorul de transport rutier și politica de staționare, integrarea dintre planificarea urbană și planificarea infrastructurii de transport și spațiile pietonale. Astfel, se regăsesc măsuri privind investiții ale METROREX, investiții pentru drumurile naționale, investiții privind infrastructura rutieră și transportul public de suprafață din capitală:

- modernizarea rețelei de mijloace de transport în comun prin reînnoirea parcului auto;
- **modernizarea, extinderea infrastructurii sistemului rutier și a liniilor de tramvai;**
- modernizarea, extinderea și îmbunătățirea liniilor de metrou;
- construcția de parcare de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare în oraș;
- investiții pentru drumuri naționale, străzi și drumuri locale;
- construcția de parcare subterane;
- amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste de biciclete și locuri de parcare pentru biciclete), precum și extinderea sistemului de închiriere biciclete (bike-sharing);
- crearea de noi zone cu prioritate pentru pietoni și bicicliști în centrul orașului;
- îmbunătățirea sistemului de management al traficului;
- introducerea de benzi de circulație cu prioritate pentru transportul public.

Normele metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevăd amenajarea stațiilor de transport în comun astfel încât să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Pe arterele str. Turmelor și str. Reinvierii de la intersecția cu Sos. Colentina până la intersecția cu str. Maica Domnului circulă linia de tramvai 36.

Pe arterele str. Maica Domnului de la intersecția cu str. Reinvierii, pe B-dul Lacul Tei, pe Sos. Petricani și pe B-dul Dimitrie Pompeiu până la bucla de întoarcere Platforma Industrială Pipera circulă liniile de tramvai 16 și 36.

Starea tehnică precara a liniei de tramvai pe tronsonul propus pentru modernizare are o influență negativă asupra materialului rulant existent, iar în viitor nu permite introducerea tramvaielor moderne, ceea ce ar impiedica dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient.

Din punct de vedere constructiv linia de tramvai se prezintă astfel:

- Pe str. Turmelor, str. Reinvierii, str. Maica Domnului, B-dul Lacul Tei respectiv B-dul Dimitrie Pompeiu linia de tramvai este carosabilă, cu sina tip otelul rosu

inglobata în dale de beton și cu sina cu canal inglobata în dale de beton fără amortizoare de zgomote și vibratii la inima sinei și la talpa acesteia;

- Pe Sos Petricani linia de tramvai este în zona proprie, cu sina CF montată pe traverse din beton, ampriza liniei fiind delimitată de borduri.

Soluția constructiva a retelei de contact este:

- Pe str.Turmelor, str. Reinvierii, str. Maica Domnului și B-dul Lacul reteaua de contact tramvai este de tip catenara simpla, necompensata, sustinuta de travesee montate pe stalpi amplasati pe trotuare.
- Pe Sos Petricani și B-dul Dimitrie Pompeiu reteaua de contact tramvai este de tip catenara simplu compensata, cu suspensie pe console oblice, cablu portant și stalpii de sustinere din beton amplasati in axul liniei de tramvai.

Alimentarea cu energie electrică a rețelei de contact a liniei de tramvai 16 și 36 pe zona prezentului proiect se realizează din urmatoarele substații:

1. Substația Pipera prin centrele de alimentare și întoarcere Cinescoape, Dimitrie Pompeiu, din care se alimentează rețea de contact de tramvai de la Bucla de întoarcere Pipera, pe B-dul Dimitrie Pompeiu, pe Sos. Petricani, B-dul Lacul Tei până la intersecția cu Str. Maica Domnului;

2. Substația Colentina prin centrele de alimentare și întoarcere Turmelor și Lizeanu din care se alimentează rețea de contact de tramvai de str. Maica Domnului, str. Reinvierii, Str. Turmelor și str. Lizeanu până la intersecția cu Sos. Stefan cel Mare.

În cadrul lucrării de investiții privind reabilitarea infrastructurii liniei de tramvai sunt cuprinse lucrări de modernizare a substației de tractiune electrică Pipera inclusiv înlocuirea cablurilor de curent continuu aferente acestei substații.

Deasemenea sunt cuprinse și lucrări de demontare și montare a centrelor de alimentare și întoarcere și a racordurilor de alimentare și întoarcere din substația Colentina (Turmelor și Lizeanu). Pentru înlocuirea racordurilor de întoarcere la șină se vor utiliza subtraversarile existente în carosabil dacă acestea se pot utiliza, acolo unde este posibil, în caz contrar se vor realiza noi subtraversari prin foraj orizontal

Prezenta lucrarea constă în modernizarea liniei de tramvai pe arterele str. Turmelor, str. Reinvierii, str. Maica Domnului, B-dul Lacul Tei, Sos. Petricani și B-dul Dimitrie Pompeiu inclusiv bucla de întoarcere Platforma Industrială Pipera. De asemenea se vor moderniza și cele 16 peroane amplasate de-a lungul traseului liniei de tramvai.

Lungimea totală a tronsoanelor linie curentă care se va moderniza este de circa 5,3 km cale dublă. Pe traseul liniei de tramvai 16 și 36 se vor moderniza 16 peroane.

Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale și a liniei curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță pentru călători.

DEFICIENTE

- a. Deficiente linie de tramvai și aparat de cale

Principalele deficiențe ale liniei sunt:

1. uzuri ale profilului șinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare;
2. deteriorarea prin rupere a prinderilor șinei pe plăcile de bază imposibilitatea fixării șinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor;
3. tasarea neuniformă a infrastructurii și suprastructurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;

4. schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avarii (rupturi și înlocuire de șine făcute cu alte tipuri de șine);
5. dimensiunile peroanelor nu sunt în concordanță cu standardele în vigoare și prezintă un real pericol pentru siguranța călătorilor și nu asigură accesul persoanelor cu dizabilități pe suprafața de imbarcare - debarcare a călătorilor;
6. peroane de imbarcare-debarcare călători prezintă degradări și nu sunt adaptate pentru accesul tramvaielor moderne.
7. stalpii de susținere ai retelei de contact prezintă stare avansată de imbatranire, cu fisuri ale betonului și expunerile armaturilor metalice acțiunii factorilor atmosferici în special la baza lor.

În ultimii ani pe aceste sectoare de linie s-au realizat mai multe intervenții în cale:

- suduri la șina OR, șina cu canal, legături șina cu canal – șina OR;
- înlocuire de șine OR, șine cu canal;
- repunere la cotă șine;
- încărcarea cu sudură a șinelor în curbe;
- încărcarea cu sudură a fururilor la inimile de încrucișare;
- polizarea uzurii ondulatorii a șinelor;
- înlocuirea de repere de rulare uzate la aparatele de cale;
- înlocuirea de dale de beton.

Caracteristici tehnice ale liniilor de tramvai și ale aparatelor de cale asupra căror se va interveni și care sunt supuse expertizei sunt prezentate în tabelele 1 și 2.

Tabelul 1. Linii de tramvai de pe traseul liniei de tramvai 16 și 36

Linie tramvai	Denumire	Numar inventar	Solutia constructiva a liniei de tramvai	Lungime - mcd	Data PIF
LT 1507	Linie simplă de tramvai Bucla Pipera	20413	șina canal șina Otelul Rosu inglobata in dale de beton 6x2m	130,1	1970
LT 1126	Linie dubla de tramvai pe Sos. Petricani, Bd. D. Pompei de la Bucla Lacul Tei la Bucla Pipera	20699	șina canal pe traverse Sina CF pe traverse șina Otelul Rosu inglobata in dale de beton 6x2m	3173,1	1970
LT 1124	Linie dubla de tramvai pe Str. Maica Domnului și Bd. Lacul Tei de la Str. Reinvierii D252 la Bucla Lacul Tei și 135, Se 136	23954 24167	șina canal șina Otelul Rosu inglobata in dale de beton 6x2m	1377,7	1988
LT 1143	Linie dubla de tramvai în blocul de schimbatori Maica Domnului -Reinvierii-Lizeanu D252-D253-D254	23057	șina canal	49,225	1961
LT	Linie dubla de tramvai pe Str.	24381	șina canal	489,55	1997

1151 Reinvierii, Str. Turmelor de la
Str. Lizeanu D 254 si Sos.
Colentina D 284

sina Otelul Rosu
inglobata in dale de
beton 6x2m

Tabelul 2. Aparate de cale de pe traseul liniei de tramvai 16 si 36

Si 138	Schimbator simplu intrare Bucla Pipera	22633			1969
Se 139	Schimbator simplu iesire Bucla Pipera	22634			1969
SD 252	Schimbator dublu Str. Maica Domnului-Str. Reinvierii	23739			1963
SD 253	Schimbator dublu Str. Reinvierii x Str. Maica Domnului	22611			1967
SD 254	Schimbator dublu Str. Lizeanu x Str. Reinvierii	23657			1979

b. Deficiențe rețea de contact și stalpi de sustinere

Rețeaua de contact existentă este construită cu stâlpi din beton armat centrifugat tip SF 8-11 amplasati in trotuare sau in axa amprizei de tramvai, cu suspensie pe traversee din sârmă de oțel de ø6 sau pe console oblice, cablu portant si stalpii de sustinere din beton amplasati in axul liniei de tramvai. Firul de contact este din cupru cu secțiunea inițială de 100 mmp.

Stâlpii din beton au o vechime de peste 25 ani, având o stare avansată de îmbătrânire, prezinta fisuri ale betonului, în special la baza stâlpilor, o parte dintre ei având armătura metalică expusă acțiunii factorilor atmosferici.

Suspensia din sârma de oțel zincat, cablul suspensiei longitudinale compensate, pendulele de susinere și consolele sunt corodate necesitand înlocuire, ca și brățările de fixare de pe stâlp și bridele izolatorilor tip șa, care asigură izolarea rețelei.

Pe stalpii, care susțin rețeaua de contact, sunt montate și corpurile de iluminat public.

De asemenea în rețeaua de contact a liniei 16 si 36 supusa modernizarii există piese speciale - separatori de secțiune tramvai - 8 buc, care prezinta uzuri avansate si necesita inlocuirea lor.

În ultimii 3 ani au avut loc un numar de 4 de interventii accidentale, cu consecințe în circulație, în cea mai mare parte la piesele rețelei de contact.

c. Deficiente substatie electrica de tractiune și cabluri de curent continuu

Substația Pipera a fost pusă în funcțiune în anul 1970. Echipamentul electric de medie tensiune si de curent continuu este de fabricatie CKD - Cehoslovacia iar transformatoarele de putere sunt de fabricatie Electroputere, cu racire in ulei.

Substația electrică este amplasată pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 3, sector 2.

Echipamentele electrice ale substație de tractiune au o vechime de 52 de ani și se are în vedere înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia. Deasemenea în cadrul acestei lucrari de modernizare se vor reorienta feederii de alimentare de medie tensiune la noua pozitie a celulelor de medie tensiune.

În ultimii 3 ani au avut loc un numar de 9 de intervenții accidentale la substatia electrica de tractiune Pipera.

Cablurile de curent continuu care se vor înlocui au fost puse în functiune în anii 1970, 1977 și 1980 și sunt cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 400 mmp, prevazute cu doi conductori de control cu secțiunea de 1,5 mmp, cu izolație de hartie în manta de plumb, pentru tensiunea de 3kV (SB 2K 1x400+2X1,5 mm – 3kV), respectiv cabluri din aluminiu cu secțiunea nominală de 3x240 mmp, cu izolație din PVC în manta de PVC, cu armatura din banda de OL pentru tensiunea de 6kV.

Durata de viață pentru aceste cabluri a fost depășită (18 ani – durată normată, între 52 și 42 de ani durată realizată), necesitând înlocuirea lor datorită gradului avansat de îmbătrâniere și a deselor defecte.

Deasemenea datorita valorilor mici ale rezistentei de izolație a cablurilor negative pot aparea curenti de dispersie, implicit fenomenul de coroziune electrochimica care poate afecta conductele de gaze și genereaza riscuri ridicate de explozie.

S-au elaborat expertize tehnice pentru următoarele obiecte:

- Expertiza Cale rulare tramvai și aparate cale
- Expertiza echipamente substații, cabluri de curent continuu, rețea de contact și stâlpi de susținere a rețelei de contact

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele urmărite prin modernizarea liniei de tramvai sunt următoarele:

o În cazul menținerii tipului de tramvai existent și o creștere a vitezei de exploatare cu 20% ca urmare a modernizării caii de rulare tramvai pe arterele str. Turmelor, str. Reinvierii, str. Maica Domnului, B-dul Lacul Tei, Sos. Petricani și B-dul Dimitrie Pompeiu vom avea:

- creșterea fluxului de călători la ore de vârf cu circa:
 - 20,0%, respectiv cu 315 calatori pe ora – pentru linia 16
 - 20,0%, respectiv cu 248 calatori pe ora – pentru linia 36
- scăderea intervalului de succedare a tramvaielor, fata de valorile actuale:
 - cu până la 16,7% pentru linia 16;
 - cu până la 16,7% pentru linia 36;
- creșterea numărului de curse efectuate de tramvaiele aflate pe traseu,
cu:
 - aproximativ 20,0% pentru linia 16;
 - aproximativ 20,0% pentru linia 36

o Asigurarea unei infrastructuri modernizate și pentru noile vagoane de tramvai de 36m. În cazul introducerii tramvaielor cu lungimea de 36m și o creștere a vitezei de exploatare cu 20% ca urmare a modernizării caii de rulare și reducerea parcului circulant cu un tramvai, vom avea:

- creșterea fluxului de călători la ore de vârf cu circa:
 - 29,0%, respectiv cu 457 calatori pe ora – pentru linia 16
 - 30,6%, respectiv cu 380 calatori pe ora – pentru linia 36
- scăderea intervalului de succedare a tramvaielor, fata de valorile actuale:
 - cu până la 6,2% pentru linia 16;
 - cu până la 7,4% pentru linia 36;
- creșterea numărului de curse efectuate de tramvaiele aflate pe traseu,
cu :
 - aproximativ 6,7% pentru linia 16;

- aproximativ 8,0% pentru linia 36

Tabel caracteristici traseu pentru tramvaiele cu 27m lungime

LINIA	PARC		LUNGIME TRASEU		VITEZA DE EXPLOATARE	CAPACITATE MAXIMA VAGON	DURATA	INTERVALUL DE SUCCEDARE	FRECVENTA ACTUALA	CAPACITATE
	[veh.]	[km.cs]	[km/h]	[calatori]						
16 existent	9	16,68	11,77	248	85,03	9,45	6,35	1575		
16 estimat	9	16,68	14,12	248	70,86	7,87	7,62	1890		
36 existent	10	22,76	11,38	248	120,00	12,00	5,00	1240		
36 estimat	10	22,76	13,66	248	100,00	10,00	6,00	1488		

Tabel caracteristici traseu pentru tramvaiele cu 36m lungime

LINIA	PARC		LUNGIME TRASEU		VITEZA DE EXPLOATARE	CAPACITATE MAXIMA VAGON	DURATA	INTERVALUL DE SUCCEDARE	FRECVENTA ACTUALA	CAPACITATE
	[veh.]	[km.cs]	[km/h]	[calatori]						
16 existent	9	16,68	11,77	248	85,03	9,45	6,35	1575		
16 estimat	8	16,68	14,12	300	70,86	8,86	6,77	2032		
36 existent	10	22,76	11,38	248	120,00	12,00	5,00	1240		
36 estimat	9	22,76	13,66	300	100,00	11,11	5,40	1620		

3. Descrierea construcției existente

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Lucrarea constă în modernizarea liniei de tramvai 16 și 36 pe urmatoarele artere:

- Pe arterele str. Turmelor și str. Reinvierii de la intersecția cu Sos. Colentina până la intersecția cu str. Maica Domnului - linia de tramvai 36.
- Pe arterele str. Maica Domnului de la intersecția cu str. Reinvierii, pe Bd. Lacul Tei, pe Sos. Petricani și pe Bd. Dimitrie Pompeiu până la bucla de întoarcere Platforma Industrială Pipera - liniile de tramvai 16 și 36.

De asemenea se vor moderniza și cele 16 peroane amplasate de-a lungul traseului nemodernizat al liniei de tramvai.

Cablurile de curent continuu care se vor înlocui în cadrul prezentului proiect se vor poza pe urmatoarele trasee:

- de la intersecția Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu cu Intrarea Dimitrie Pompeiu pe Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herastrau până la intersecția Sos. Fabrica de Glucoza cu Str. Barbu Vacarescu (conform planurilor anexate);
- de la intersecția Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu cu Intrarea Dimitrie Pompeiu pe Bd. Prof. Dimitrie Pompei și Sos. Petricani până la postul trafo din zona stației de tramvai Lacul Tei (conform planurilor anexate).

Lungimea totală a tronsoanelor de linie curentă care se va moderniza este de circa 5,3 km cale dublă. Pe traseul liniei de tramvai 16 și 36 se vor moderniza 16 peroane.

Amplasamentul investiției vizate în cadrul proiectului se află în intravilanul Municipiului București, Sector 2.

Suprafața totală a terenului unde se efectuează lucrări de construcții este de cca 38.764 mp (din care: cca. 37.100 mp pentru linia de tramvai și cca. 1.664 mp pentru peroane) amplasată în cadrul domeniul public.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Principalele artere învecinate cu traseul nemodernizat al liniilor de tramvai 16 și 36 sunt:

Sos. Colentina, str. Masina de Paine, str. Lizeanu, str. Pargarilor, str. Sfanta Treime, Bd. Ghica Tei, str. Grigore Moisil, str. Teiul Doamnei, str. D-na Ghica, str. Fabrica de Glucoza, str. George Constantinescu.

c) datele seismice și climatice;

Proiectul se află în Zona seismică C, zona climatică N conform SR EN 60721-2-1:2014.

Date climatice generale:

Clima municipiului București este moderat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 10-11°C; influențele vestice și sudice explică prezența toamnelor lungi și călduroase, a unor zile de iarnă blânde sau a unor primăveri timpurii. Acest climat moderat-continental prezintă unele diferențieri ale temperaturii aerului, specifice orașelor mari, cauzate de încălzirea

suplimentară a rețelei stradale, de arderile de combustibil, de radiatia exercitată de zidurile clădirilor etc. în general iernile sunt reci, cu zăpezi abundente, însotite deseori de viscole. Temperatura medie lunara cea mai scăzuta se înregistrează în luna ianuarie, cu o valoare medie de -3°C. Vara este foarte cald, în iulie temperatura medie este de 23°C, uneori atinge chiar 35-40°C. Pe fondul variațiilor climatice generale, specifice regiunii, putem vorbi de o serie de modificări termice locale, generate de structura și funcționalitatea orașului, punând în evidență unele diferențieri între climatul specific teritoriului construit și cel al zonelor sale exterioare.

Radiatia solară globală este în medie de 125 kcal/cm, iar durata de strălucire a soarelui este de 2200 - 2300 ore/an. Acestea situează zona printre zonele cu un ridicat potențial de energie solară.

Circulația generală a atmosferei este caracterizată prin frecvența mare a advecțiilor de aer temperat-oceanic din V și NV, mai ales în semestrul cald și prin frecvența, de asemenea, mare a advecțiilor de aer temperat-continental din NE și E, mai ales în semestrul rece. La acestea se adaugă pătrunderile mai puțin frecvente ale aerului arctic din N, ale aerului tropical-maritim din SV și S și ale aerului tropical continental din SE și S.

Precipitațiile atmosferice înregistrează creșteri ușoare de la S către N odată cu creșterea altitudinii reliefului. Cantitățile medii anuale totalizează 583.7mm la nord și 517.6mm la sud. Cantitățile medii lunare cele mai mari cad în iunie și sunt de 85.3 mm în nord și 73.5mm în sud. Cantitățile medii lunare cele mai mici cad în februarie și sunt de 32.5mm la nord, și 30.8mm la sud. Majoritatea precipitațiilor cad în semestrul cald având foarte frecvent caracter deaversă.

Stratul de zăpadă este discontinuu atât în timp cat și în teritoriu. Durata medie anuală este mai mică de 40.0 zile în partea sudică și mai mare de 40.0 zile în partea nordică, ceea mai înaltă. Grosimile medii decadale ating valori maxime de 5.5-8.0cm în ianuarie și februarie.

Vânturile sunt influențate de relief mai ales în extremitatea sudică a Câmpiei unde valea Dunării constituie un mare culoar de ghidare a curenților atmosferici. Frecvențele medii anuale înregistrate la sud atestă această influență prin predominarea vânturilor dinspre V (26.8%) și E (18.9%). O frecvență relativ mare au și vânturile din NE (11.0%). Frecvența medie anuală a calmului însumează 20.0%. Vitezele medii anuale pe cele opt direcții cardinale și intercardinale variază între 1.3m/s și 4.4m/s, cele mai mari revenind direcțiilor cu frecvențe maxime din V și E.

Zonarea seismică

Din punct de vedere seismic, zona studiată este situată în aria de hazard seismic pentru proiectare cu valoarea accelerării orizontale $a_g = 0.30g$, determinată pentru intervalul mediu de recurență/referință (IMR) corespunzător stării limită ultime. Valoarea perioadei de control (colț) al spectrului de răspuns este $T_c = 1.6$ sec. (cf. Cod de proiectare seismică P100-1/2013). Amplasamentul cercetat se încadrează în zona cu gradul 8₁ de intensitate macroseismică, situându-se în apropierea liniei de fractură tectonică majoră Peceneaga – Camena. Datorită acestui fapt în zona se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru în zona Vrancea.




Figura 1. Zonarea seismică a teritoriului României





Figura 2. Zonarea valorilor de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, conform P 100/1/2013.



1.

Figura 3. Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colt), TC a spectrului de răspuns

Adâncimea de îngheț a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.80 – 0.90 m.




Figura 4. Zonarea adâncimii de îngheț, conform STAS 6054/84




Figura 5. Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012

Vânturile sunt influențate de relief mai ales în extremitatea sudică a Câmpiei unde valea Dunării constituie un mare culoar de ghidare a curenților atmosferici. Frecvențele medii anuale înregistrate la sud atestă această influență prin predominarea vânturilor dinspre V (26.8%) și E (18.9%). O frecvență relativ mare au și vânturile din NE (11.0%). Frecvența medie anuală a calmului însumează 20.0%. Vitezele medii anuale pe cele opt direcții cardinale și intercardinale variază între 1.3m/s și 4.4m/s, cele mai mari revenind direcțiilor cu frecvențe maxime din V și E.

Din punct de vedere al încărcărilor date de zapadă, conform Reglementării tehnice CR-1-1-3-2012 - Cod de proiectare - Stratul de zăpadă este discontinuu atât în timp, cât și în teritoriu. Durata medie anuală este mai mică de 40.0 zile în partea sudică și mai mare de 40.0 zile în partea nordică, ceva mai înaltă. Grosimile medii decadale ating valori maxime de 5.5÷8.0cm în ianuarie și februarie.

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de recurență IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilități de depășire într-un an de 2% (sau probabilități de nedepășire într-un an de 98%).



Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă, conform Indicativ CR-1-1-3-2012.

d) studii de teren:

- (i) studiu geotehnic pentru soluția infrastructurii liniei de tramvai conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Studiu geotehnic a fost realizat pentru modernizarea infrastructurii liniei de tramvai 16 si 36 pe arterele pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.

Prezentul studiu, are ca scop:

- Determinarea tipului, stării și proprietăților fizico-mecanice ale straturilor din cuprinsul zonei active , pentru amplasamentul situat la adresa menționată;
- Semnalarea unor condiții specifice ale terenului din amplasament;
- Aspecte privind stabilitatea zonei ;
- Precizarea parametrilor de seismicitate și a adâncimii de îngheț a zonei în discuție;
- Recomandări privind proiectarea, execuția și exploatarea construcției condiționate de caracteristicile terenului de fundare.

Studiul a fost elaborat pe baza observațiilor de ansamblu asupra terenului din amplasament prin executarea de foraje geotehnice care au investigat terenul, a cartărilor de detaliu, a prospecțiunilor de teren și a analizelor de laborator.

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul investigat se află în Sectorul 2, în zona de nord, a municipiului București. Bucureștiul se află în sud-estul României, între Ploiești, la nord și Giurgiu, la sud. Orașul se află în Câmpia Vlăsiei, care face parte din Câmpia Română. La est se află Bărăganul, în partea de vest Câmpia Găvanu-Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Burnazului. Se desfășoară pe cca 52 km pe direcția N-S, între râurile Ialomița și Argeș și 46 km de la V-E - coordonate: 44°26'07"N 26°06'10"E.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul municipiului București se suprapune, în întregime, pe subunități ale Câmpiei Vlăsiei- unitate a Câmpiei Române.Ca forme de relief ies în evidență câmpurile,largi de 4-8 km (89% din teritoriu), orientate, în majoritatea situațiilor,NV-SE și a căror altitudine scade, în același sens, de la 100-120 m; culoarele de vale, cu albi minore, lunci și terase joase aparținând unor râuri cu izv. În Carpați și Subcarpați.

Amplasamentul analizat se regăseste pe Câmpia Bucureștiului, pe subunitatea Câmpul Colentinei și Câmpul Cotroceni-Berceni.


Câmpia Bucureștiului, se desfășoară în jumătatea sudică a municipiului, între văile Pasărea și Sabar.Reprezintă aproape 49% din suprafața municipiului.Înălțimile scad de la NV (115-100 m) către SE (50-60m); hipsometric, 50% din suprafață se află între 80 și 100 m, 43%

între 60 și 80 m, circa 4,8% aparțin luncilor Dâmboviței și Colentinei aflate la înălțimi sub 60 m, iar 2,2% altitudini ce depășesc 100 m. Colentina și Dâmbovita reprezintă principalele văii care fragmentează câmpia, în vecinătatea lor înregistrându-se valori ale energiei de relief de 10-15 m. Cea mai mare parte a suprafetei înregistrează pante sub 2°.

Câmpul Colentinei ocupă cca 31% din C.Bucureștiului, o lungime de aproape 30 km și lătimi de 3-6 km. Se caracterizează prin altitudini ce variază între 88,9 m în Piața Presei Libere, 87 m la Academia de Științe Agricole și Silvice, 85 m pe Strada Turda și Piața Dorobanților, 80 m în Piața Gemeni, 77 m în Piața Alba Iulia și 55 m la Cățelu. Denivelările mai importante (8-12 m) apar în fostele zone de extracție a materialelor de construcție (Titan, Pantelimon, Dămăroaia), dar și spre văile Colentina și Dâmbovița.

Câmpul Cotroceni-Berceni (sau Cotroceni-Văcărești) se desfășoară între Valea Dâmboviței, la nord, și de râul Sabar, la sud. Scade în altitudine de la vest (90 m) spre est (60 m), predominând treptele hipsometrice de 70-80 m și 80-90 m, iar densitatea fragmentării ajunge până la 0,5-1 km/km².

Zona se caracterizează prin un relief relativ sters, cu energie, fragmentare și pante reduse, ce nu favorizează desfasurarea unor procese geomorfologice rapide (alunecări de teren, eroziune accelerată). Terenul nu prezintă fenomene de instabilitate sau inundabilitate.



Din punct de vedere geologic teritoriul reprezentat pe Foaia București face parte din marea unitate structurală cunoscută sub numele de Platforma Moesică. La partea superioară a perimetrului cercetat, pe zonele de terasă (interfluvii), terenul de fundare fiind reprezentat de depozite sedimentare aparținând Cuaternarului - pleistocen superior. Sedimentele Pleistocenului superior sunt reprezentate prin aluviunile și depozitele loessoide aparținând teraselor: înaltă, superioară și inferioară. Depozitele aluviale ale terasei înalte sunt alcătuite în bază din pietrișuri și bolovanișuri constituite în cea mai mare parte din quartite și alte șisturi cristaline și din silicolite. Spre partea superioară pietrișurile trec în nisipuri grosiere și de granulație medie, gălbui-roșietice. Grosimea totală a aluviunilor terasei înalte variază între 2,0m și 12,0m. Depozitele aluviale ale terasei înalte au fost atribuite nivelului inferior al Pleistocenului superior.

Din punct de vedere hidrologic și hidrogeologic, municipiul București se suprapune peste bazinul hidrografic Argeș, principalele cursuri de apă care străbat zona fiind Dâmbovița și Colentina. Dâmbovița este cel mai important afluent al Argeșului, având un debit mediu la

vărsare de 17 m³/s, influențat evident și de deversările de ape uzate menajere, industriale și pluviale ale municipiului București.

Principalul afluent al Dâmboviței în acest sector, Colentina, preia o parte din debitele lalomiței pentru menținerea amenajărilor lacustre de pe cursul său.

Colentina, al doilea râu ca importanță care străbate zona, affluent al Dâmboviței, prezintă un curs amenajat în totalitate, pe teritoriul municipiului București găsindu-se lacurile Grivița (53 ha), Băneasa (40 ha), Herăstrău (77 ha), Floreasca (80 ha), Tei (82 ha), Plumbuita (40 ha) și Fundeni (402 ha). Râul Colentina (S= 526 km²; L = 98 km) a fost un mic affluent de tip "mostiște" al Argeșului, cu numeroase zone lacustre acoperite cu stuf.

În partea centrală a Câmpiei Române (zonă în analiză) apele subterane sunt cantonate în nisipurile de Mostiștea, în stratele de Frătești și au adâncimi destul de variate predominând între 15.0m și 25.0m. Apele freatice azonale prezintă debite specifice mai ridicate iar descărcarea acestora se face prin izvoare permanente sau intermitente (izbucuri).

Din punct de vedere hidrogeologic orizontul acvifer freatic este cantonat în orizontul „complexul pietrișurilor de Colentina”, este un acvifer cu nivel liber situat al adâncimea de 5÷10m. Apa subterană are o dinamică activă are o direcție generală de curgere de la NNV spre SSV ca și rețeaua hidrografică. Valorile medii ale coeficientilor de permeabilitate, determinate prin pompări experimentale și obținute din literatura de specialitate sunt următoarele: k=5÷10x10⁻²cm/s pentru pietrișurile de Colentina, k=5÷10x10⁻³ cm/s pentru nisipurile de Mostiștea, sub k=1x10⁻³cm/s pentru intercalăriile nisipoase din complexul intermediu. Apele de adâncime pentru Câmpia Română „se află la mare adâncime” și au mineralizare puternică cu excepția depozitelor pliocene și cuaternare care au ape dulci. Importante rezerve de apă de adâncime sunt acumulate în stratele de Cîndești și în cele de Frătești.

Harta hidrologică a municipiului Bucuresti



Investigarea terenului de fundare s-a efectuat în conformitate cu prevederile normativului NP074/2014, respectiv SR EN 1997-2: 2007/NB : 2009/ AC :2010 și conform caietului de sarcini emise de proiectantul general, prin intermediul a 10 foraje geotehnice(F1÷F10) cu adâncimile de -2,00 m, executate cu instalatie de foraj mecanică CobraProi-Atlas Copco prin avansare percutantă în sistem uscat cu Ø 80mm și 1000 mm lungime fereastra de prelevare și foreza Rammsonde DPL, în perioada 04 aprilie – 10 aprilie 2022.

Lucrările de investigare au fost dimensionate și amplasate conform cerințelor beneficiarului, prin caietul de sarcini pentru efectuarea studiului geotehnic, astfel încât datele obținute să poată fi corelate în vederea realizării lucrărilor preconizate și au constat în:

- Documentare tehnică, urmată de recunoașterea amplasamentului;

- Documentare și analiză de specialitate privind condițiile geologice, structurale, geotehnice, hidrologice, seismice și climatice specifice zonei unde este situat amplasamentul;
- Investigatii pe teren pentru identificarea litologiei și a stratificației terenului din amplasament
- Determinarea nivelului de apariție și stabilizare a apei subterane
- Recoltarea de eșantioane tulburate și netulburate din forajele executate, în vederea efectuării încercărilor în laborator pentru identificarea parametrilor fizici și mecanici, ai straturilor de pământ din componenta terenului de fundare.

Rezultatele obținute din execuția forajelor geotehnice, sunt prezentate în fișele de foraj, anexate studiului împreună cu rezultatele determinărilor efectuate în laborator.

Pe probele reprezentative de pământ s-au executat urmatoarele analize și încercări în laboratorul geotehnic:

- Granulometrie (SR 14688-2:2018/STAS 1913/5-85)
- Limite de plasticitate (STAS 1913/4-86)
- Umiditate naturală (STAS 1913/1-82)
- Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru (STAS 8942/1-89)Tataru
- Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă (STAS 8942/2-82)
- Determinarea densității pământurilor (STAS 1913/3-1976)
- Determinarea permeabilității-metoda permeametrului cu gradient hidraulic variabil (STAS 1913/6-1976)

Stratificația terenului de fundare din amplasament

Stratul de pietris cu nisip și piatră spartă (terasamentul căii de rulare) sub dala de beton armat precomprimat- platformă şine (0,20 m) are o grosime variabilă, cuprinsă între 0,76 + 1,10 m. Acesta este compactat (consolidat).

Argile nisipoase și argile, se caracterizează ca pământuri coeziive, fine cu plasticitate mare ($Ip > 20\%$, $e < 1,0$ și $Ic > 0,75$), textura omogenă, consistență în domeniul plastic vârtos, compresibilitate medie, impermeabile și cu o viteză a ascensiunii capilare foarte redusă.

Formațiunile de mică adâncime din amplasamentul studiat, sunt depozite cuaternare, din ciclul de sedimentare ciclul de sedimentare Pleistocen superior, constituite din nisipuri, pietrișuri, argile. Zona studiată se caracterizează printr-o uniformitate litologică, stratele principale putându-se urmări pe distanțe relative mari.

Terenul de fundare, reprezentat de aceste pământuri, ce prezintă o stratificatie orizontală practic uniformă din punct de vedere al indicilor geotehnici, poate fi apreciat (Tabel A1.1-NP 074: 2014) ca fiind un teren bun de fundare.

Concluzii

- Prin caietul de sarcini, s-a solicitat investigarea terenului din Bucuresti, în vederea reabilitării sistemului rutier adjacent liniei de tramvai, cu o lungime de cca 5,3 km, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.
- Obiectivul se află în zona cu adâncimi de inghet de 0,80- 0,90 m – de la cota terenului natural sau amenajat conform STAS 6054/77.
- Zona se caracterizează printr-un relief relativ sters, cu energie, fragmentare și pante reduse, ce nu favorizează desfășurarea unor procese geomorfologice rapide - alunecări de teren, eroziune accelerată, prăbușiri.

- Suprafața terenului este cvasi-plană și cvasi-orizontală, cu stabilitatea generală și locală asigurată;
- Terenul nu prezintă fenomene de instabilitate sau inundabilitate.
- Nu sunt factori care ar putea influența în viitor stabilitatea acestuia.
- Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se află în zona cu perioada de colt a spectrului de răspuns $T_c = 1,6$ sec și valoarea de vârf a acceleratiei orizontale a terenului pentru proiectare $a_g = 0,30$ g cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani.
- Valoarea caracteristică a încărcării de zăpadă pe sol so, $k = 2,0 \text{ kN/m}^2$, conform Codului de Proiectare : Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012.
- Presiunea de referință dinamică a vântului , mediată pe 10 minute $q_b = 0,5 \text{ kPa}$ conform "Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor ", indicativ CR 1-1-4/2012 având 50 de ani interval mediu de recurență .
- Încadrarea în categoria geotehnică s-a făcut conform Normativ NP 074/2014 și este **categoria geotehnică 2- risc geotehnic moderat-** acumulând 12 puncte.
- În conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a V a, zone de risc natural, amplasamentul se încadrează în următoarele zone de risc:
- Zona IX de intensitate seismică pe scara MSK , cu o perioada de revenire de cca.50 ani;
- Elementele hidrologice și geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru suprafața de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a revărsarii unui curs de apă și/ sau a scurgerilor masive de pe torenți și conferă zonei investigate, un **caracter stabil** din punct de vedere geodinamic, fără a se impune necesitatea efectuării unor analize de stabilitate detaliate.

Recomandări

- Încadrarea pământurilor interceptate (sub terasamentele existente) conform STAS 2914-84 este un material de tip 4b; conform STAS 1709/2-90 este un material de tip P5, foarte sensibil la îngheț-dezgheț, mediocru pentru realizarea umpluturilor în corpul terasamentelor, dar se poate îmbunătăți prin tratamente adecvate (stabilizare mecanică și sau chimică: adăos de ciment, var, enzime, etc.).
- Conform STAS 1709/2-90, terenul natural pe care se înscrie amplasamentul prezintă la momentul actual condiții hidrologice "defavorabile", întrucât scurgerea apelor de pe amplasament nu este asigurată (morfologie de platou) sau are pantă favorabilă producării de fenomene de transport hidraulic.
- Conform STAS 6054-77, harta cu "zonarea după adâncimea maximă de îngheț" precizează că, pentru zona din care face parte perimetrul cercetat, adâncimea de îngheț în terenul natural - "z" este de 90cm.
- Conform STAS 1709/1-90 ce include harta cu "repartiția după indicele de umiditate "Im" a tipurilor climatice" perimetrul cercetat se încadrează în tipul climatic "I" (moderat uscat), caracterizat de un indice de umiditate (Thornthwaite) $Im < -20...0$.
- Valoarea indicelui de îngheț în sistemul rutier, reprezentând cele mai aspre 5 ierni dintr-o perioadă de 30 ani (conform STAS 1709/1-90), pentru sisteme rutiere nerigide (SRN), clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor este $Im_{mediu} < 30 < 400$ ($^{\circ}\text{C} \times \text{zile}$).
- Conform STAS 1709/1-90 adâncimea de îngheț "Z" (în complexul rutier) are valoarea $60 \div 65\text{cm}$, stabilită în funcție de indicele de îngheț precizat anterior (pentru SRN), tipul climatic "I", condițiile hidrologice actuale considerate ca "defavorabile" și tipul pământului de fundație P5 (argilă prăfoasă în adâncime $> 1.0\text{m}$).

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

La elaborarea documentatiei au stat la baza ridicarile topografice si studiul geotehnic.


e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Pe amplasamentul lucrării se regăsesc instalații edilitare, conform avizelor eliberate de edili.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

In conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a V a, zone de risc natural, amplasamentul se încadrează în următoarele zone de risc:


- Zona IX de intensitate seismică pe scara MSK , cu o perioada de revenire de cca.50 ani;
- Elementele hidrologice și geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru suprafața de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a revârsarii unui curs de apă și/ sau a surgerilor masive de pe torrenti.
- Zona investigată, se încadrează din punct de vedere al riscului de alunecări de teren în zona cu **risc foarte scăzut, sau inexistent**.
- Pe amplasament studiat nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de instabilitate. Prin urmare, elementele de geomorfologie observate și analizate pe teren, conferă zonei investigate, un **caracter stabil** din punct de vedere geodinamic fără a se impune necesitatea efectuării unor analize de stabilitate detaliate.




*Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural:
Alunecări de teren*



*Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural:
Tipul alunecărilor de teren*



. Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural: Cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore.



Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural: Tipuri de inundații

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată –

Monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată:

- Poz 2343, B-III-m-B-19999 Bustul Emiliei Irza Municipiul BUCUREȘTI Bd. Lacul Tei 120 sector 2
- Poz 1399 B-II-m-B-19119 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 11 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1400 B-II-m-B-19120 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1401 B-II-m-B-19121 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1402 B-II-m-B-19122 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 21-23 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1403 B-II-m-B-19123 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 29 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1404 B-II-m-B-19124 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 49 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1405 B-II-m-B-19125 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 49B sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1406 B-II-m-B-19126 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 49bis sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1407 B-II-m-B-19127 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 51 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX
- Poz 1408 B-II-m-B-19128 Casă municipiul BUCUREȘTI Str. Maica Domnului 63 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum.sec. XX

3.2. Regimul juridic:

- a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, linia de tramvai se gaseste pe domeniul public, în proprietatea Municipiului București și în concesiunea S.T.B. S.A.- conform contractului de delegarea serviciului public de transport.

Pe traseul liniei curente 16 și 36 are în componență următoarele artere cu cartile funciare aferente:

• Str. Turmelor	carte funciară	232257
• Str. Reinvierii	carte funciară	241750
• Str. Maica Domnului	carte funciară	241754
• Bd. Lacul Tei	carte funciară	240715
• Soseaua Petricani	carte funciară	233052, 232222, 232067
• Bd. Dimitrie Pompeiu	carte funciară	232223, 231469

b) destinația construcției existente

Linia de tramvai este destinată transportului public de călători.

Lungimea liniei de tramvai ce urmează a se moderniza este de 5,3 km cale dublă cu interax variabil 3 – 3,5m (3,5m acolo unde stalpii sunt în axa caii), ampriza liniei de tramvai este de 7m, respectiv 3,5m cale simplă în buclă de întoarcere Platforma Industrială Pipera.

Suprastructura liniei de tramvai existente este realizată din dale prefabricate din beton armat cu dimensiunile 6x2x0,2m, sănă tip OR înglobată în dale, așezate pe o fundație de piatră spartă împănată cu ciblură la partea superioară și cordoane de cauciuc pentru asigurarea fixării sănelor, din sănă cu canal montate pe traverse, așezate pe o fundație de piatră spartă precum și sina CF montată pe traverse așezate pe o fundație de piatră spartă. Pe unele tronsoane linia este acoperita cu pavele din granit, pe alte tronsoane calea de rulare este acoperita cu asfalt și dale prefabricate din beton iar pe zona proprie traversele sunt înglobate în piatră spartă.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Traseul liniei de tramvai se regăsește parțial în zonele de protecție ale monumentelor de importanță locală enumerate la capitolul 3.1, punctul g.

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Certificat de urbanism nr. 301R/30962 / 09.05.2022 emis de Primăria Municipiului București impune obținerea următoarelor avize și acorduri:

- avize Compania Municipală Termoenergetica București S.A., Apa Nova; Distrigaz Sud Rețele; Telekom; S.T.B. - S.A., E-Distribuție Muntenia; Compania Municipală Iluminat Public București S.A.; Netcity – Telecom;
- acord Administrația Străzilor;
- aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare;
- aviz Comisia Tehnică de Circulație P.M.B.;
- aviz C.T.E. – S.T.B.-S.A.;
- aviz C.T.E. – P.M.B.;
- aviz Brigada de Poliție Rutieră;
- aviz Transelectrica;
- aviz Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti;
- aviz de Primar sector 2;

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a) categoria și clasa de importanță;

Clasa de importanță III.

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Anii punerii în funcțiune a:

- liniilor de tramvai – în anii 1961, 1963, 1967, 1969, 1970, 1979, 1988 și 1997,
- rețelei de contact și a instalațiilor aferente – în anii 1929, 1961, 1970, 1979 și 1988,
- substația electrică de tractiune Pipera - 1970
- cablurile de curenț continuu au fost puse în funcțiune în anii 1970, 1977 și 1980

d) suprafața construită;

Lungimea liniei de tramvai ce urmează a se moderniza este de 5,3 km cale dublă cu interax variabil 3 – 3,5m (3,5m acolo unde stalpii sunt în axa caii), ampriza liniei de tramvai este de 7m, respectiv 3,5m cale simplă în bucla de întoarcere Platforma Industrială Pipera.

Suprafața totală a terenului unde se efectuează lucrări de construcții este de cca 38.764 mp (din care: cca. 37.100 mp pentru linia de tramvai și cca. 1.664 mp pentru perioane) amplasată în cadrul domeniul public.

e) suprafață construită desfășurată

Pentru linia de tramvai suprafața construită desfășurată - cca. 38.764 mp;

f) valoarea de inventar a construcției

- Valoare de inventar pentru linie de tramvai – 904.755,39 lei
- Valoare de inventar pentru rețea de contact – 16.113,7 lei
- Valoare de inventar pentru substație de tractiune – 9.379,29 lei

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice.

În vederea realizării documentației de intervenție au fost elaborate expertize tehnice pentru fiecare componentă/obiectiv cuprins în proiect:

a) Expertiza tehnică – cale de rulare și aparate cale

Starea căii de rulare a tramvaiului a fost analizată având în vedere elementele dimensionale și parametrii de stare ai căii.

Elementele dimensionale atașate căii în totalitate, părților ei componente, subansamblurilor și elementelor componente ale acestor subansambluri trebuie să corespundă limitelor impuse prin norme (standarde, instrucții, ordine) și prin documentațiile tehnice de execuție. Când nu există reglementări se folosesc date din literatura de specialitate și din cercetările științifice.

Parametri de stare aferenți căii în totalitate, părților ei componente, subansamblurilor și elementelor componente ale acestor subansambluri trebuie să corespundă limitelor impuse prin norme (standarde, instrucții, ordine) și prin documentațiile tehnice de execuție. Când nu există reglementări se folosesc date din literatura de specialitate și din cercetările științifice.

Au fost identificate următoarele tipuri de defecte:

- defecte de direcție ale aliniamentului căii de rulare a tramvaiului;
- defecte la șine;
- defecte la traverse;
- defecte la prinderi;
- defecte la aparatele de cale;
- defecte la prisma căii;
- defecte la terasamentul căii;
- defecte la dale.

În urma analizei efectuate, au fost constatate următoarele aspecte:

- uzură avansată a căii de rulare
- rosturi deschise între dale
- denivelări accentuate
- defecte de direcție și de nivel pe toată lungimea tronsonului, iar în zona sudurilor defecte de nivel și direcție accentuate
- elementele elastice ce fixează șina sunt deteriorate sau absente
- zgheabul de tablă în care este fixată șina în dala prefabricată s-a degradat în timp, iar în unele zone există pericol de deraiere (desemenea, poate deteriora pneurile vehiculelor auto)
- sudarea șinelor nu s-a realizat pe toată secțiunea șinei.

Pe tronsonul nemodernizat al liniilor 16 și 36 este prevazut modernizarea a 16 peroane.

Dimensiunile peroanelor nu sunt în concordanță cu standardele în vigoare și prezintă un real pericol pentru siguranța călătorilor și nu asigură accesul persoanelor cu dizabilități pe suprafața de imbarcare - debarcare a călătorilor.

Peroane de imbarcare-debarcare călători prezintă degradări și nu sunt adaptate pentru accesul tramvaielor moderne

b) Expertiză tehnică rețea aeriană de contact și stalpi de susținere ai retelei de contact

Rețeaua aeriană de contact a fost pusă în funcțiune în anii 1929, 1961, 1970, 1979 și 1988.

Stâlpii din beton au o vechime de peste 35 ani, având o stare avansată de îmbătrânire cu fisuri ale betonului, în special la baza stâlpilor, o parte dintre aceștia fiind grav deteriorată având armăturile metalice expuse acțiunii factorilor atmosferici

În urma analizei efectuate, au fost constatate următoarele aspecte:

- Coroziuni pronunțate la nivelul consolelor metalice ce duce la necesitatea înlocuirii a cca. 40-50% din console
- Peste 50% din bridele de prindere a consolelor sunt afectate de coroziune
- Peste 50% din traversee prezintă o stare avansată de degradare și necesită înlocuire
- Firul de contact prezintă uzuri locale pronunțate precum și un număr foarte mare de înădiri ce duce la o înrăutățire substanțială a calității captajului electric
- Uzura accentuată a izolatorilor de secționare

De asemenea în reteaua de contact a liniei există piese speciale care prezintă uzuri avansate și necesită înlocuirea lor.

c) Expertiză tehnică substație electrică de tractiune și cabluri de curent continuu

Expertiza tehnică s-a realizat pentru substația electrică de tractiune Pipera.

Echipamentele tehnologice de transformare redresare și distribuție a energiei electrice, au durată de viață expirată, produc pierderi mari de energie electrică, scoase aproape în totalitate din fabricație, iar menținerea în exploatare și mențenanța la aceste echipamente nu se mai poate face din lipsa pieselor de schimb și ca urmare nu mai prezintă siguranță în funcționare.

Din aceste motive, în substație se gasesc subansambluri și componente din echipamente recuperate din demontați, care asigură cu „piese de schimb” anumite intervenții.

Instalațiile de iluminat și forța aferente substației prezintă lipsuri de aparataj, lipsă de corpuri de iluminat, cu circuitele electrice cu protecții necorespunzătoare, cu trasee de cabluri care în multe locuri fiind desprinse din suportii de susținere.

De asemenea, cantitatea mare de ulei existentă în transformatoare, reprezintă un factor de risc crescut, astfel că în cazul unui defect pot apărea incendii, cu pericol mare pentru viața personalului de exploatare și întreaga instalație.

Cabluri electrice de curent continuu

Cablurile de curent continuu aferente acestei substații au fost pozate în anii 1970, 1977 și 1980, sunt cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 400 mmp, prevăzute cu doi conductori de control cu secțiunea de 1,5 mmp, cu izolație de hartie în manta de plumb, pentru tensiunea de 3kV (SB 2K 1x400+2X1,5 mm – 3kV), respectiv cabluri din aluminiu cu secțiunea nominală de 3x240 mmp, cu izolație din PVC în manta de PVC, cu armătura din banda de OL pentru tensiunea de 6kV. Durata de viață pentru aceste cabluri a fost depășită (18 ani – durată normată, 52 respectiv 42 de ani durată realizată), necesitând înlocuirea lor datorită gradului avansat de îmbătrânire, a deselor defecte și a numărului mare de manșoane.

Valorile scăzute ale rezistenței de izolație arată o imbatranire a izolației cablurilor și o creștere a rezistenței ohmice datorată manșonării cablurilor în urma defectelor (mecanice/electrice) aparute în timp.

De asemenea datorita valorilor mici ale rezistenței de izolație a cablurilor negative pot apărea curenti de dispersie, implicit fenomenul de coroziune electrochimica care poate afecta conductele de gaze și generează riscuri ridicate de explozie.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii se regăsesc în expertizele tehnice anexate la documentație.

În conformitate cu legea 10/ 1995 actualizată și republicată în 30.09.2016, la art. 5 pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

a) rezistența mecanică și stabilitate

Conform expertizelor la calea de rulare și aparatele de cale s-a constatat că atât infrastructura cat și suprastructura sunt instabile și reprezintă un real pericol pentru siguranța călătorilor. Au fost evidențiate defecte majore la nivelul liniei de tramvai precum și degradări ale inglobării în carosabil.

Pentru respectarea cerintelor privind rezistența mecanica și stabilitate au fost vizate următoarele lucrări:

- Refacerea infrastructurii pana la adancimea de fundare de – 90 cm față de cota NSS (înându-se cont de adancimea de îngheț)
- Refacerea suprastructurii cu toate elementele necesare pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor;
- Înlocuirea aparatelor de cale;

d) siguranța și accesibilitatea în exploatare

Din punct de vedere a exploatarii căii de rulare, expertizele realizate au evidențiat următoarele aspecte:

- Uzură avansată a căii de rulare;
- Rosturi deschise între dale;
- Denivelări accentuate;
- Elementele elastice ce fixează şina sunt deteriorate sau absente;
- Jgheabul de tablă în care este fixată şina în dala prefabricată s-a degradat în timp, iar în unele zone există pericol de deraiere (desemenea, poate deteriora pneurile vehiculelor auto);
- Sudarea şinelor nu s-a realizat pe toată secțiunea şinei, sau s-a realizat prin încărcarea excesivă cu material;
- Peroanelor nu sunt în concordanță cu standardele în vigoare și prezintă un real pericol pentru siguranța calatorilor și nu asigură accesul persoanelor cu dizabilitati pe suprafața de imbarcare - debarcare a calatorilor;
- Peroane de imbarcare-debarcare calatori prezintă degradări și nu sunt adaptate pentru accesul tramvaielor moderne.
- Stâlpii din beton au o vechime de peste 25-35 ani, având o stare avansată de îmbătrânire cu fisuri ale betonului, în special la baza stâlpilor, o parte dintre aceștia fiind grav deteriorată având armăturile metalice expuse acțiunii factorilor atmosferici
- Coroziuni pronunțate la nivelul consolelor metalice;
- Firul de contact prezintă uzuri locale pronunțate precum și un număr foarte mare de înădiri ce duce la o înrăutățire substanțială a calității captajului electric;
- Uzura accentuată a izolatorilor de secționare;
- Echipamentele substației electrice de tractiune au durată normată de viață expirată și prezintă uzura tehnică și morală avansată. De asemenea având în vedere ca anumiti furnizori au trecut la fabricarea altor tipuri de piese și echipamente energetice, nu se mai gasesc materiale și piese de schimb în cazul aparitiei unor defecte.
- Cablurile de curent continuu aferente acestei substație au durată de viață depasită, necesitând înlocuirea lor datorită gradului avansat de îmbătrânire, a deselor defecte și a numarului mare de manșoane. De asemenea datorită valorilor mici ale rezistenței de izolație a cablurilor negative pot apărea curenti de dispersie, implicit fenomenul de coroziune electrochimica care poate afecta conductele de gaze și generează riscuri ridicate de explozie.

Proiectul de investiții vizează lucrări de modernizare în vederea exploatarii infrastructurii/suprastructurii în bune condiții de siguranță. Astfel au fost propuse următoarele acțiuni:

- Refacerea infrastructurii și suprastructurii căii de rulare și a aparatelor de cale – înlocuire traverse, sine, prinderi, amortizoare de zgomot și vibrații, etc.
- Refacerea peroanelor conform standardelor și normelor în vigoare;

- Înlocuire stalpi sustinere retea de contact;
- Înlocuire fir retea de contact, inclusiv elementele de sustinere, schimbarea solutiei constructive pe zona Sos. Petricani;
- Înlocuire cabluri de curent continuu
- Modernizare echipamente substation electrica de tracțiune si instalatiile aferente;
- Modernizarea sistemului public de iluminat;
- Lucrari conform avizelor Comisiei tehnice de circulatie, a Brigazii de Politie rutiera și a avizelor edilitare

f) protecție împotriva zgomotului

Expertizele au evidențiat deficiențe ale elementelor elastice de cauciuc pentru fixarea sinei, cu rol de prindere și amortizare, deficiențe ce conduc la un nivel ridicat al disconfortului fonnic.

Zgomotul de rulare este un zgomot structural și apare în următoarele situații:

- la contactul roată șișină (zgomotul de rostogolire),
- în curbă (zgomotul de curbă, stick slip),
- în cazul discontinuităților sinei (zgomotul de impact),

Atenuarea zgomotului de rostogolire se realizează prin intermediul elementelor elastice din cadrul prinderii. Alegerea corepunzătoare a materialului din care trebuie realizate plăcuțele elastice de sub șișină și de sub placă suport metalică, va conduce la reduceri semnificative ale zgomotului structural.

De asemenea pentru atenuarea zgomotului se vor instala plăci elastice și/sau ecrane de cauciuc, cu excepția zonei proprii de pe Sos. Petricani.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a) Clasa de risc seismic

Linia de tramvai se află în zona seismică C și nu se incadrează în nici o clasa de risc seismic.

b) Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

Expertizele tehnice efectuate au identificat mai multe soluții tehnice de remediere, la nivelul elementelor analizate:

- Calea de rulare - linia de tramvai:

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului pentru cele două soluții va avea următoarea configurație:

- platformă de pământ amenajată ce va avea estimat un modul de deformare la reîncărcare de 15 MPa;
- geotextil peste platformă de pământ cu rol principal de separație;
- geogrilă în baza substratului cu rol de ranforsare;
- substratul căii cu grosimea de 36 / 34,5 cm și geogrilă la jumătatea grosimii în zona carosabilă iar în zona proprie grosimea substratului este de 60cm (din care 20cm balast și 40cm piatra sparta ranforsată cu geogrila).

- Soluția 1: Infrastructura conform paragraf anterior și suprastructura realizată din sina cu canal montata pe traverse bibloc înglobate în beton, sina CF montata pe traverse din beton inglobate in piatra sparta - (**Cale de rulare tramvai carosabilă înglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montata pe traverse din beton pe zona proprie**)
- Soluția 2: Infrastructura conform paragraf anterior și suprastructura realizată din sina tip CF și contrasina montate pe traverse înglobate în beton, sina CF montata pe traverse din beton inglobate in piatra sparta - (**Cale de rulare tramvai carosabilă înglobată în beton cu sina CF și contrasina, respectiv sina CF montata pe traverse din beton pe zona proprie**).

- Peroane**

Avand in vedere interventiile si dotarile propuse, starea actuala a finisajului finit si al accesoriilor, dar si clasa de beton inferioara la peroane se vor demola si reface peroanele in intregime.

- Rețea aeriană de contact**

Rețeaua de contact de tramvai se va realiza pe intregul traseu în varianta simplu compensat, cu compensarea dilatării firului de contact cu contragreutăți. Traversele vor fi din oțel inox (diam. 8mm), izolatorii din GRP, suspensia delta din minorok și fixatorii și console din GRP. Pe interiorul curbelor se vor monta întinzătoare cu arc.

Sustinerea retelei de contact de tramvai se va realiza în doua variante conform expertizei tehnice.

- Varianta 1 cu stâlpi metalici montați pe fundație prin intermediul buloanelor.
- Varianta 2 cu stâlpi metalici încastrăți în fundația de beton.

Stalpii de susținere ai retelei de contact amplasati in axa amprizei de tramvai, vor asigura gabaritul de libera trecere al vagonului.

Stalpii de susținere ai retelei de contact sunt stalpi de folosinta în comun, metalici din trei tronsoane avand capacitatea portanta 8, 10 sau 12 tfm functie de solicitările la care sunt supusi. Stalpii vor fi amplasati in trotuarele adiacente liniei de tramvai sau in axul caii de rulare tramvai.

Se vor inlocui pisele speciale de pe traseu.

- Substația electrică de tractiune și cabluri de curent continuu**

In cadrul modernizarii substației de tractiune electrică se vor inlocui urmatoarele echipamente și instalatii electrice:

- Instalația de medie tensiune 20(10) KV.
- 2 Grupuri trafo-redresor pentru tractiune alcătuit din:
 - transformatorul 20(10)/0,670 KVc.a;
 - redresorul 825 Vcc, în punte trifazata.
- Instalația de distribuție în curent continuu 825 Vcc bara pozitivă.
- Instalația de distribuție în curent continuu bara negativă.
- Instalația pentru servicii proprii inclusiv transformatorul de servicii auxiliare;
- Instalația de alarmă, incendiu și antiefractie.
- Instalația de telecomandă a substației

- Reparatii instalatii electrice aferente substationilor;

Cablurile de curent continuu existente se vor inlocui cu cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 500 mmp, cu izolație din polietilenă reticulară (XLPE), manta din polietilenă de medie densitate (MDPE) pentru tensiune de 1,8 / 3 kV c.c.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Soluțiile adoptate, în baza recomandărilor din cadrul expertizelor tehnice sunt:

– Cale de rulare

Conform expertizei tehnice sunt prezentate două variante de reabilitare și anume:

Soluția tehnică 1 – zona carosabilă

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului următoarea configurație:

- geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;
- executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15;
- nisip - 5 cm grosime;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- primul strat de balast cu grosimea de 18 cm;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- al doilea strat de balast cu grosimea de 16,5 cm;
- AB22,4 bază 50/70, 6 cm grosime;
- ecran cauciuc 1,5cm

Suprastructura căii de rulare va avea următoarea structură:

- MAS16 rul50/70, 4 cm grosime;
- BAD22,4 leg50/70, 5 cm grosime;
- geocompozit;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu fibre de prolipropilenă, 12 cm grosime;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu plasa PC52 100 x 100 x 8, 22 cm grosime;
- șină cu canal complet echipată cu sistemul de izolare și amortizare zgomote și vibrații;
- traverse bibloc și sistem de calare inglobat în bibloc
- sistem de izolare și amortizare zgomote și vibrații

Pe zonele protejate precum și acolo unde frontul de cladiri este foarte aproape de ampriza liniei de tramvai se are în vedere ca deasupra stratului de asfalt din fundație AB 22,4 să fie prevăzut ecran de cauciuc în grosime de 1,5cm pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor. Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitudulară.

Soluția tehnică 1 și 2 – zona proprie (Sos. Petricani)

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului următoarea configurație:

- dren longitudinal;
- geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;
- executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15;
- nisip - 5 cm grosime;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- strat de balast cu grosimea de 20 cm;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- strat de piatra sparta cu grosimea de 40 cm;

Suprastructura căii de rulare va avea următoarea structură:

- řină CF montată pe traverse din beton prevazută cu prinderi elastice;
- ampriza delimitată cu borduri

Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulară, poziția retelei va tine cont de dren, retelele edilitare, poziția stâlpilor, etc.

Soluția tehnică 2 – zona carosabilă

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului următoarea configurație:

- geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;
- executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15;
- nisip - 5 cm grosime;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- primul strat de balast cu grosimea de 18 cm;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- al doilea strat de balast cu grosimea de 18 cm;
- AB22,4 bază 50/70, 6 cm grosime;

Suprastructura căii de rulare va avea următoarea structură:

- MAS16 rul50/70, 4 cm grosime;
- BAD22,4 leg50/70, 5 cm grosime;
- geocompozit;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu fibre de prolipropilenă, 9 cm grosime;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu plasa PC52 100 x 100 x 8, 25 cm grosime;
- ţină tip CF cu contrasina complet echipată cu sistemul de izolare și amortizare zgomote și vibrații;
- traverse din beton precomprimat
- sistem de izolare și amortizare zgomote și vibrații

Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulară.

Având în vedere intervențiile și dotările propuse, starea actuală a finisajului finit și a accesoriilor, dar și clasa de beton inferioara la peroane se vor demola și reface peroanele în întregime.

– Rețea aeriană de contact

Rețeaua de contact tramvai se va realiza în varianta simplu compensată, cu compensarea dilatației firului de contact cu contragreutăți. Traversele vor fi din oțel inox (diam. 8mm), izolatorii din GRP, suspensia delta din minorok și fixatorii și console din GRP. Pe interiorul curbelor se vor monta pe traversee întinzătoare cu arc.

Susținerea rețelei de contact de tramvai se va realiza în două variante conform expertizei tehnice:

- Varianta 1 cu stâlpi metalici montați pe fundație prin intermediul buloanelor.
- Varianta 2 cu stâlpi metalici încastrăți în fundația de beton.

Stâlpii de susținere ai rețelei de contact sunt stâlpi de folosintă în comun, metalici din trei tronsoane având capacitatea portantă 8, 10 sau 12 tfm funcție de solicitările la care sunt supuși, prevăzuti cu capace la partea superioară. Fundațiile stâlpilor liniei de contact vor fi realizate din beton armat monolit în care se vor lăsa goluri pentru cabluri.

Pentru varianta 1 din expertiza avantajele și dezavantajele sunt următoarele:

Avantaje

- Permite relocarea cu usurință a stâlpului în cazul de accident sau în cazul unei intervenții;
- Permite montarea prin fundația stâlpului a cablurilor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat.

Dezavantaje

- Durata mai mare de execuție în comparație cu varianta 2.

Pentru varianta 2 din expertiză avantajele și dezavantajele sunt următoarele:

Avantaje

- Utilizarea stâlpilor încastrăți în fundație presupune un cost scăzut în faza de construcție și o durată de execuție mai mică;

Dezavantaje

- Stalpii incastri nu pot fi relocati în cazul de accident sau în cazul unei intervenții pentru adaptarea retelei în zona respectivă și este necesară plantarea unui stâlp nou;
- Pozarea cablurilor de alimentare a corpurilor de iluminat se face aparent.

– Substatia electrica de tractiune si cabluri de curent continuu

In cadrul modernizarii substației de tracțiune electrică se vor înlocui următoarele echipamente și instalații electrice:

- Instalația de medie tensiune 20(10) KV.
- 2 Grupuri trafo-redresor pentru tracțiune alcătuit din:
 - transformatorul 20(10)/0,670 KVc.a;
 - redresorul 825 Vcc, în punte trifazată.
- Instalația de distribuție în curent continuu 825 Vcc bara pozitivă.
- Instalația de distribuție în curent continuu bara negativă.
- Instalația pentru servicii proprii inclusiv transformatorul de servicii auxiliare;
- Instalația de alarmă, incendiu și antiefractie.
- Instalația de telecomandă a substației
- Reparatii instalatii electrice aferente substatiei;

Cablurile de curent continuu care se vor poza sunt cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 500 mmp, cu izolație din polietilenă reticulară (XLPE), manta din polietilenă de medie densitate (MDPE) pentru tensiune de 3 KV.

- Odată cu pozarea cablurilor de curent continuu, pe traseele comune cu telecomanda substațiilor se va realiza o canalizare din două tevi de protecție d=63 mm în același profil cu cablurile și se vor monta camerete de tragere în linie dreaptă la distanță de circa 70 - 80m între ele, în dreptul subtraversărilor și la orice schimbare de direcție a traseului.

- Pozarea cablurilor se va face pe trasee existente sau proiectate la adâncimea de 0,8m în trotuar și 1,2m la subtraversarea strazilor. Pentru executarea subtraversărilor se vor utiliza tuburi din materiale termoplastice (PVC tip M cu diametrul de 90mm - 110mm), înglobate în beton, asigurându-se o distanță de circa 60 mm între tevi, atât în plan vertical cât și în plan orizontal. Subtraversările noi se vor realiza prin foraj orizontal pe arterele în care acest lucru este posibil. În cazul în care traversările existente nu sunt deteriorate, acestea se vor refolosi.

- Protecția mecanică a cablurilor în trotuare se va realiza cu caramizi sau cu tuburi corugate din PEHD cu perete dublu – corugat la exterior și lis la interior, cablurile fiind asezate pe un pat de nisip de circa 10 cm.

- După pozarea cablurilor, se vor reface trotuarele și zonele carosabile afectate la forma inițială.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Cale de rulare

Conform raportului de expertiză se recomandă **soluția tehnică 1 – Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie**

Rețea aeriană de contact

Conform raportului de expertiză, rețeaua de contact se va realiza cu înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact prin realizarea unei rețele noi compenseate cu contragreutăți sau arcuri, susținută pe console din GRP sau traverse din cabluri de oțel cu întinzători arc la un capăt, fixatoare din GRP cu suspensie tip delta.

Conform raportului de expertiză, stâlpii utilizați pentru susținerea rețelei de contact se vor realiza conform variantei 1 recomandată – **stâlpi de metal montați pe fundație din beton prin intermediul buloanelor încastrate în fundație și fixarea acestora cu piuliță.**

Substație electrică de tractiune și cabluri de curent continuu

Conform raportului de expertiză substația electrică de tractiune necesită lucrări de modernizare la echipamentele electrice de tractiune aferente substației cat și reparări la instalatiile de iluminat și forta.

In cadrul lucrărilor de modernizare a echipamentelor substațiilor se va avea în vedere lucrări la feederii de alimentare pe medie tensiune a substației.

De asemenea conform expertizei tehnice se vor înlocui cablurile de curent continuu existente cu cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 500 mmp, cu izolație din polietilenă reticulară (XLPE), manta din polietilenă de medie densitate (MDPE) pentru tensiune de 1,8 - 3kV

5. Identificarea opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluții tehnice

Având în vedere obiectivele documentației și recomandările expertizelor tehnice au fost dezvoltate 2 soluții tehnice pentru modernizarea liniei de tramvai:

1. Soluția tehnică 1

- **Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie**

- Rețea de contact de tramvai în varianta simplu compensat, cu stâlpi metalici montați pe fundație prin intermediul buloanelor.

2. Soluția tehnica 2

- Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina CF și contrasina, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie
- Rețea de contact de tramvai în varianta simplu compensat, cu stâlpi metalici încastrăți în fundația de beton.

a. Descrierea principalelor lucrari de interventie

Pentru solutiile tehnice 1 și 2 principalele lucrari de interventie sunt:

- lucrări la linia de tramvai și aparate de cale;
- lucrări la peroane;
- lucrări la rețeaua de contact;
- lucrări la substationi de tractiune si cabluri de curent continuu

Soluția tehnica 1

- Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie
- Rețea de contact de tramvai în varianta simplu compensat, cu stâlpi metalici montați pe fundație prin intermediul buloanelor.

A - Lucrări la linia de tramvai – zona carosabila

I. Linia curenta

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- ✓ Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidurilor de separatie – marca betonului C12/15
- ✓ Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii
- ✓ Așternerea stratului de nisip – 5cm
- ✓ Așternere geogrid cu noduri rigide
- ✓ Așternerea primul strat de balast – 18cm
- ✓ Așternere geogrid cu noduri rigide
- ✓ Așternerea al doilea strat de balast – 16,5cm
- ✓ Turnarea stratului de AB22.4 – 6cm
- ✓ Pozarea ecranului de cauciuc de 1,5cm

Lucrările de realizare a suprastructura căii:

- ✓ Pozarea retelei multitubulare care va tine cont de amplasamentul retelelor edilitare;
- ✓ Pozarea plasei sudate PC52 de φ8x100x100mm
- ✓ Pozarea traverselor bloc și calarea acestora
- ✓ Înglobarea traverselor bloc din beton cu armatura vazută (prevazute cu sisteme de calare înglobate în bloc și sisteme de atenuare a zgromotelor și vibratiilor) în stratul 1 de beton de monolitizare având grosimea 22cm marca

C30/37 (traverse pe care se va monta şina cu canal prin intermediul prinderilor directe protejate cu vaselină și folie PVC). Betonul se va turna până sub talpa sinei. Acest strat de beton se va arma cu plasă PC 52 Ø8 100x100 pozată sub biblocurile traverselor.

- ✓ Delimitarea sensurilor de circulație se va realiza cu polistiren extrudrat numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea rost de separație.
- ✓ Montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații la înima sinei și sub talpa acesteia înainte de betonare.
- ✓ Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime de 12 cm marca C30/37 armat cu fibre de polipropilenă.
- ✓ Așternerea geocompozitului.
- ✓ MAS16 - 4 cm grosime;
- ✓ BAD22,4 - 5 cm grosime;
- ✓ Turnarea și închiderea rosturilor de la ciuperca sinei cu mastic de etanșare turnat deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.
- ✓ Șină cu canal protejată prin grunduire și vopsire;

II. Zona aparatelor de cale

Infrastructura pe zona aparatelor de cale:

- ✓ Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15
- ✓ Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii
- ✓ Așternerea stratului de nisip – 5cm
- ✓ Așternere geogrila cu noduri rigide
- ✓ Așternerea primul strat de balast – 18cm
- ✓ Așternere geogrila cu noduri rigide
- ✓ Așternerea al doilea strat de balast – 16,5cm
- ✓ Turnarea stratului de AB22.4 – 6cm
- ✓ Pozarea ecranului de cauciuc de 1,5cm

Suprastructura pe zona aparatelor de cale:

- ✓ Pozarea retelei multitubulare care va tine cont de amplasamentul retelelor edilitare;
- ✓ Se va realiza din șină cu canal, montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 22 cm. armat cu două plase Ø8 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 12 cm , armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa sinei și la înima acesteia. Înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzură (MAS16 - 4 cm) și unul de legatură (BAD22,4 -5 cm). Între stratul de legatură al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocomposite din poliester bituminat.
- ✓ Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

B - Lucrări la linia de tramvai – zona proprie (Sos. Petricani)

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului următoarea configurație:

- ✓ - dren longitudinal;
- ✓ - geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;

- ✓ - executarea zidurilor de separatie – marca betonului C12/15;
- ✓ - nisip - 5 cm grosime;
- ✓ - geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- ✓ - strat de balast cu grosimea de 20 cm;
- ✓ - geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- ✓ - strat de piatra sparta cu grosimea de 40 cm;

Suprastructura căii de rulare va avea următoarea structură:

- ✓ - șină CF montata pe traverse din beton prevazuta cu prinderi elastice;
- ✓ - ampriza delimitata cu borduri

Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitudulară, poziția retelei va tine cont de dren, retelele edilitare, poziția stalpilor, etc.

Lucrări la rețeaua de contact

Noua soluție de realizare a rețelei de contact de tramvai prevede compensarea firului de contact cu compensatori cu contragreutăți. Traversele vor fi din oțel inox (diam. 8mm), izolatorii din GRP, suspensia delta din minorok și fixatorii din GRP. Acolo unde este cazul se vor monta pe interiorul curbelor întinzătoare cu arc.

Rețeaua de contact se va realiza cu stâlpi metalici demontabili tip SMD, montați pe fundație prin intermediul buloanelor.

Stâlpii pentru susținerea rețelei de contact vor fi amplasati pe trotuare sau în axul caii de rulare, de-a lungul întregului traseu al liniei de tramvai. Proiectul va cuprinde demontarea stâlpilor vechi, montarea stâlpilor noi, montarea suspensiei rețelei de contact precum și montarea firului de contact.

De asemenea se vor înlocui toate piesele speciale aferente rețelei de contact tramvai.

Substația electrică de tractiune și cabluri de curent continuu

In cadrul modernizării substației de tractiune electrică se vor înlocui următoarele echipamente și instalatii electrice:

- Instalația de medie tensiune 20(10) KV.
- 2 Grupuri trafo-redresor pentru tractiune alcătuit din:
 - transformatorul 20(10)/0,670 KVc.a;
 - redresorul 825 Vcc, în punte trifazată.
- Instalația de distribuție în curent continuu 825 Vcc bara pozitivă.
- Instalația de distribuție în curent continuu bara negativă.
- Instalația pentru servicii proprii inclusiv transformatorul de servicii auxiliare;
- Instalația de alarmă, incendiu și antiefractie.
- Instalația de telecomandă a substației
- Reparatii instalatii electrice aferente substatiilor;

In cadrul lucrarilor de modernizare a echipamentelor substației se va avea în vedere lucrari la feederii de alimentare pe medie tensiune a substatiilor.

Cablurile de curent continuu existente se vor înlocui cu cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 500 mmp, cu izolație din polietilenă reticulară (XLPE), manta din polietilenă de medie densitate (MDPE) pentru tensiune de 1,8/3 kV c.c.

Soluția tehnica 2

- Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina CF și contrasina, respectiv sina CF montata pe traverse din beton pe zona proprie
- Rețea de contact de tramvai în varianta simplu compensat, cu stâlpi metalici încastrați în fundația de beton.

A - Lucrări la linia de tramvai – zona carosabila

I. Linia curenta

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- ✓ Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15
- ✓ Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii
- ✓ Așternerea stratului de nisip – 5cm
- ✓ Așternere geogrid cu noduri rigide
- ✓ Așternerea primul strat de balast – 18cm
- ✓ Așternere geogrid cu noduri rigide
- ✓ Așternerea al doilea strat de balast – 18cm
- ✓ Turnarea stratului de AB22.4 – 6cm

Lucrările de realizare a suprastructura căii:

- ✓ Pozarea retelei multitubulare care va tine cont de amplasamentul retelelor edilitare;
- ✓ Pozarea plasei sudate PC52 de φ8x100x100mm sub traverse
- ✓ Pozarea traverselor prefabricate din beton și calarea acestora
- ✓ Înglobarea traverselor din beton și a sistemelor de atenuare a zgomotelor și vibratiilor în stratul 1 de beton de monolitizare având grosimea 25cm marca C30/37 (traverse pe care se va monta sina CF cu contrasina prin intermediul prinderilor elastice prevazute cu casete de protecție). Betonul se va turna până sub talpa sinei.
- ✓ Delimitarea sensurilor de circulație se va realiza cu polistiren extrudrat numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea rost de separație.
- ✓ Montarea amortizoarelor de zgomite și vibrații la inima sinei și sub talpa acesteia înainte de betonare.
- ✓ Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime de 9 cm marca C30/37 armat cu fibre de polipropilenă.
- ✓ Așternerea geocompozitului.
- ✓ MAS16 - 4 cm grosime;
- ✓ BAD22,4 - 5 cm grosime;
- ✓ Turnarea și închiderea rosturilor de la ciuperca sinei cu mastic de etanșare turnat deasupra amortizoarelor de zgomite și vibrații.
- ✓ Sina CF cu contarsina protejată prin grunduire și vopsire;

II. Zona aparătoare de cale

Infrastructura pe zona aparătoare de cale:

- ✓ Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15
- ✓ Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii
- ✓ Așternerea stratului de nisip – 5cm
- ✓ Așternere geogrila cu noduri rigide
- ✓ Așternerea primul strat de balast – 18cm
- ✓ Așternere geogrila cu noduri rigide
- ✓ Așternerea al doilea strat de balast – 18cm
- ✓ Turnarea stratului de AB22.4 – 6cm

Suprastructura pe zona aparătoare de cale:

- ✓ Pozarea retelei multitubulare care va tine cont de amplasamentul retelelor edilitare;
- ✓ Se va realiza din șină cu canal, montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 22 cm. armat cu două plase Ø8 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 12 cm , armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa șinei și la inima acesteia. Înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzură (MAS16 - 4 cm) și unul de legatură (BAD22,4 -5 cm). Între stratul de legatură al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat.
- ✓ Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

B - Lucrări la linia de tramvai – zona proprie (Sos. Petricani)

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului următoarea configurație:

- ✓ - dren longitudinal;
- ✓ - geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;
- ✓ - executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15;
- ✓ - nisip - 5 cm grosime;
- ✓ - geogrila cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- ✓ - strat de balast cu grosimea de 20 cm;
- ✓ - geogrila cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- ✓ - strat de piatra sparta cu grosimea de 40 cm;

Suprastructura căii de rulare va avea următoarea structură:

- ✓ - șină CF montata pe traverse din beton prevazuta cu prinderi elastice;
- ✓ - ampriza delimitata cu borduri

Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulara, poziția retelei va tine cont de dren, retelele edilitare, poziția stalpilor, etc.

Lucrări la rețeaua de contact

Noua soluție de realizare a rețelei de contact de tramvai prevede compensarea firului de contact cu compensatori cu contragreutăți. Traversele vor fi din oțel inox (diam. 8mm),

izolatorii din GRP, suspensia delta din minorok și fixatorii din GRP. Acolo unde este cazul se vor monta pe interiorul curbelor întinzătoare cu arc.

Rețeaua de contact se va realiza cu stâlpi metalici încastrati în fundația de beton.

Stâlpii pentru susținerea rețelei de contact vor fi amplasați pe trotuare sau în axul liniei de-a lungul întregului traseu al liniei de tramvai. Proiectul va cuprinde demontarea stâlpilor vechi, montarea stâlpilor noi, montarea suspensiei rețelei de contact precum și montarea firului de contact.

De asemenea se vor înlocui toate piesele speciale aferente retelei de contact.

Substatia electrica de tractiune si cabluri de curent continuu

În cadrul modernizării substației de tractiune electrică se vor înlocui urmatoarele echipamente și instalatii electrice:

- Instalația de medie tensiune 20(10) KV.
- 2 Grupuri trafo-redresor pentru tractiune alcătuit din:
 - transformatorul 20(10)/0,670 KVc.a;
 - redresorul 825 Vcc, în punte trifazată.
- Instalația de distribuție în curent continuu 825 Vcc bara pozitivă.
- Instalația de distribuție în curent continuu bara negativă.
- Instalația pentru servicii proprii inclusiv transformatorul de servicii auxiliare;
- Instalația de alarmă, incendiu și antiefractie.
- Instalația de telecomandă a substației
- Reparatii instalatii electrice aferente substatiilor;

În cadrul lucrarilor de modernizare a echipamentelor substației se va avea în vedere lucrari la feederii de alimentare pe medie tensiune a substatiilor.

Cablurile de curent continuu existente se vor înlocui cu cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 500 mmp, cu izolație din polietilenă reticulară (XLPE), manta din polietilenă de medie densitate (MDPE) pentru tensiune de 1,8 / 3 kV.

In ambele solutii se vor realiza lucrări de demolare si refacere a peroanelor

Peroanele se vor amplasa astfel încât marginea exterioară a bordurilor peronului (marginea bordurii dinspre linia de tramvai) va fi la 1,36m față de axul fiecarui sens de circulație al tramvaiului.

Lungimea totală reiese din executarea urmatoarelor parti componente ale peronului: două alveole cu lungimea de 2m fiecare la extremitati (după caz), o zonă de imbarcare - debarcare călători cu lungimea de 40m, o rampe pentru persoane cu dizabilitati cu lungimea de 3m și zonă trecerii de pietoni între 4,5 și 6m. Rampe pentru persoanele cu dizabilitati se va amplasa între zona de imbarcare – debarcare și trecerea de pietoni.

Latimea peroanelor va fi de 2m dacă sunt poziționate în zona carosabilă (dar în cazuri exceptionale pot avea minimum 1,80m). Astfel fundația se va executa din beton având latime egală cu latimea peronului și lungime egală cu lungimea peronului.

Cota de fundare se va proiecta tinând cont de urmatoarele reguli:

- Suprafata de imbarcare – debarcare va fi la +25cm fata de cota N.S.S. (nivelul superior al sinei).
- Suprafata de imbarcare – debarcare din dreptul trecerii de pietoni va fi la cota N.S.S.

Structura peronului va fi urmatoarea:

- Platforma de pamant compactata
- Strat de balast 15 cm;
- Fundatie beton C12/15 – 20-25 cm
- Acoperirea peronului se va executa din B.A.8 (strat de uzura cu grosimea de 5cm) pe intreaga suprafata a peronului.

Premergator turnarii betonului se vor monta cameretele de tragere, canalizatia electrica, inclusiv priza de impamantare, fundatiile pentru adaposturile de calatori, fundatiile borne de ocolire, fundatiile garduri protectie, fundatiile stalpi indicatori statie, fundatiile stalpi supraveghere video, etc.

Blocurile de beton se vor arma constructiv la partea superioara (sub stratul de uzura) cu plasa de tip STNB cu diametru de 4 mm.

Peroanele se vor borda perimetral cu borduri din piatra naturala cu dimensiunile (bxh)=20x25cm amplasate pe o fundatie din beton simplu de clasa inferioara cu grosimea de circa 10 cm.

Unde sunt incertitudini cu privire la retelele subterane, de comun acord cu detinatorii acestora, se vor efectua sondaje pentru identificare. Trecerea la lucrarea de refacere a peroanelor se va face numai dupa finalizarea lucrarilor subterane din ampriza strazilor.

Acesorile constau în mobilierul stradal (elemente de tip CNS – componente ne structurale) și tin de siguranta calatorilor cu care se vor echipa peroanele:

- indicator de ocolire;
- borna luminoasa de ocolire;
- indicator de statie;
- cosuri de gunoi;
- placute de ghidare și avertizare pentru nevazatori;
- garduri de protectie;
- pe fiecare panou de gard catadioptri (o bucată pe panou);
- cate un stalp metalic pentru sistemul de supraveghere în fiecare alveola;
- cate doua pergole (adaposturi pentru calatori) pe fiecare peron;

b. Descrierea dupa caz și a altor lucrari incluse în solutiile tehnice de interventie propuse

Nu este cazul

c. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc antropici și naturali inclusiv schimbari climatice ce pot afecta investitia

Având în vedere funcțiunea principală a amplasamentului nu avem probleme speciale legate de protecția mediului. În amplasament nu se desfășoară procese care să constituie surse de poluare a aerului, solului, subsolului, sau care să prelucreze/producă substanțe toxice sau periculoase.

Asigurarea utilităților, alimentare cu apa, canalizare, electricitate și gaze naturale, se face din rețelele publice. Apele pluviale sunt colectate parțial și evacuate în sistemul local de canalizare pluvială.

In cazul în care apar factori de risc meteo neprevazuti (ploi abundente de scurta durata, furtuni, etc.) se vor lua masuri de protejare în timpul executiei lucrarilor și de oprire a acestora pana cand conditiile climatice vor permite reluarea lucrarilor.

Impactul asupra mediului, ca urmare a implementarii proiectului, va fi unul benefic.

d. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zone invecinate

Linia de tramvai se va realiza pe actualul amplasament intr-o solutie constructiva noua astfel incat sa nu interfereze cu monumentele istorice / de arhitectura sau situri arheologice invecinate.

e. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investitiei rezultate în urma realizarii lucrarilor de interventie

- categoria și clasa de importanță;
Clasa de importanță III.
- an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Anii punerii în funcțiune a:

- liniilor de tramvai – in anii 1961, 1963, 1967, 1969, 1970, 1979, 1988 si 1997,
 - rețelei de contact și a instalațiilor aferente – in anii 1929, 1961, 1970, 1979 și 1988,
 - substatia electrica de tractiune Pipera - 1970
 - cablurile de curent continuu au fost puse în functiune in anii 1970, 1977 și 1980
- suprafață construită;

Lungimea liniei de tramvai ce urmează a se moderniza este de 5,3 km cale dublă cu interax variabil 3 – 3,5m (3,5m acolo unde stalpii sunt in axa caii), ampriza liniei de tramvai este de 7m, respectiv 3,5m cale simpla in bucla de intoarcere Platforma Industriala Pipera.

- suprafață construită desfășurată

Suprafață totală a terenului unde se efectuează lucrări de construcții este de cca 38.764 mp (din care: cca. 37.100 mp pentru linia de tramvai și cca. 1.664 mp pentru peroane) amplasată în cadrul domeniul public..

- valoarea de inventar a construcției –
 - Valoare de inventar pentru linie de tramvai – 904.755,39 lei
 - Valoare de inventar pentru retea de contact – 16.113,7 lei
 - Valoare de inventar pentru substatie de tractiune – 9.379,29 lei

5.2 Necessarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare:

Nu sunt consumuri suplimentare fata de situatia existenta.

5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției în solutia 1 este de 18 luni (din care 12 luni durata de executie)

Grafic de realizare a investitiei in solutia 1

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OPERATIE																		
Demarare proiect																		
Achizitii servicii proiectare																		
Elaborare PT + DE																		
Obtinere Autorizatie de construire																		
Achizitie lucrari constructie																		
Predare amplasament + Organizare de santier																		
Demontari																		
Devieri si protejari retele edilitare																		
Fundatii si terasamente																		
Suprastructura + retea multitubulara + peroane																		
Inglobare																		
Montare stalpi + pozare cabluri de curent continuu																		
Montare suspensie																		
Modernizare substatii electrice de tractiune																		
Teste si verificari																		
Receptia finala																		

Durata de realizare a investitiei in solutia 2 este de 20 luni (din care 14 luni durata de executie)

Grafic de realizare a investitiei in solutia 2

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OPERATIE																		
Demarare proiect																		
Achizitii servicii proiectare																		
Elaborare PT + DE																		
Obtinere Autorizatie de construire																		
Achizitie lucrari constructie																		
Predare amplasament + Organizare de santier																		
Demontari																		
Devieri si protejari retele edilitare																		
Fundatii si terasamente																		
Suprastructura + retea multitubulara																		
Inglobare																		

Montare stalpi + pozare cabluri de curent continuu																											
Montare suspensie																											
Modernizare substatii electrice de tractiune																											
Teste și verificări																											
Recepția finală																											

5.4 Costurile estimative ale investiției:

În conformitate cu devizele generale pentru soluția tehnică 1 și soluția tehnică 2 – anexate la prezenta documentație:

Soluția tehnică 1 – soluția adoptată

Indicatori:

- **5,3 km cale dubla – Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie**
- **4 schimbator simplu de intrare, 4 schimbator simplu de ieșire și 3 traversari cu 4 inimi (STB – STB);**

Total general (cu TVA) = 317.047.633 lei din care C+M (cu TVA) = 231.130.395 lei;

Total general (fără TVA) = 266.765.281 lei din care C+M (fara TVA) = 194.227.223 lei

LEI	Total Investiție	C+M
Total fără TVA	266.765.281	194.227.223
TVA	50.282.352	36.903.172
Total cu TVA	317.047.633	231.130.395

Soluția tehnică 2

Indicatori:

- **5,3 km cale dubla – Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina CF și contrasina, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie;**
- **4 schimbator simplu de intrare, 4 schimbator simplu de ieșire și 3 traversari cu 4 inimi (STB – STB);**

Total general (cu TVA) = 330.611.454 lei din care C+M (cu TVA) = 242.170.527 lei

Total general (fără TVA) = 278.179.733 lei din care C+M (fara TVA) = 203.504.645 lei

5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

- a) impactul social și cultural;

Prin existența unui număr suficient de tramvaie, crește atraktivitatea transportului în comun și scade numărul de autoturisme din trafic.

În cazul menținerii tipului de tramvai existent și o creștere a vitezei de exploatare cu 20% ca urmare a modernizării caii de rulare tramvai pe arterele str. Turmelor, str. Reinvierii, str. Maica Domnului, B-dul Lacul Tei, Sos. Petricani și B-dul Dimitrie Pompeiu vom avea:

- creșterea fluxului de călători la ore de vârf cu circa:
 - 20,0%, respectiv cu 315 călători pe ora – pentru linia 16
 - 20,0%, respectiv cu 248 călători pe ora – pentru linia 36
- scăderea intervalului de succedare a tramvaielor, fata de valorile actuale:
 - cu până la 16,7% pentru linia 16;
 - cu până la 16,7% pentru linia 36;
- creșterea numărului de curse efectuate de tramvaiele aflate pe traseu,
cu :
 - aproximativ 20,0% pentru linia 16;
 - aproximativ 20,0% pentru linia 36

Asigurarea unei infrastructuri modernizate și pentru noile vagoane de tramvai de 36m. În cazul introducerii tramvaielor cu lungimea de 36m și o creștere a vitezei de exploatare cu 20% ca urmare a modernizării caii de rulare și reducerea parcului circulant cu un tramvai, vom avea:

- creșterea fluxului de călători la ore de vârf cu circa:
 - 29,0%, respectiv cu 457 călători pe ora – pentru linia 16
 - 30,6%, respectiv cu 380 călători pe ora – pentru linia 36
- scăderea intervalului de succedare a tramvaielor, fata de valorile actuale:
 - cu până la 6,2% pentru linia 16;
 - cu până la 7,4% pentru linia 36;
- creșterea numărului de curse efectuate de tramvaiele aflate pe traseu,
cu :
 - aproximativ 6,7% pentru linia 16;
 - aproximativ 8,0% pentru linia 36

Obiectivul general al proiectului de modernizare linie de tramvai este **reducerea emisiilor de CO₂ și a congestiilor din trafic, creșterea cotei modale a utilizării transportului public și scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public**, toate acestea fără a înrăutăți condițiile de trafic. În plus, implementarea proiectului vizează sporirea numărului de călători cu tramvaiul, prin scurtarea timpului de călătorie ca urmare a creșterii vitezei comerciale.

Astfel, utilizarea extinsă a transportului electric pentru furnizarea serviciilor de transport public urban îndeplinește obiectivul definit de decarbonizare graduală a sectorului transport, în următoarele moduri:

- Vehiculele electrice nu eliberează pulberi la nivel scăzut aşa cum fac vehiculele private și autobuzele, acest lucru nu doar că îmbunătățește sănătatea publică dar reduce și obstacolele din calea transportului nemotorizat
- În general, vehiculele electrice din TP sunt percepute într-o lumină mai atrăgătoare decât echivalentul lor care funcționează pe bază de combustibili fosili, trecerea la vehiculele electrice adesea dă măsura înlocuirii unui mijloc de transport cu mijloace mai durabile

Modernizarea liniei de tramvai ar avea ca rezultat o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește congestiile în zona metropolitană, conform studiului de trafic. Rezultatele reflectă o reducere a congestiilor, având în vedere că timpul de deplasare al vehiculelor scade semnificativ, precum și kilometrii parcursi per vehicul. Reducerea congestiei este explicată

prin faptul că oamenii vor înlocui mijloacele private de transport cu transportul public în timpul orelor de vârf AM.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare.

Consumurile estimate de forță de muncă necesare realizării lucrărilor de modernizare este dat de programul de calcul la evaluarea devizelor estimative ce stau la baza Devizului General. Acestea sunt extrase din normele de deviz agreate prin norme de consum specifice. Este necesar ca forța de muncă să fie calificată, dat fiind complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate.

In urma realizarii investiției nu se vor genera locuri noi de munca în faza de operare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Modernizarea liniei de tramvai va genera un nivel de zgomote și vibrații mai mic ca urmare a soluțiilor luate prin proiect. Au fost introduse elemente de diminuare a zgomotelor și vibratiilor (amortizoare de zgomote și vibratii și ecrane de cauciuc) atât la inima sinei cat, sub talpa acesteia, precum și în infrastructura liniei de tramvai și a aparatelor de cale. Aceasta condiție fiind impusă și în certificatul de urbanism și recomandata în expertiza tehnică.

6. Optiunea tehnico-economică optimă, recomandată

6.1. Comparația soluțiilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Soluțiile adoptate, în baza recomandărilor din cadrul expertizelor tehnice sunt:

Cale de rulare

Conform expertizei tehnice sunt prezentate două variante de reabilitare și anume:

Soluția tehnică 1 – zona carosabilă

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului următoarea configurație:

- geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;
- executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15;
- nisip - 5 cm grosime;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- primul strat de balast cu grosimea de 18 cm;
- geogrilă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- al doilea strat de balast cu grosimea de 16,5 cm;
- AB22,4 bază 50/70, 6 cm grosime;
- ecran cauciuc 1,5cm

Suprastructura căii de rulare va avea următoarea structură:

- MAS16 rul50/70, 4 cm grosime;
- BAD22,4 leg50/70, 5 cm grosime;
- geocompozit;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu fibre de prolipropilenă, 12 cm grosime;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu plasa PC52 100 x 100 x 8, 22 cm grosime;
- șină cu canal complet echipată cu sistemul de izolare și amortizare zgomote și vibrații;
- traverse bibloc și sistem de calare inglobat în bibloc
- sistem de izolare și amortizare zgomote și vibrații

Pe zonele protejate precum și acolo unde frontul de clădiri este foarte aproape de ampriza liniei de tramvai se are în vedere ca deasupra stratului de asfalt din fundație AB 22,4 să fie prevazut ecran de cauciuc în grosime de 1,5cm pentru diminuarea zgomotelor și vibratiilor. Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulară.

Soluția tehnică 1 si 2 – zona proprie (Sos. Petricani)

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului următorea configurație:

- dren longitudinal;
- geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;
- executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15;
- nisip - 5 cm grosime;
- geogriliă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- strat de balast cu grosimea de 20 cm;
- geogriliă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- strat de piatra sparta cu grosimea de 40 cm;

Suprastructura căii de rulare va avea urmărarea structură:

- șină CF montata pe traverse din beton prevazuta cu prinderi elastice;
- ampriza delimitata cu borduri

Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulară, poziția retelei va tine cont de dren, retelele edilitare, poziția stalpilor, etc.

Soluția tehnică 2 – zona carosabilă

Infrastructura căii de rulare a tramvaiului urmărarea configurație:

- geotextil peste platforma de pământ compactată cu rol principal de separație;
- executarea zidurilor de separație – marca betonului C12/15;
- nisip - 5 cm grosime;
- geogriliă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- primul strat de balast cu grosimea de 18 cm;
- geogriliă cu noduri rigide cu rol de ranforsare;
- al doilea strat de balast cu grosimea de 18 cm;
- AB22,4 bază 50/70, 6 cm grosime;

Suprastructura căii de rulare va avea urmărarea structură:

- MAS16 rul50/70, 4 cm grosime;
- BAD22,4 leg50/70, 5 cm grosime;
- geocompozit;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu fibre de prolipropilenă, 9 cm grosime;
- beton de monolitizare C30/37, armat cu plasa PC52 100 x 100 x 8, 25 cm grosime;
- șină tip CF cu contrasina complet echipată cu sistemul de izolare și amortizare zgomote și vibrări;
- traverse din beton precomprimat
- sistem de izolare și amortizare zgomote și vibrări

Echiparea suprastructurii liniei de tramvai va cuprinde și retea multitubulară.

Conform expertizei tehnice prin comparatia celor 2 solutii tehnice din punct de vedere cantitatativ și calitativ a rezultat ca solutia 1 este mai performanta decat solutia 2.

Avantajele soluției tehnice 1 sunt în primul rând de natură economică, în sensul obținerii unor costuri reduse de execuție cât și o durată mai mică de realizare.

Soluția tehnică 2 presupune un efort finanțiar mai mare și o durată de execuție mai mare.

Rețea aeriană de contact

Rețeau de contact de tramvai se va realiza în varianta simplu compensat, cu compensarea firului de contact cu contragreutăți. Traversele vor fi din oțel inox (diam. 8mm), izolatorii din GRP, suspensia delta din minorok și fixatorii și console din GRP. Pe interiorul curbelor se vor monta întinzătoare cu arc.

Sustinerea retelei de contact de tramvai se va realiza în două variante conform expertizei tehnice:

- Varianta 1 cu stâlpi metalici montați pe fundație prin intermediul buloanelor.
- Varianta 2 cu stâlpi metalici încastrăți în fundația de beton.

Stâlpii de susținere ai retelei de contact sunt stâlpi de folosintă în comun, metalici din trei tronsoane având capacitatea portantă 8, 10 sau 12 tfm funcție de solicitările la care sunt supuși, prevăzuti cu capace la partea superioară. Fundațiile stâlpilor liniei de contact vor fi realizate din beton armat monolit în care se vor lasa goluri pentru cabluri.

Pentru varianta 1 din expertiza avantajele și dezavantajele sunt urmatoarele:

Avantaje

- Permite relocarea cu usurință a stâlpului în cazul de accident sau în cazul unei intervenții;
- Costul de material metalic este mai mic, deci și costul stâlpului poate să fie mai mic

Dezavantaje

- Durata mai mare de execuție în comparație cu varianta 2

Pentru varianta 2 din expertiza avantajele și dezavantajele sunt urmatoarele:

Avantaje

- Utilizarea stâlpilor încastrati în fundație presupune un cost scăzut în faza de construcție și o durată de execuție mai mică;

Dezavantaje

- Stâlpii încastrati nu pot fi relocati în cazul de accident sau în cazul unei intervenții pentru adaptarea retelei în zona respectiva va fi nevoie de un stâlp nou;

Substația electrică de tracțiune și cabluri de curent continuu

În cadrul modernizării substației de tracțiune electrică se vor înlocui urmatoarele echipamente și instalații electrice:

- Instalația de medie tensiune 20(10) KV.
- 2 Grupuri trafo-redresor pentru tracțiune alcătuit din:
 - transformatorul 20(10)/0,670 KVc.a;
 - redresorul 825 Vcc, în punte trifazată.
- Instalația de distribuție în curent continuu 825 Vcc bara pozitivă.
- Instalația de distribuție în curent continuu bara negativă.
- Instalația pentru servicii proprii inclusiv transformatorul de servicii auxiliare;
- Instalația de alarmă, incendiu și antiefractie.
- Instalația de telecomandă a substației
- Reparatii instalatii electrice aferente substatiilor;

În cadrul lucrarilor de modernizare a echipamentelor substației se va avea în vedere lucrari la feederii de alimentare pe medie tensiune a substației.

Cablurile de curent continuu existente se vor înlocui cu cabluri din cupru cu secțiunea nominală de 500 mmp, cu izolație din polietilenă reticulară (XLPE), manta din polietilenă de medie densitate (MDPE) pentru tensiune de 1,8 / 3 kV.

Tinând cont de variantele analizate mai sus, proiectantul a analizat două soluții de realizare a infrastructurii liniei de tramvai și anume:

1. Soluția tehnică 1

- Cale de rulare tramvai carosabilă înglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie
- Rețea de contact de tramvai în varianta simplu compensat, cu stâlpi metalici montați pe fundație prin intermediul buloanelor.

2. Soluția tehnică 2

- Cale de rulare tramvai carosabilă înglobată în beton cu sina CF și contrasina, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie
- Rețea de contact de tramvai în varianta simplu compensat, cu stâlpi metalici încastrăți în fundația de beton.

Dintre cele două soluții proiectantul a optat pentru Solutia tehnică 1

Avantajele soluției tehnice 1 sunt în primul rând de natură economică, în sensul obținerii unor costuri reduse de execuție, cât și o durată mai mică de realizare.

Durata de viață pentru soluția tehnică 1 este de cca 25 ani.

6.2. Selectarea și justificarea soluției optime, recomandate

Comparând cele două soluții tehnice rezultă că **SOLUȚIA TEHNICĂ 1** este **RECOMANDATĂ** deoarece:

- Soluția tehnică 1 se realizează cu un efort finanțier mai mic și o durată de execuție mai mică față de soluția tehnică 2
- Costurile pentru realizarea soluției 2 sunt mai mari față de soluția 1;
- Stalpi metalici montați pe buloane permit relocarea cu usurință a stalpului în cazul de accident sau în cazul unei intervenții iar stalpii încastrăți (varianta 2) nu pot fi relocați în cazul de accident sau în cazul unei intervenții

Soluția tehnică 1 recomandată de proiectant înglobează soluțiile tehnice recomandate prin expertize pentru calea de rulare, rețea de contact, stalpi de susținere ai retelei de contact, echipamente substatii.

6.3. Principali indicatori tehnico-economiți aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Total general (cu TVA) = 317.047.633 lei din care C+M (cu TVA) = 231.130.395 lei;

Total general (fără TVA) = 266.765.281 lei din care C+M (fără TVA) = 194.227.223 lei

b) indicatori minimali

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

- 5,3 km cale dubla – Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie
- 4 schimbator simplu de intrare, 4 schimbator simplu de ieșire și 3 traversari cu 4 inimi (STB – STB);

c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare

Indicatori de rezultat:

- 5,3 km cale dubla – Cale de rulare tramvai carosabilă inglobată în beton cu sina cu canal, respectiv sina CF montată pe traverse din beton pe zona proprie
- 4 schimbator simplu de intrare, 4 schimbator simplu de ieșire și 3 traversari cu 4 inimi (STB – STB);

Impactul estimat al realizării proiectului, din punct de vedere socio-economic este:

- asigurarea unui nivel adecvat al calității serviciilor de transport public pe traseul liniei de tramvai;
- creșterea nivelului calității aerului ca urmare a reducerii emisiilor GES;

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a investiției este de 12 de luni - soluția tehnică 1.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

Standarde și normative aplicabile prezentului proiect:

- I-7/2011 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a.
- NTE 007/2008 – Normativ privind proiectarea și execuția rețelelor de cabluri.
- PE – 116/94 Normativ de încercări și măsurători la echipament și instalații electrice;
- NP 061 – 02 - Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri
- ID37 – 1978 – Normativ pentru proiectarea și executarea retelelor de contact și de alimentare în curent continuu pentru tramvaie și troleibuze;
- SR EN 50122-1 – Instalații fixe. Măsuri de protecție referitoare la securitatea electrică și la legarea la pămînt.

- EN 50119 - Aplicații feroviare. Instalații fixe. Tracțiune electrică – linia aeriană de contact
- Legea 319/2006 – Legea securității și sanatății muncii;
- STAS – 2612/87 – Protecție împotriva electrocutărilor – limite admisibile;
- C- 56-2002 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente
- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 107/1996 legea apelor, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșurile, inclusiv deșurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
- C56/1985 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente (sau echivalent);
- Normativul P 100-1/2006 - Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, elaborat de UTCB și aprobat de MDLPL;
- P 100-3/2008 - Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente privind codul de evaluare seismică, elaborat de UTCB și aprobat de MDLPL;

- Normativul CR6-2013 privind Codul de proiectare pentru clădiri din zidărie, elaborat de UTCB și aprobat de MDLPL.
- SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant (sau echivalent);
- SR EN 60721-2-1:2014 - Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2. Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate;
- DIN 4150-1 „Vibrațiile în construcții – Pre-determinarea mărimilor oscilatorii”, iunie 2001 (sau echivalent);
- DIN 4150-2 „Vibrațiile în construcții – Efecte asupra oamenilor și clădirilor”, iunie 1999 (sau echivalent);
- DIN 45669-1 „Măsurătorile imisiilor de vibrații – măsurarea oscilațiilor; cerințe, verificare”, iunie 1995 (sau echivalent);
- DIN 45669-2 „Măsurătorile imisiilor de vibrații – Procedura de măsurare”, iunie 2005 (sau echivalent);
- SR EN 60721-2-1:2014 - Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2. Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate;
- SR 10009:2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant (sau echivalent);
- SR 13342:1996 - Transport public urban de călători. Parametri tehnici (sau echivalent);
- SR 13353-1:1996 - Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare și condiții tehnice generale (sau echivalent);
- SR 13353-2:1997 - Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 2: Prescripții privind elementele geometrice (sau echivalent);
- SR 13353-3:1997 - Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 3: Prescripții generale de proiectare privind infrastructura (sau echivalent);
- SR 13353-4:2013 - Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 4: Cerințe generale de proiectare privind suprastructura (sau echivalent);
- SR 13353-6:1997 - Transport public urban de călători. Calea de rulare a tramvaielor. Prescripții generale privind aparatele de cale (sau echivalent);

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Fondurile necesare investiției vor fi accesate din fonduri publice.

Valoarea totală a investiției este de 317.047.633 lei cu TVA, din care TVA 50.282.352 lei

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1 Certificatul de urbanism

Certificat de urbanism nr. 301R/30962 / 09.05.2022 emis de Primăria Municipiului București titular al certificatului de urbanism PMB, în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind "REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, ȘOSEAUA PETRICANI, BULEVARDUL LACUL TEI,

STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REÎNVIERII ȘI STRADA TURMELOR"

7.2. Studiu topografic

Conform planșelor de situație.

7.3. Extras de carte funciară

Pe traseul liniei curente:

• Str. Turmelor	carte funciară	232257
• Str. Reinvierii	carte funciară	241750
• Str. Maica Domnului	carte funciară	241754
• Bd. Lacul Tei	carte funciară	240715
• Soseaua Petricani	carte funciară	233052, 232222, 232067
• Bd. Dimitrie Pompeiu	carte funciară	232223, 231469

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacitații existente

Nu este cazul. Nu sunt suplimentări ale capacitaților existente.

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

--

7.6. Avize, acorduri și studii specifice

Conform Anexa 1

Şef Biroul Proiectare Infrastructură

Gabriela Titu

Şef proiect,

Mădălin Răducanu

Întocmit,

Linii de tramvai

Mădălin Răducanu

Laurențiu Mirea

Rețea de contact


Gabriela Titu

Mircea Alexe

Substanții electrice de tractiune și cabluri de curent continuu

Niculae Răzvan

Cosmin Neagu



Avize și acorduri

Cristina Rosu

Florentin Mehedințeanu

Mariana Ruse



ANEXA NR. 1

CENTRALIZATOR AVIZE

“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, ȘOSEAUA PETRICANI, BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REÎNVIERII ȘI STRADA TURMELOR”

NR. CRT.	AVIZ	NR. IEȘIRE PMB	NR. INTRARE EDILI	NR. PRIMIRE AVIZ
1	2	3	4	5
1	CERTIFICAT DE URBANISM	301R/30962/ 09.05.2022		
2	AVIZUL COMISIEI TEHNICE DE CIRCULATIE			
3	AVIZ TRANSELECTRICA			
4	AVIZ BRIGADA DE POLIȚIE RUTIERA			
5	ACORD ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR			
6	AVIZ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIU BUCURESTI			
7	AVIZ COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.			
8	AVIZ E-DISTRIBUTIE MUNTENIA			
9	AVIZ TELEKOM			
10	AVIZ PRIMAR S1			
11	ACORD ADP S2			
12	AVIZ STB SA			

13	AVIZ APA NOVA BUCURESTI		
14	AVIZ DISTRIGAZ SUD RETELE		
15	AVIZ COMANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.		
16	AVIZ NETCITY - TELECOM		
17	AVIZ COMISIA DE COORDONARE LUCRARI EDILITARE		

Valabilitatea Certificatului de Urbanism este de 24 de luni de la data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Primer General

S.R.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. *301..R/30962 din 09. 05. 2022*

În scopul: elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind REABILITARE SISTEM RUTIER PE BD. DIMITRIE POMPEIU, STR. PETRICANI, BD. LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REÎNVIERII, STR. TURMELOR, Sectorul 2

Ca urmare a cererii nr.30962/31.03.2022, adresate de **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI** – prin dl. DIRECTOR TEODORESCU MIHAI reprezentant al DIRECȚIEI TRANSPORTURI cu domiciliul/sediul în județul, municipiu/orășul/comuna București, satul , sectorul 5, cod poștal b-dul Regina Elisabeta, nr. 47, bl. , sc. , et. , ap. , înregistrată la DIRECȚIA URBANISM cu nr. 30962/02.05.2022,

pentru imobilul - teren și/sau construcții, situat în județul municipiu București /orașul/comuna Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii, Str. Turmelor, Sectorul 2, cod poștal , sau identificat conform planurilor de situație anexate,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC: Terenul se află în intravilanul Municipiului București; domeniul public în administrarea Administrației Străzilor.

2. REGIMUL ECONOMIC: REABILITARE SISTEM RUTIER PE BD. DIMITRIE POMPEIU, STR. PETRICANI, BD. LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REÎNVIERII, STR. TURMELOR, Sectorul 2.

3. REGIMUL TEHNIC: În temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG , aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 prelungit cu HCGMB nr. 232/2012, 224/2015, nr. 877/12.12.2018; se poate elabora documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind REABILITARE SISTEM RUTIER PE BD. DIMITRIE POMPEIU, STR. PETRICANI, BD. LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REÎNVIERII, STR. TURMELOR, Sectorul 2.

Prezenta lucrare face parte din programul Primariei Municipiului Bucuresti de modernizare a infrastructurii , în scopul cresterii calitatii mediului si a indicilor de calitate ai vietii a locuitorilor Capitalei prin asigurarea conditiilor de introducere in circulatie a tramvaielor moderne.

Lucrarea propusă se va realiza în conformitate cu Memoriu tehnic întocmit de STB SA - BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ, pentru care proiectantul, verificatorul, executantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrисurilor cuprinse în acesta, rămânând direct răspunzători de respectarea normelor tehnice și legislației în vigoare, autoritatea emitentă nefiind responsabilă în acest sens.

În cadrul obiectivului se vor moderniza următoarele sisteme:

1. Linia de tramvai și aparate cale, (inclusiv peroane).
2. Rețea de contact.
3. Lucrări de alimentare cu energie electrică a retelei de contact;
4. Modernizari de echipamente în substații de tractiune electrică;

Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică a liniei de tramvai, a aparatelor de cale, a curbelor de legătură care necesită intervenții frecvente în vederea reparatiilor și a remedierii avariilor. Principalele deficiențe ale liniei sunt:

1. uzuri ale profilului şinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare;
2. deteriorarea prin rupere a prinderilor şinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării şinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile;
3. tasarea neuniformă a infrastructurii și suprastructurii care produce denivelări ale liniei, chiar praguri pe alocuri;
4. schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avariilor (rupturi și înlocuirea de şine);
5. reamplasarea după caz a peroanelor de îmbarcare-debarcare călători și modernizarea celor existente;

Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice.

Se vor realiza foraje geotehnice în vederea elaborării studiului geotehnic.

În cazul în care va fi necesar să se execute devieri și/sau protejare a rețelelor edilitare existente, întâlnite în săpătură, și afectate de lucrare, **se va realiza numai cu acordul deținătorilor de rețele în cauză. În caz contrar prezentul certificat își pierde valabilitatea.**

Autorizația de Construire se va elibera “la solicitarea titularului unui drept real asupra imobilului- teren și/ sau construcții” în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, art. 1 (alin. 1) și a Legii nr. 273/2017 art.1 , pct. 5.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor «Art. 30. - (1) „Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.”

Circulația auto și pietonală se va realiza conform avizului Comisiei de Circulație – PMB și avizului Brigăzii de Poliție Rutieră. Lucrările se vor executa etapizat și tronsonat fără întreruperea circulației pietonale.

Se vor respecta prevederile HGR nr. 907/29.11.2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL, la exigentele de performanță și se va obține avizul Inspectoratului de stat în Constructii .

Conform H.G. 490/11.05.2011, publicat în Monitorul Oficial , Partea I nr. 361 din 24.05.2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 525/1996 art. 28 alinilele (3) și (4) se vor respecta următoarele:”

(3) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură.

(4) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3), se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice.”

Adâncimea de pozare în trotuar a cablurilor electrice este de 0,8-1,20m și de 1,20-1,50m la traversări de drumuri.

La cererea avizelor de utilități pentru întocmirea planului de coordonare veți solicita tuturor deținătorilor de utilități date cu privire la eventuale prevederi de extinderi, modernizări sau reparații de rețele pe tronsonul de stradă afectată de lucrarea d-tră; în cazul unui răspuns afirmativ lucrările se vor executa concomitent, urmând ca în cadrul investițiilor respective să fie prevazută, după caz, refacerea integrală a carosabilului pe tronsonul afectat.

La faza anunțului datei de începere a lucrărilor autorizate, împreună cu acesta, executantul va transmite ca anexă, Contractul de refacere a pavajelor și Contractul încheiat cu un prestator autorizat pentru transportul și depozitarea resturilor rezultate în urma lucrărilor.

Este necesară obținerea avizului primarului sectorului 2 .

Mentionăm că termenul de neintervenție în zona rețelei executate este de 5 ani.

Prescripțiile tehnice privitoare la condițiile de execuție și reparație ale lucrărilor, termenele de începere și de finalizare ale acestora sunt specificate în autorizația de construire.

Se vor respecta toate normele tehnice și legislația în vigoare.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind: " REABILITARE SISTEM RUTIER PE BD. DIMITRIE POMPEIU, STR. PETRICANI, BD. LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REÎNVIERII, STR. TURMELOR, Sectorul 2, " potrivit planului de situație sc. 1:500 anexat, din care:

- lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse, cu refacerea terenului în forma inițială;
- lucrări provizorii: amplasare panouri temporare de informare/publicitate,
- organizare de sănzier.

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE
ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUȚA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.**

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

Agenția pentru Protecția Mediului București, Aleea lacul Morii nr. 1 cod poștal 060841, sector 6

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism(copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentația tehnică - D.T., după caz(2 exemplare originale):

[x] D.T.A.C.

[x] D.T.O.E.

[] D.T.A.D

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura(copie):

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructură:

- avizele: Compania Municipală Termoenergetica București SA.; APA NOVA ; DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.; STB SA, E-DISTRIBUȚIE MUNTEANIA; COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA; NETCITY – TELECOM .

Altele:

- acord Administrația Străzilor,
- aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare-PMB,
- aviz Comisia Tehnică de Circulație-PMB,
- aviz CTE – STB ;
- aviz CTE – PMB,

d.2) avize și acorduri privind:

Se vor înștiința SC COMBRIDGE și SC ORANGE cu privire la realizarea lucrării de REABILITARE SISTEM RUTIER PE BD. DIMITRIE POMPEIU, STR. PETRICANI, BD. LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REINVIERII, STR. TURMELOR, Sectorul 2, în zonele în care aceste societăți dețin rețele.

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora(copie):

C.U. nr. 301... R/30962 din 09.05. 2022

- aviz TRANSELECTRICA,

- aviz Brigada de Poliție Rutieră.

d.4) studii de specialitate(1exemplar original):

- studiu geotehnic.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului(copie);

f) dovada privind achitarea taxelor legale.(copie): taxă A.C.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

**PRIMAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,**

Nicușor DAN



SECRETAR GENERAL,

Georgiana ZAMFIR

ARHITECT ȘEF
Arh. Adrian BOLD

Achitat taxa de: scutit de plata taxei conform Legii nr.227/2015, Cod Fiscal art. 476 lit f
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de
Întocmit: Valentina IONESCU

BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

DEVIZ GENERAL

"REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, SOSEAUA PETRICANI, BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REINVIERII SI STRADA TURMELOR"

PROIECT nr. 4631 -5 FAZA D.A.L.I.

SOLUTIA TEHNICA I - SOLUTIA RECOMANDATA

Nr. crt.	Denumire capitol de investiții	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținere și amenajare teren				
1.1	Obținere teren	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajare teren	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajare pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea initială	200.000,00	38.000,00	238.000,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	10.865.657,91	2.064.475,00	12.930.132,92
TOTAL CAPITOL 1		11.065.657,91	2.102.475,00	13.168.132,92
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Alimentare cu apă și canal	0,00	0,00	0,00
2.2	Alimentare cu energie electrică a substațiilor de tractiune STB -SA	599.092,33	113.827,54	712.919,87
2.3	Telefoane	0,00	0,00	0,00
2.4	Electrice	0,00	0,00	0,00
2.5	Gaze	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		599.092,33	113.827,54	712.919,87
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	8.676,34	1.648,51	10.324,85
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice (Studiul geotehnic)	4.853,57	922,18	5.775,75
3.1.4	Servicii de topografie	3.822,77	726,33	4.549,10
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.3	Expertizare tehnică	7.071,43	1.343,57	8.415,00
3.3.1	Expertiza tehnică linie de tramvai și aparate cale	2.750,00	522,50	3.272,50
3.3.2	Expertiza tehnică retea de contact și stalpi de susținere, cabluri de curent continuu și substații electrice de tractiune	4.321,43	821,07	5.142,50
3.3.3	Expertiza tehnică peroane	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire capitol de investiții	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
3.5	Proiectare	6.487.945,00	1.232.709,55	7.720.654,55
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	832.691,25	158.211,34	990.902,58
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	217.509,76	41.326,85	258.836,61
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	4.528.772,96	860.466,86	5.389.239,82
3.5.7	Proiectare instalatii - Sistem de iluminat public	280.813,14	53.354,50	334.167,64
3.5.8	Proiectare retele edilitare	543.282,90	103.223,75	646.506,65
3.5.9	Proiectare studii de solutie alimentare cu energie electrica substatiile de tractiune	84.875,00	16.126,25	101.001,25
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	895.246,49	170.096,83	1.065.343,32
3.8	Asistență tehnică	1.790.492,98	340.193,67	2.130.686,64
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	895.246,49	170.096,83	1.065.343,32
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	895.246,49	170.096,83	1.065.343,32
3.8.2	Dirigentie de santier	895.246,49	170.096,83	1.065.343,32
TOTAL CAPITOL 3		9.239.432,24	1.755.492,13	10.994.924,36
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții si instalatii	179.049.297,77	34.019.366,58	213.068.664,34
4.1.1	LINIE DE TRAMVAI, APARATE CALE SI PEROANE	124.662.761,68	23.685.924,72	148.348.686,40
4.1.2	LINIE AERIANA DE CONTACT	34.575.709,08	6.569.384,73	41.145.093,80
4.1.3	ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA	12.508.612,80	2.376.636,43	14.885.249,23
4.1.4	MODERNIZARE SUBSTATIE	562.698,76	106.912,77	669.611,53
4.1.5	SISTEM ILUMINAT PUBLIC	6.739.515,45	1.280.507,94	8.020.023,38
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.170.305,60	412.358,06	2.582.663,66
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	16.833.624,00	3.198.388,56	20.032.012,56
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		198.053.227,37	37.630.113,20	235.683.340,57
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de săntier	2.059.066,92	391.222,72	2.450.289,64
5.1.1	Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de săntier	1.342.869,73	255.145,25	1.598.014,98
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de săntier	716.197,19	136.077,47	852.274,66

Nr. crt.	Denumire capitol de investiții	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	2.121.321,53	0,00	2.121.321,53
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	971.136,12	0,00	971.136,12
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	179.049,30	0,00	179.049,30
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor CSC	971.136,12	0,00	971.136,12
5.2.5	Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Diverse și neprevăzute	43.599.283,12	8.283.863,79	51.883.146,91
5.3.1	Pentru lucrări noi, reparatii capitale	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Pentru consolidare	43.599.283,12	8.283.863,79	51.883.146,91
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	28.200,00	5.358,00	33.558,00
TOTAL CAPITOL 5		47.807.871,57	8.680.444,51	56.488.316,08
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		266.765.281,43	50.282.352,38	317.047.633,81
din care C + M		194.227.223,35	36.903.172,44	231.130.395,78

Director Direcția Infrastructură

LUCIAN MINCU

Şef B.P.I.,

GABRIELA TITU

Şef proiect,
MĂDĂLIN RĂDUCANU

BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

**"REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, SOSEAUA PETRICANI,
BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REINVIERII SI STRADA
TURMELOR"**

PROIECT nr. 4631 -5 _ FAZA D.A.L.I.

SOLUTIA TEHNICA 1 - SOLUTIA RECOMANDATA

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.1 - Linie de tramvai, aparate cale si peroane

Nr. crt.	Denumire capitelelor si subcapitelelor de cheltuieli	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții si instalatii			
4.1.1	Demontare linie	10.132.039,68	1.925.087,54	12.057.127,22
4.1.2	Fundatii si terasamente	30.126.753,96	5.724.083,25	35.850.837,21
4.1.3	Suprastructura	49.049.302,68	9.319.367,51	58.368.670,19
4.1.4	Amortizoare de zgomote si vibratii	11.716.049,52	2.226.049,41	13.942.098,93
4.1.5	Inglobare in carosabil	6.884.143,30	1.307.987,23	8.192.130,52
4.1.6	Pene inglobare	1.488.046,25	282.728,79	1.770.775,04
4.1.7	Ridicari la cota camine	71.212,92	13.530,45	84.743,37
4.1.8	Retea multitudulara	1.808.459,64	343.607,33	2.152.066,97
4.1.9	Dren	4.617.172,93	877.262,86	5.494.435,79
4.1.10	Demontare/Montare peroane	4.756.953,60	903.821,18	5.660.774,78
4.1.11	Instalatie electrica peroane	1.359.590,40	258.322,18	1.617.912,58
4.1.12	Stalpi peron	733.036,80	139.276,99	872.313,79
4.1.13	Adaposturi calatori	1.920.000,00	364.800,00	2.284.800,00
TOTAL I - subcapitolul 4.1		124.662.761,68	23.685.924,72	148.348.686,40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	748.800,00	142.272,00	891.072,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2		748.800,00	142.272,00	891.072,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3.744.000,00	711.360,00	4.455.360,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6		3.744.000,00	711.360,00	4.455.360,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+ Total II+Total III)		129.155.561,68	24.539.556,72	153.695.118,40

Şef B.P.I.,
GABRIELA TITU

Şef proiect,
MĂDĂLIN RĂDUCANU

BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

**“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, SOSEAUA PETRICANI,
BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REINVIERII SI STRADA
TURMELOR”**

PROIECT nr. 4631 -5 FAZA D.A.L.I.

SOLUTIA TEHNICA 1 - SOLUTIA RECOMANDATA**DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.2 - Linie aeriana de contact**

Nr. crt.	Denumire capitoarelor si subcapitelelor de cheltuieli	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții si instalații			
	4.1.2.1 Demontare retea de contact	4.943.329,47	939.232,60	5.882.562,07
	4.1.2.2 Montare retea de contact	29.632.379,61	5.630.152,13	35.262.531,73
TOTAL I - subcapitolul 4.1		34.575.709,08	6.569.384,73	41.145.093,80
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+ Total II+Total III)		34.575.709,08	6.569.384,73	41.145.093,80

Şef B.P.I.,
GABRIELA TITU

Şef proiect,
MĂDĂLIN RĂDUCANU

BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

**“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, SOSEAUA PETRICANI,
BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REINVIERII SI STRADA
TURMELOR”**

**PROIECT nr. 4631 -5_ FAZA D.A.L.I.
SOLUTIA TEHNICA 1 - SOLUTIA RECOMANDATA**

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.3 - Alimentarea cu energie electrică

Nr. crt.	Denumire capituloare si subcapituloare de cheltuieli	VALOARE	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		(FARA TVA)		
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții si instalații			
	4.1.3.1 Pozare cabluri de curent continuu	9.997.585,20	1.899.541,19	11.897.126,39
	4.1.3.2 Centre alimentare si intoarcere	679.716,00	129.146,04	808.862,04
	4.1.3.3 Desfacere refacere pavaje	1.831.311,60	347.949,20	2.179.260,80
TOTAL I - subcapitolul 4.1		12.508.612,80	2.376.636,43	14.885.249,23
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+ Total II+Total III)		12.508.612,80	2.376.636,43	14.885.249,23

**Şef B.P.I.,
GABRIELA TITU**

**Şef proiect,
MĂDĂLIN RĂDUCANU**

BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

**"REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, SOSEAUA PETRICANI,
BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REINVIERII SI STRADA
TURMELOR"**

**PROIECT nr. 4631 -5 _ FAZA D.A.L.I.
SOLUTIA TEHNICA 1 - SOLUTIA RECOMANDATA**

DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.4 - Modernizare substatie

Nr. crt.	Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	VALOARE	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		(FARA TVA)		
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
	4.1.4.1 Demontare echipamente electrice	201.639,60	38.311,52	239.951,12
	4.1.3.2 Reparatii intalatii electrice, sanitare si refacere finisaje cladire	284.730,76	54.098,85	338.829,61
	4.1.3.3 Priza de pamant	76.328,40	14.502,40	90.830,80
TOTAL 1 - subcapitolul 4.1		562.698,76	106.912,77	669.611,53
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1.421.505,60	270.086,06	1.691.591,66
TOTAL II - subcapitolul 4.2		1.421.505,60	270.086,06	1.691.591,66
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	13.089.624,00	2.487.028,56	15.576.652,56
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6		13.089.624,00	2.487.028,56	15.576.652,56
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+ Total II+Total III)		15.073.828,36	2.864.027,39	17.937.855,75

Şef B.P.I.,
GABRIELA TITU

Şef proiect,
MĂDĂLIN RADUCANU

BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

**“REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, SOSEAUA PETRICANI,
BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REINVIERII SI STRADA
TURMELOR”**

PROIECT nr. 4631 -5 _ FAZA D.A.L.I.

SOLUTIA TEHNICA 1 - SOLUTIA RECOMANDATA

DEVIZUL OBIECTULUI: 4.1.5. - SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC

Nr. crt.	Denumire capituloelor si subcapituloelor de cheltuieli	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
	CAPITOL - Cheltuieli pentru pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	Construcții si instalații			
	1. Sistem de iluminat public	6.739.515,45	1.280.508	8.020.023
	TOTAL I - subcapitolul lucrari constructii	6.739.515,45	1.280.507,94	8.020.023,38
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcapitolul montaj	0,00	0,00	0,00
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcapitolul utilaje	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+ Total II+Total III)	6.739.515,45	1.280.507,94	8.020.023,38

**Şef B.P.I.,
GABRIELA TITU**

**Şef proiect,
MĂDĂLIN RĂDUȘANU**

BIROUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

DEVIZ GENERAL

"REABILITARE SISTEM RUTIER PE BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, SOSEAUA PETRICANI, BULEVARDUL LACUL TEI, STRADA MAICA DOMNULUI, STRADA REINVIERII SI STRADA TURMELOR"

PROJECT nr. 4631 -5 _ FAZA D.A.L.I.

SOLUTIA TEHNICA 2

Nr. crt.	Denumire capitol de investiții	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1			
	Cheftuieli pentru obținere și amenajare teren			
1.1	Obținere teren	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajare teren	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajare pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea initială	200.000,00	38.000,00	238.000,00
1.4	Cheftuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	10.865.657,91	2.064.475,00	12.930.132,92
	TOTAL CAPITOL 1	11.065.657,91	2.102.475,00	13.168.132,92
	CAPITOLUL 2			
	Cheftuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
2.1	Alimentare cu apă și canal	0,00	0,00	0,00
2.2	Alimentare cu energie electrică a substațiilor de tractiune STB -SA	599.092,33	113.827,54	712.919,87
2.3	Telefoane	0,00	0,00	0,00
2.4	Electrice	0,00	0,00	0,00
2.5	Gaze	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	599.092,33	113.827,54	712.919,87
	CAPITOLUL 3			
	Cheftuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	8.676,34	1.648,51	10.324,85
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice (Studiul geotehnic)	4.853,57	922,18	5.775,75
3.1.4	Servicii de topografie	3.822,77	726,33	4.549,10
3.2	Documentații-suport și cheftuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizatii	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.3	Expertizare tehnică	7.071,43	1.343,57	8.415,00
3.3.1	Expertiza tehnică linie de tramvai și aparate cale	2.750,00	522,50	3.272,50
3.3.2	Expertiza tehnică retea de contact și stalpi de susținere, cabluri de curent continuu și substații electrice de tractiune	4.321,43	821,07	5.142,50
3.3.3	Expertiza tehnică peroane	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire capitol de investiții	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
3.5	Proiectare	6.487.945,00	1.232.709,55	7.720.654,55
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	832.691,25	158.211,34	990.902,58
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	217.509,76	41.326,85	258.836,61
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	4.528.772,96	860.466,86	5.389.239,82
3.5.7	Proiectare instalatii - Sistem de iluminat public	280.813,14	53.354,50	334.167,64
3.5.8	Proiectare retele edilitare	543.282,90	103.223,75	646.506,65
3.5.9	Proiectare studii de solutie alimentare cu energie electrica substatiile de tractiune	84.875,00	16.126,25	101.001,25
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	941.288,28	178.844,77	1.120.133,06
3.8	Asistență tehnică	1.882.576,57	357.689,55	2.240.266,11
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	941.288,28	178.844,77	1.120.133,06
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	941.288,28	178.844,77	1.120.133,06
3.8.2	Dirigentie de santier	941.288,28	178.844,77	1.120.133,06
TOTAL CAPITOL 3		9.377.557,62	1.781.735,95	11.159.293,57
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții si instalatii	188.257.656,56	35.768.954,75	224.026.611,31
4.1.1	LINIE DE TRAMVAI, APARATE CALE SI PEROANE	134.472.622,21	25.549.798,22	160.022.420,43
4.1.2	LINIE AERIANA DE CONTACT	33.974.207,34	6.455.099,39	40.429.306,73
4.1.3	ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA	12.508.612,80	2.376.636,43	14.885.249,23
4.1.4	MODERNIZARE SUBSTATIE	562.698,76	106.912,77	669.611,53
4.1.5	SISTEM ILUMINAT PUBLIC	6.739.515,45	1.280.507,94	8.020.023,38
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.170.305,60	412.358,06	2.582.663,66
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	16.833.624,00	3.198.388,56	20.032.012,56
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		207.261.586,16	39.379.701,37	246.641.287,54
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	2.164.963,05	411.342,98	2.576.306,03
5.1.1	Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	1.411.932,42	268.267,16	1.680.199,58
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de santier	753.030,63	143.075,82	896.106,45

Nr. crt.	Denumire capitol de investiții	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	2.223.304,10	0,00	2.223.304,10
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1.017.523,22	0,00	1.017.523,22
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	188.257,66	0,00	188.257,66
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor CSC	1.017.523,22	0,00	1.017.523,22
5.2.5	Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Diverse si neprevazute	45.459.371,60	8.637.280,60	54.096.652,20
5.3.1	Pentru lucrari noi, reparatii capitale	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Pentru consolidare	45.459.371,60	8.637.280,60	54.096.652,20
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	28.200,00	5.358,00	33.558,00
TOTAL CAPITOL 5		49.875.838,75	9.053.981,58	58.929.820,33
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		278.179.732,78	52.431.721,45	330.611.454,23
din care C + M		203.504.644,83	38.665.882,52	242.170.527,35

Director Direcția Infrastructură

LUCIAN MINCU

Şef B.P.I.,

GABRIELA TITU

Şef proiect,
MĂDĂLIN RADU CANU

**EXPERTIZA TEHNICA DE CALITATE
ECHIPAMENTE SUBSTATII, CABLURI DE CURENT
CONTINUU, RETEA DE CONTACT SI STALPI DE
SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT**

PROIECT

**“REABILITARE SISTEM RUTIER PE B-DUL DIMITRIE
POMPEIU (INCLUSIV BUCLA DIMITRIE POMPEIU), SOS
PETRICANI, B-DUL LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR.
REINVIERII SI STR. TURMELOR”**

**RETEA DE CONTACT SI STALPI DE SUSTINERE
A RETELEI DE CONTACT**



RAPORT EXPERTIZA TEHNICA

Nr.013/26.05.2022

**ECHIPAMENTE SUBSTATII, CABLURI DE CURENT CONTINUU, RETEA
DE CONTACT SI STALPI DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT**

AUTORITATEA CONTRACTANTA :

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI



CONTRACTANT :

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:	"SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA A ECHIPAMENTELOR DIN SUBSTATII, CABLURILOR DE CURENT CONTINUU, RETELEI DE CONTACT SI A STALPIILOR DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT-STB"
	- RETEAUA DE CONTACT SI STALPI DE SUSTINERE A LINIILOR DE TRAMVAI PE B-DUL DIMITRIE POMPEIU (INCLUSIV BUCLA DIMITRIE POMPEIU), SOS PETRICANI, B-DUL LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REINVIERII SI STR. TURMELOR
Beneficiar:	- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI
Elaborator PTh	- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI
Număr proiect:	-
Contractant:	- BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Expert :	Bejenaru Cristian
Faza:	Expertiza tehnica



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42ING80000899908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

LISTA DE SEMNĂTURI

Ing. Bejenaru Cristian	Nr./data talon	Semnatura
Expert tehnic	201930077/2019	
Electrician autorizat gr. IVA/IVB	201911616/2019	





BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg_electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

BORDEROU

FOAIE DE CAPAT	pag.02
LISTA DE SEMNATURI	pag.03
BORDEROU	pag.04
RAPORT DE EXPETIZĂ TEHNICĂ	pag.05
1. MOTIVATIA EFECTUARII EXPERTIZEI	pag.05
2. DOCUMENTE SI NORMATIVE DE BAZA	pag.05
3. DATE GENERALE	pag.06
4. DESCRIERE	pag.06
AMPLASAMENT	pag.06
SITUATIA EXISTENTA	pag.06
EVALUAREA STARII ACTUALE	pag.07
PROCESUL DE EVALUARE	pag.07
5 SINTEZA EVALUARII SI STABILIREA CONCLUZIILOR	pag.11
6 ANEXA FOTO	Pag.12

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

RAPORT DE EXPETIZĂ TEHNICĂ

1. Scopul expertizei tehnice

Scopul expertizei tehnice este:

- determinarea stării tehnice actuale a retelei de contact, respectiv stalpi de sustinere, fir de contact si piese speciale;
- indicarea tehnologiei de executie a masurilor de interventie propuse;
- posibile influente ale masurilor de interventie asupra instalatiilor, mediului si vecinatatilor

2. Documente si normative de baza

Caietul de sarcini SVA 333

Planuri, relevée,scheme monofilare puse la dispozitie de Beneficiar

Rapoarte mentenanta/ rapoarte incercari puse la dispozitie de Beneficiar

Documente ce fac referire la materialele folosite puse la dispozitie de Beneficiar

Comanda nr. 4500143933/15.04.2022

Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii

LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale

Ordinul ANRE 116/ 2016 - pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea

Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalățiilor electrice

PE116/94 – Normativ de incercari si verificari ale echipamentelor si instalatiilor electrice

NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV

NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalățiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor

NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice

1 RE-Ip 30/2004 - Îndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pământ

PE 103/92 – Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit

SR EN 61140:2002 + A1:2007 - Protecție împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalatii și echipamente electrice

SR HD 603 S1:2001 – Cabluri de distribuție cu tensiunea nominal de 0,6/1 kV

SR CEI 60050(461)+A1/A2:2005 - Vocabular electrotehnic internațional. Capitolul 461:

Cabluri electrice;

SR 11388:2000 – Metode de încercări comune pentru cabluri și conductoare electrice;

SR EN 60228:2005 – Conductoare pentru cabluri izolate;

SR CEI 60227-1+A1:1996– Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv. Partea 1: Prescripții generale;

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015

A2-15823/2020
B-15824/2020Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

Legea nr. 177/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;**Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;****HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului- cadru din legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;****Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;****HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;****HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;****HG 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii;****HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;****Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;****Legea 307/2006 privind apararea contra incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;****OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;****HG nr. 856/2002 privind evident gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv a deseurilor periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;****HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate, la locul de munca, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;****HG 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;****P100-1/2006 – Cod de proiectare seismic – Partea 1- Prevederi de proiectare - pentru cladiri, elaborate de UTCB si aprobat de MDLPL;****P100-3/2008 – Cod de proiectare seismic – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente privind codul de evaluare seismic, elaborate de UTCB si aprobat de MDLPL;****DIN – 4150 – 1 "Vibratii in constructii – Predeterminarea marimilor oscilatori", iunie 2001 (sau echivalent);****DIN 4150 – 2 "Vibratii in constructii – Efecte asupra oamenilor si cladirilor", iunie 1999 (sau echivalent);****DIN 45669 -1 "masuratorile emisiilor de vibratii – masurarea oscilatiilor, cerinte, verificare", iunie 1995 (sau echivalent);****DIN 45669 – 2 "Masuratorile emisiilor de vibratii – Procedura de masurare", iunie 2005 (sau echivalent);****SR EN 6072-2-1/2014 –Clasificarea conditiilor de mediu. Partea a-2-a. Conditii de mediu in natura. Temperatura si umiditate;****SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient (sau echivalent);****HG 2139/2004- pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;****SR 13342/1996 – Transport public urban de calatori. Parametrii tehnici (sau echivalent);****Se vor respecta toate normativele, prescriptiile, standardele, normele, instructiunile in vigoare.**



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugereni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB0000999908072301
e-mail: bvg_electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

3. Date generale

Beneficiar: SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI

Obiect: Reteaua de contact si stalpii de sustinere din cadrul proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER LINIE DE TRAMVAI 16 SI 36 PE ARTERELE BDUL DIMITRIE POMPEIU (INCLUSIV BUCLA DIMITRIE POMPEIU), SOS. PETRICANI, BDUL LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REINVIERII SI STR. TURMELOR"

4. Descrierea instalatiilor

4.1. Amplasament

BUCURESTI, Bdul Dimitrie Pompeiu (inclusiv bucla Dimitrie Pompeiu), Sos. Petricani, Bdul Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reinvierii si Str. Turmelor

4.2. Evaluarea starii actuale

Conform Normativului P100-92 metoda de evaluare utilizata a fost:

- metoda de evaluare calitativa E1

Se vor analiza:

- documentele referitoare la instalatiile electrice, puse la dispozitie de catre beneficiar.

4.3. Procesul de evaluare

Procesul de evaluare a constat in:

- Verificarea vizuala a retelei de contact si a stalpilor de sustinere prin parcurgerea traseului Bdul Dimitrie Pompeiu (inclusiv bucla Dimitrie Pompeiu), Sos. Petricani, Bdul Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reinvierii si Str. Turmelor;
- Verificarea documentelor referitoare la reteaua de contact si a stalpilor de sustinere, puse la dispozitie de catre beneficiar.

4.4. Situatia existenta

Descrierea situatiei existente

Bulevardul Dimitrie Pompeiu si bucla de intoarcere

- Lungime: 2,65 kmfs tramvai
- An punere in functiune: 1970
- Tipul de stalpi: beton tip SF8-11
- Numar de stalpi: 45 buc

Piese speciale: separatori de sectiune - 2 buc.

Reteaua de contact si stalpii care o sustin, au fost puse in functiune in anul 1970 aflandu-se peste durata normata de functionare (cf.HG 2139/2004, modificat, durata normata de functionare este de 20 ani). Din cauza segregarii betonului stalpilor centrifugați SF 8-11, precum si a altor factori (accidente de circulatie, umiditatea, agenti chimici sub forma de gaze sau solutii) s-a constatat o deteriorare avansata a sistemului de sustinere al retelei de contact, lucru ce ar putea conduce la aparitia unor evenimente nedorite.

Pe distanta mentionata, reteaua de contact care alimenteaza cu energie electrica tramvaiele este sustinuta de 25 stalpi, amplasati pe axul liniei. Reteaua de contact este compensata, cu suspensie pe console de otel oblice si cu cablu portant din otel, pendule inclinate, izolatori de portelan tip SA iar firul de contact avand sectiunea initiala de 100 mmp Cu-E.



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020

B-15824/2020



Gradul II

3680/2021

CUI RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

In bucla de intoarcere, reteaua de contact care alimenteaza cu energie electrica tramvaiele, are o lungime de 0,4 kmfs, sustinuta de 20 stalpi, amplasati pe axul liniei. Reteaua de contact este compensata, cu suspensie pe traversee din sarma de otel zintcat d=6mm, pendule inclinate, izolatori de portelan tip SA iar firul de contact avand secatiunea initiala de 100 mmp Cu-E.

Soseaua Petricani

- Lungime: 3,97 kmfs tramvai
- An punere in functiune: 1970
- Tipul de stalpi: beton tip SF8-11
- Numar de stalpi: beton=51 buc;
- Piese speciale: separatori de sectiune - 4 buc.

Reteaua de contact si stalpii care o sustin, au fost puse in functiune in anul -1970 aflandu-se peste durata normata de functionare (cf.HG 2139/2004, modificat, durata normata de functionare este de 20 ani). Din cauza segregarii betonului stâlpilor centrifugați SF 8-11, precum si a altor factori (accidente de circulatie, umiditatea, agenti chimici sub forma de gaze sau solutii) s-a constatat o deteriorare avansata a sistemului de sustinere al retelei de contact, lucru ce ar putea conduce la aparitia unor evenimente nedorite.

Pe distanta mentionata, reteaua de contact care alimenteaza cu energie electrica tramvaiele este sustinuta de 51 stalpi, amplasati pe axul liniei.

Reteaua de contact este compensata, cu suspensie pe console de otel oblice si cu cablu portant din otel, pendule inclinate, izolatori de portelan tip SA iar firul de contact avand secatiunea initiala de 100 mmp Cu-E.

Bulevardul Lacul Tei

- Lungime: 1,3 4-kmfs
- An punere in functiune: 1961
- Tipul de stalpi: beton tip SF8-11
- Numar de stalpi: beton=46 buc;

Reteaua de contact si stalpii care o sustin, au fost puse in functiune in anul -1961 aflandu-se peste durata normata de functionare (cf.HG 2139/2004, modificat, durata normata de functionare este de 20 ani). Din cauza segregarii betonului stâlpilor centrifugați SF 8-11, precum si a altor factori (accidente de circulatie, umiditatea, agenti chimici sub forma de gaze sau solutii) s-a constatat o deteriorare avansata a sistemului de sustinere al retelei de contact, lucru ce ar putea conduce la aparitia unor evenimente nedorite.

Pe distanta mentionata, reteaua de contact care alimenteaza cu energie electrica tramvaiele, are o lungime de 1,3 kmfs, sustinuta de 46 stalpi, amplasati pe trotuarele adiacente strazii. Reteaua de contact este rigida, necompensata, cu suspensie pe traversee din sarma de otel zintcat d=6mm, pendule inclinate, izolatori de portelan tip SA iar firul de contact avand secatiunea initiala de 100 mmp Cu-E.

Pe stalpii care sustin reteaua de contact, sunt montate si corpurile de iluminat public.

Strada Maica Domnului

- Lungime: 1,38 kmfs



ISO 9001/2015

A2-15823/2020
B-15824/2020Gradul II
3680/2021

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L. Str. Calugereni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB0000999908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

- An punere în funcțiune: 1929
- Tipul de stâlpi: beton tip SF8-11
- Număr de stâlpi: SF8-11=56 buc;
- Piese speciale: încrucișări tw-tw - 2 buc.
- Piese speciale :separatori de secțiune tramvai – 2 buc.

Reteaua de contact si stâlpii care o sustin, au fost puse in functiune în anul 1929, aflându-se peste durata normata de functionare (cf.HG 2139/2004, modificat, durata normata de functionare este de 20 ani). Din cauza segregării betonului stâlpilor centrifugați SF 8-11, precum si a altor factori (accidente de circulatie, umiditatea, agenti chimici sub forma de gaze sau solutii) s-a constatat o deteriorare avansată a sistemului de susținere al rețelei de contact, lucru ce ar putea conduce la apariția unor evenimente nedorite.

Pe distanta mentionata, reteaua de contact care alimenteaza cu energie electrica tramvaiele este sustinuta de 56 stâlpi, din beton amplasati pe trotuarele adiacente bulevardului Reteaua de contact este rigida, necompensata, cu suspensie pe traversee din sarma de otel zincat d=6mm, pendule inclinate, izolatori de porțelan tip SA iar firul de contact având secțiunea initiala de 100 mmp Cu-E.

Pe stâlpii care sustin reteaua de contact, sunt montate corpurile de iluminat public.

Strada Reinvierii si strada Turmelor

- Lungime: 1,1 kmfs
- An punere în funcțiune: 1979,1988
- Tipul de stâlpi: beton tip SF8-11
- Număr de stâlpi: SF8-11=41 buc;
- Piese speciale :separatori de secțiune tramvai – 2 buc.

Reteaua de contact si stâlpii care o sustin, au fost puse in functiune în anii 1979 si 1988; aflându-se peste durata normata de functionare (cf.HG 2139/2004, modificat, durata normata de functionare este de 20 ani). Din cauza segregării betonului stâlpilor centrifugați SF 8-11, precum si a altor factori (accidente de circulatie, umiditatea, agenti chimici sub forma de gaze sau solutii) s-a constatat o deteriorare avansată a sistemului de susținere al rețelei de contact, lucru ce ar putea conduce la apariția unor evenimente nedorite.

Pe distanta mentionata, reteaua de contact care alimenteaza cu energie electrica tramvaiele este sustinuta de 41 stâlpi, din beton amplasati pe trotuarele adiacente bulevardului Reteaua de contact este rigida, necompensata, cu suspensie pe traversee din sarma de otel zincat d=6mm, pendule inclinate, izolatori de porțelan tip SA iar firul de contact având secțiunea initiala de 100 mmp Cu-E.

Pe stâlpii care sustin reteaua de contact, sunt montate corpurile de iluminat public.

5. Sinteză evaluării și stabilirea concluziilor

5.1. In urma verificarilor vizuale a retelei de contact s-au constatat urmatoarele:

5.1.1. Stâlpii

Stâlpii din beton au o vechime de peste 30 ani, având o stare avansata de îmbătrânire cu fisuri ale betonului, în special la baza stâlpilor, o parte dintre ei fiind grav deteriorați (beton sărit sau căzut) cu expunerea armăturilor metalice acțiunii factorilor atmosferici.



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugereni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB0000999908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

Deteriorările stâlpilor sunt cauzate de factorii exteriori climatici.

Durata lungă de utilizare a stâlpilor tronconici din beton armat, pentru susținerea rețelelor de contact aferente tramvaielor electrice urbane, fără nici o lucrare de întreținere, a dus la degradarea în timp a acestora.

Deteriorarea stâlpilor pornește de obicei din bază acolo unde apare coroziunea și unde variația umidității este mare iar eforturile unitare sunt mari. Cele mai periculoase sunt defectele care apar sub nivelul asfaltului sau a stratului de pământ de acoperire, din cauza faptului că acestea nu sunt vizibile.

Cauzele principale ale defectelor la stâlpi sunt coroziunea armăturilor și coroziunea betonului.

Stalpii de metal prezinta urme de coroziune pe intreaga suprafata.

5.1.1.1. Coroziunea armăturilor

Armaturile expuse, vin în contact direct cu agenții corozivi: apă, umiditate, aer, agenți chimici sub forma de gaze sau soluții. Volumul produsului de coroziune este de circa 8 ori mai mare decât al metalului din care provine - expansiunea betonului produce fisurarea și desprinderea betonului.

Mai trebuie amintit faptul că și concentrarea de eforturi din sarcini statice sau dinamice amplifică procesul coroziunii.

5.1.1.2. Coroziunea betonului

Cauzele apariției degradărilor aflate în medii agresive sunt:

- dizolvarea unor produși de hidratare ai cimentului (hidroxid de calciu);
- formarea produșilor de reacție ușor solubili;
- formarea unor compuși care măresc volumul și pot distruge betonul prin expansiune.

5.1.1.3. Solicitările stâlpilor

Din punct de vedere al schemei statice și a solicitărilor specifice a stâlpilor din beton armat se evidențiază următoarele caracteristici ale acestora:

- schema statică a unui stâlp din beton armat prefabricat este de consola verticală, fundația fiind considerată încastrare rigidă;
- secțiunea are diametrul variabil pe înălțimea stalpului și armătură longitudinală uniform repartizată pe contur;
- în funcție de rolul și poziția pe care o pot avea pe amplasament, ca urmare a poziționării încărcărilor, se apreciază că stâlpii din beton armat prefabricat pot avea ca solicitări majore (predominante) încovoierea și/sau torsiunea, ce se pot manifesta atât simplu cât și combinat;
- stâlpii solicitați predominant la încovoiere au secțiunea critică poziționată în zona de deasupra încastrării în fundație, iar stâlpii solicitați predominant la torsiune au secțiunea critică poziționată pe zona superioară a înălțimii, către vîrf;
- din punct de vedere al comportării stâlpilor cu secțiune inelară la solicitări orizontale de tip seism sau vînt, se apreciază ca efectul acestora poate fi considerat neglijabil.

5.1.1.4. Studiul comportării la fisurare a stâlpilor

Fisurile din betonul stâlpilor influențează considerabil durabilitatea betonului. Este cunoscut faptul că stâlpii din beton precomprimat supuși solicitărilor exterioare (încovoiere, forfecare, întindere,



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugereni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

compresiune, torsiune etc.) lucrează cu fisuri (stadiul II de lucru), drept consecință a rezistenței la întindere și a alungirii limită reduse a betonului. Fisurile în stâlpii din beton armat precomprimat pot apărea și din alte cauze (nefiind obligatorie existența acțiunilor) reacțiile chimice dintre alcalii și agregate, efectul ciclurilor de îngheț-dezgheț, expansiunea armăturii corodate etc.

5.1.1.5. Degradare la baza stâlpului

Acest tip de degradare se întâlnește la aproximativ 50% din numărul total al stâlpilor. Așa cum s-a arătat mai sus cauzele acestui tip de degradare pot fi defectele de fabricație sau solicitarea excesivă a stâlpului. Dezvoltarea degradării este favorizată de poziția ei în imediata apropiere a drumului. Apa, apa sărata, zăpada, îngheț-dezghețul repetat contribuie substanțial la dezvoltarea rapidă a acestui tip de degradare.

5.1.1.6. Degradare pe lungimea stâlpului

Acest tip de degradare se întâlnește la aproximativ 30% din numărul total al stâlpilor. Acest tip de degradare are originea într-un proces de fabricație defectuos. Fisura dezvoltată pe generatoarea stâlpului este cu atât mai periculoasă cu cât este mai adâncă și este poziționată în imediata vecinătate a unei armături longitudinale. Există stâlpi cu fisuri pe mai multe generatoare.

5.1.1.7. Degradare severă

Acest tip de degradare care pune în pericol stabilitatea și rezistența stâlpului se întâlnește la aproximativ 5% din numărul total al stâlpilor. Acest tip de degradare s-a dezvoltat dintr-o combinație de degradările prezentate anterior sau din combinația lor.

Menținerea stâlpilor cu acest tip de degradare pune în pericol siguranța pietonilor și a participanților la trafic.

5.1.1.8. Segregări

Acest tip de degradare se întâlnește la aproximativ 5% din numărul total al stâlpilor. Acest tip de degradare are originea într-un proces de fabricație defectuos. Cu cât adâncimea segregării este mai mare sau cu cât întinderea acesteia este mai mare cu atât mai mică este capacitatea secțională a stâlpului.

Unii stâlpi pot suferi de o pierdere esențială a rezistențelor mecanice mult mai devreme decât durata de viață (25 de ani). Cauzele principale ale comportării mai proaste a unor stâlpi pot fi manopera slabă și factorii de mediu mai agresivi.

5.2. Concluzii și recomandări

5.2.1. Datorită stării avansate de degradare a stâlpilor, se impune înlocuirea stâlpilor de sustinere, practic nici un stâlp din cei studiați nu respectă condițiile de calitate.

Stâlpii vor fi metalici, prevăzuți cu capace la partea superioară. Utilizarea stâlpilor metalici duce la o durată de viață mai ridicată.

Stâlpii de susținere ai catenarei sunt comuni cu stâlpii de iluminat, fiind dimensionați în consecință. Fundațiile stâlpilor de susținere ai retelei de contact sunt realizate din beton armat monolit. Se vor lăsa goluri pentru cabluri, goluri ce vor fi executate în funcție de direcția traseului de cabluri și de cota de amplasare a cablurilor.

Stâlpii se vor calcula astfel încât să reziste solicitărilor care apar și vor fi clasificați și amplasați pe tipuri și dimensiuni în funcție de solicitări.



ISO 9001/2015

A2-15823/2020
B-15824/2020Gradul II
3680/2021

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

În cadrul expertizei sunt prezentate două variante în ceea ce privește stâlpii comuni pentru iluminat și pentru susținerea catenarei:

Varianta 1: cu stâlpi metalici montați pe fundație prin intermediul unor buloane.

Varianta 2: cu stâlpi metalici încastrăți în fundația de beton.

Varianta 1

Avantaje:

- permite relocarea cu usurință a stâlpului în caz de accident sau intervenții;
- costul materialului metalic este mai mic
- stâlpi pot fi înlocuiți cu usurință

Dezavantaje

- durata mai mare de execuție.

Fundațiile stâlpilor vor fi paralelipipedice din beton C16/20 (B250).

Varianta 2

Avantaje

- un cost și o durată mai mică de execuție

Dezavantaje

- stâlpii nu pot fi relocati. În cazul unui accident sau intervenții, adaptarea retelei la zona respectivă se va putea face cu un nou stâlp.

Fundațiile stâlpilor vor fi paralelipipedice, din beton C16/20 (B250).

5.2.2. Datorita uzurii in timp cat si a conditiilor de mediu din exploatare a elementelor retelei de contact - firul de contact, armaturi, traversee, izolatori, console, izolatori de secțiune etc., se impune înlocuirea în întregime a acesteia, prin aplicarea unei noi soluții constructive, pentru a asigura un regim de viteză de exploatare sporit pentru noile tramvaie și pentru o buna funcționare în timp tinând cont de modificările climatice.

Noua soluție de realizare a rețelei de contact de tramvai va prevede compensarea dilatarii firului de contact cu compensatori cu contragreutăți și a traverseelor cu compensatori cu arc. Traversele vor fi din oțel inox (diam. 8mm), izolatorii din GRP, suspensia delta din minorok și fixatorii și console din GRP.

În principiu, toate elementele de susținere a liniei aeriene de contact, indiferent din ce material sunt confectionate, trebuie să reziste la:

- Coroziune;
- Raze ultraviolete;
- Factorii de mediu specifici traseului.
- Schimbările climatice



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA


IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

6. Anexa foto

6.1. B-dul Dimitrie Pompeiu



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021


CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

6.2. Soseaua Petricani



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugereni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021


CUI: RO39462080 J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091





ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov

CUI RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB000099990872301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

6.3. B-dul Lacul Tei



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



3680/2021


CUI: RO39462080 J23/2621/2018

Banca INC BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI RO39462080; J23/2621/2018


Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB000099908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

6.4. Str. Maica domnului



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugereni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021


CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



3680/2021

CUI RO39462080 J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB000099908072301
e-mail: bvg_electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

6.5. Str. Reinvierii si str. Turmelor



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080, J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091



EXPERTIZA TEHNICA DE CALITATE

ECHIPAMENTE SUBSTATII, CABLURI DE CURENT CONTINUU, RETEA DE CONTACT SI STALPI DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT

PROIECT

**“REABILITARE SISTEM RUTIER LINIE DE TRAMVAI 16 SI 36
PE ARTERELE BDUL DIMITRIE POMPEIU (INCLUSIV BUCLA
DIMITRIE POMPEIU), SOS. PETRICANI, BDUL LACUL TEI,
STR. MAICA DOMNULUI, STR. REINVIERII SI STR.
TURMELOR”**



SUBSTATIA PIPERA

ECHIPAMENTE SUBSTATIE SI CABLURI DE CURENT CONTINUU

RAPORT EXPERTIZA TEHNICA

Nr.008/18.05.2022

**ECHIPAMENTE SUBSTATII, CABLURI DE CURENT CONTINUU, RETEA
DE CONTACT SI STALPI DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT**

AUTORITATEA CONTRACTANTA :

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI



CONTRACTANT :

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.





BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugareni nr.23, camera 1, Dornesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB0000999908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:	“SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA A ECHIPAMENTELOR DIN SUBSTATII, CABLURILOR DE CURENT CONTINUU, RETELEI DE CONTACT SI A STALPIILOR DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT-STB”
	- SUBSTANȚA PIPERA SI CABLURI DE CURENT CONTINUU
Beneficiar:	- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI
Elaborator PTh	- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI
Număr proiect:	-
Contractant:	- BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Expert :	Bejenaru Cristian
Faza:	Expertiza tehnica



Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000899908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

LISTA DE SEMNĂTURI

Ing. Bejenaru Cristian	Nr./data talon	Semnatura
Expert tehnic	201930077/2019	
Electrician autorizat gr. IVA/IVB	201911616/2019	



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB000099990872301
e-mail: bvg_electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

BORDEROU

FOAIE DE CAPĂT	pag.02
LISTA DE SEMNĂTURI	pag.03
BORDEROU	pag.04
RAPORT DE EXPETIZĂ TEHNICĂ	pag.05
1. MOTIVATIA EFECTUARII EXPERTIZEI	pag.05
2. DOCUMENTE SI NORMATIVE DE BAZA	pag.05
3. DATE GENERALE	pag.06
4. DESCRIERE	pag.06
AMPLASAMENT	pag.06
SITUATIA EXISTENTA	pag.06
EVALUAREA STARII ACTUALE	pag.07
PROCESUL DE EVALUARE	pag.07
5 SINTEZA EVALUARII SI STABILIREA CONCLUZIILOR	pag.11
6 ANEXA FOTO	Pag.20



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB0000999908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

RAPORT DE EXPETIZĂ TEHNICĂ

1. Scopul expertizei tehnice

Scopul expertizei tehnice este:

- determinarea stării tehnice actuale a echipamentelor electrice ale substaiei electrice de tractiune;
- indicarea tehnologiei de executie a masurilor de interventie propuse;
- posibile influente ale masurilor de interventie asupra instalatiilor, mediului si vecinatatilor

2. Documente si normative de baza

Caietul de sarcini SVA 333

Planuri, relevée, scheme monofilare puse la dispozitie de Beneficiar

Rapoarte mentenanta/ rapoarte incercari puse la dispozitie de Beneficiar

Documente ce fac referire la materialele folosite puse la dispozitie de Beneficiar

Comanda nr. 4500143933/15.04.2022

Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii

LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale

Ordinul ANRE 116/ 2016 – pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea

Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalatiilor electrice

PE116/94 – Normativ de incercari si verificari ale echipamentelor si instalatiilor electrice

NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea sub 1 Kv

NTE 001/03/00 – Normaliv privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor

NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice

1 RE-Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pământ

PE 103/92 – Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit

SR EN 61140:2002 + A1:2007 – Protecție împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalatii și echipamente electrice

SR HD 603 S1:2001 – Cabluri de distribuție cu tensiunea nominal de 0,6/1 Kv

SR CEI 60050(461)+A1/A2:2005 – Vocabular electrotehnic internațional. Capitolul 461: Cabluri electrice;

SR 11388:2000 – Metode de încercări comune pentru cabluri și conductoare electrice;

SR EN 60228:2005 – Conductoare pentru cabluri izolate;

SR CEI 60227-1+A1:1996– Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv. Partea 1: Prescripții generale;

Legea nr. 177/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului- cadru din legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;



ISO 9001/2015

A2-15823/2020
B-15824/2020Gradul II
3680/2021

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii;

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 307/2006 privind apararea contra incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG nr. 856/2002 privind evident gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv a deseurilor periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate, la locul de munca, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

P100-1/2006 – Cod de proiectare seismic – Partea 1- Prevederi de proiectare - pentru cladiri, elaborate de UTCB si aprobat de MDLPL;

P100-3/2008 – Cod de proiectare seismic – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente privind codul de evaluare seismic, elaborate de UTCB si aprobat de MDLPL;

DIN – 4150 – 1 "Vibratii in constructii – Predeterminarea marimilor oscilatorii", iunie 2001 (sau echivalent);

DIN 4150 – 2 "Vibratii in constructii –Efecte asupra oamenilor si cladirilor", iunie 1999 (sau echivalent);

DIN 45669 -1 "masuratorile emisiilor de vibratii – masurarea oscilatiilor, cerinte, verificare", iunie 1995 (sau echivalent);

DIN 45669 – 2 "Masuratorile emisiilor de vibratii – Procedura de masurare", iunie 2005 (sau echivalent);

SR EN 6072-2-1/2014 –Clasificarea conditiilor de mediu. Partea a-2-a. Conditii de mediu in natura. Temperatura si umiditate;

SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient (sau echivalent);

HG 2139/2004- pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

SR 13342/1996 – Transport public urban de calatori. Parametrii tehnici (sau echivalent);

Se vor respecta toate normativele, prescriptiile, standardele, normele, instructiunile in vigoare.

3. Date generale

Beneficiar: SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI

Obiect: SUBSTATIA PIPERA din cadrul proiectului "REABILITARE SISTEM RUTIER LINIE DE TRAMVAI 16 SI 36 PE ARTERELE BDUL DIMITRIE POMPEIU (INCLUSIV BUCLA DIMITRIE POMPEIU), SOS. PETRICANI, BDUL LACUL TEI, STR. MAICA DOMNULUI, STR. REINVIERII SI STR. TURMELOR"



ISO 9001/2015

A2-15823/2020
B-15824/2020Gradul II
3680/2021

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB0000999908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

4. Descrierea instalatiilor

4.1. Amplasament

BUCURESTI, sector 1, B-dul D. Pompeiu, nr.3

4.2. Evaluarea starii actuale

Se vor analiza:

- documentele referitoare la instalatiile electrice, puse la dispozitie de catre beneficiar.

4.3. Procesul de evaluare

Procesul de evaluare a constat in:

- Verificarea vizuala a echipamentelor electrice din cadrul substatiei;
- Verificarea documentelor referitoare la substatie, puse la dispozitie de catre beneficiar.

4.4. Situatia existenta

Descrierea situatiei existente

Situatia existenta conform vizitei amplasamentului

Denumirea	Amplasament				Anul PIF	
Substatia Nordului	Strada D. Pompeiu, nr. 3, sector 1					
Transformatoare de putere						
Denumirea	Producator	Tensiuni	Putere	Tip	An fabricatie	
Trafo servicii interne	Electroputere Craiova	10/0,4 kV	63kVA	TTU	1985	
Trafo 1	Electroputere Craiova	10/0,674 kV	1500kVA	TTUR-NL	1985	
Trafo 2	Electroputere Craiova	10/0,674 kV	1500kVA	TTUR-NL	1985	
Celule medie tensiune 10kV						
Nr. si functia celulei	Producator	Un	In	Tip	An fabricatie	
1. Feeder 1	CKD	10kV	1000A	-	1970	
		Echipamentul celulei				
		intrerupator, separator				
2. Trafo servicii	CKD	10kV	1000A	VH151	1970	
		Echipamentul celulei				
		Sigurante fuzibile				
3. Trafo 2	CKD	10kV	1000A	VH151	1970	
		Echipamentul celulei				
		Intrerupator				
4. Trafo 1	CKD	10kV	1000A	VH151	1970	
		Echipamentul celulei				
		intrerupator				
5. Feeder 2	CKD	10kV	1000A	-	1970	
		Echipamentul celulei				
		Intrerupator				
6. Celula masura 2 compartiment reductorii de tensiune	CKD	10kV	1000A	VH151	1970	
		Echipamentul celulei				
		Intrerupator, transformatori de masura tensiune				

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

7. Separator Feeder 2	CKD	10kV	1000A	VH151	1970	
		Echipamentul celulei				
		separator				
8. Celula masura 1 compartiment reductori de tensiune	CKD	10kV	1000A	VH151	1970	
		Echipamentul celulei				
		Intrerupator, transformatori de masura tensiune				
Redresori						
Denumirea	Producator	Un	In	Tip	An fabricatie	
Nr. 1	Electroputere Craiova	825V	1600A		1977	
Nr. 2	Electroputere Craiova	825V	1600A		1977	
Auxiliar 1	Selenovy Usmernovac	60Vcc	20A	St136		
Auxiliar 2	Selenovy Usmernovac	60Vcc	20A	St136		
Auxiliar 3	Selenovy Usmernovac	24Vcc	20A	St136		
Auxiliar 4	EM	24Vcc	20A	PMG	1989	

Dulap servicii auxiliare

Denumirea	Producator	Un	In	Tip	An fabricatie
Tablou servicii auxiliare	Electroputere Craiova	400Vca			1977
Tablou distributie 400Vca	Electroputere Craiova	400Vca			1977
Tablou distributie 60Vcc	Electroputere Craiova	60Vcc			1977

Dulap bara negativa

Denumirea	Producator	Un	In	Tip	An fabricatie
Tablou separatori sosire	CKD	825V	2500A		1974
Tablou separatori plecare	CKD	825V	1250A		1974

Instalatie bara negativa

Denumirea	Aparat	Un	In		
Sosire din redresorul nr. 1	Separator de sarcina	1000V	2500A		
Sosire din redresorul nr. 2	Separator de sarcina	1000V	2500A		
Plecare nr.1 Cinescoape	Separator si sunt cc	825V	1250A		
Plecare nr. 2 Glucoza	Separator si sunt cc	825V	1250A		
Plecare nr.3 Pompei	Separator si sunt cc	825V	1250A		
Plecare nr.4 Mobexpert	Separator si sunt cc	825V	1250A		
Plecare nr.5 Pod Toboc	Separator si sunt cc	825V	1250A		

Celule curent continuu

Nr. si functia celulei	Producator	Un	In	Tip	An fabricatie	
1. Cinescoape	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-P-12	1984	
		Echipamentul celulei				
		Intrerupator+2 x separator				
2. Glucoza	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-P-12	1984	
		Echipamentul celulei				
		Intrerupator+2 x separator				
3. Rezerva	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-C-06	1984	

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB000099908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

		Echipamentul celulei						
		Intrerupator+2 x separator						
4. Redresor 1	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-RP-11	1984			
		Echipamentul celulei						
		2 x separator						
5. Redresor 2	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-RP-11	1984			
		Echipamentul celulei						
		2 x separator						
6. Pompei	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-P-12	1984			
		Echipamentul celulei						
		Intrerupator+2 x separator						
7. Pod Toboc	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-P-12	1984			
		Echipamentul celulei						
		Intrerupator+2 x separator						
8. Mobexpert (Petricani)	Electroputere Craiova	0,825kV	1000A	CI-P-12	1984			
		Echipamentul celulei						
		Intrerupator+2 x separator						
Baterie de acumulatori								
Nr.	Producator	Un	In	Tip	An fabricatie			
1 la 14	BCE			SHK125	1980			

Cabluri de curent continuu

17	Substatia Pipera										
	Nr. Centre	Denumire cablu	reteaua alimentata	tip cablu	An PIF	Lungime cablu			Ultima valoare a rezistentei de izolatie "+"	Numar mansoane "+"	
						"+"	"-"	totala			
17.1		Cinescoape		tw	1x400 CU	1970	52	214	266	500 MΩ	10 KΩ
				tw	1x500 CU	2005	209	219	428		
17.2	D. Pompei			tw	1x500 CU	2005	134	162	296	500 MΩ	500 MΩ
17.3	Mobexpert (Petricani)			tw	1x400 CU	1970	192	192	384	400 MΩ	500 MΩ
				tw	1x500 CU	2005	131	135	266		
17.4	Pod Toboc			tw	1x400 CU	1970	207	207	414	50 MΩ	100 MΩ
				tw	1x500 CU	2013	898	158	1056		
				tw	3x240 AL	1977	1056	0	1056		

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calugereni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018
Banca ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB0000999908072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091

		tw	1x500 CU	2005	133	135	268				
17.5	Glucoza	tw	3x240 AL	1980	137 3	135 9	2732	65 MΩ	2 MΩ	28	26
		tw	3x240 AL	1988	20	20	40				
		tw	1x500 CU	2005	210	219	429				
5	Total Substatia Pipera				461 5	302 0	7635			10	8

5. Sinteză evaluării și stabilirea concluziilor

5.1. În urma verificărilor vizuale a substației s-au constatat următoarele:

- 5.1.1. Transformatoarele de putere prezintă urme/scurgeri de ulei, grad avansat de uzură fizică și morală.
- 5.1.2. Celulele de medie tensiune au mecanismele de acționare și aparatul de comandă, semnalizare și protecție uzate fizic și moral.
- 5.1.3. Redresoarele 1 și 2 sunt uzate fizic și moral.
- 5.1.4. Redresoarele auxiliare 1, 2, 3 și 4 au grad ridicat de uzură fizică și morală.
- 5.1.5. Celulele de curent continuu au intrerupătoarele, separatoarele, aparatul de comandă, semnalizare și protecție uzate fizic și moral.
- 5.1.6. Dulapurile auxiliare de curent continuu și alternativ au intrerupătoarele, separatoarele, aparatul de măsură, comandă, semnalizare și protecție uzate fizic și moral.
- 5.1.7. Instalațiile electrice interioare de iluminat și prize sunt uzate fizic și moral, durată de viață depășita.

5.2. În urma verificării documentelor puse la dispozitie de Beneficiar s-au constatat:

- 5.2.1. Beneficiarul efectuează revizii periodice. În urma acestor revizii, datorită lipsei pieselor de schimb (majoritatea subansamblelor, releeelor și a altor elemente din schemele de protecție/ măsură sau comandă nu se mai fabrică) echipele de menținere înlocuiesc cu aparatul vechi reconditionat sau improvizează soluții pentru menținerea în funcțiune a substației.
- 5.2.2. Beneficiarul testează periodic și după avarii echipamentele din substații. Din rapoartele de încercare rezultă o scadere în timp a rezistenței de izolație și o creștere a rezistenței de contact pe separatoare și intrerupătoare. Aceste teste demonstrează imbatranirea echipamentelor de comutare din substație.
- 5.2.3. Din rapoartele de tură și cele de revizii a rezultat următoarea situație:

1	Substația Pipera	2019	153	30762,35	9379,29	5
		2020	148	53509,14		3
		2021	120	45956,04		1
		Total	421	130227,53		9

- 5.2.4. Din tabelul Cabluri de curent continuu și rapoartele de încercări emise în urma măsurării rezistenței de izolație și a rezistenței ohmice rezultă o imbatranire a izolației

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

cablurilor si o crestere a rezistentei ohmice datorata mansonarii cablurilor in urma defectelor (mecanice/ electrice) aparute in timp.

5.2.5. Rezistenta de izolatie mica si rezistenta ohmica mare duc la consumuri de energie electrica si solicitari ale substatiei mult mai mari decat cele initiale, pentru mentinerea in functiune a substatiei fiind necesare modificarile parametrilor protectiilor de pe celulele de curent continuu, crescand riscul de defect sau chiar incendiu in substatie.

5.3. Concluzii

5.3.1. Substatia Pipera are echipamentele si aparatajul electric in stare avansata de uzura fizica si morala, echipamentele tehnologice de transformare, redresare si distributie a energiei electrice, au durata de viata expirata, produc pierderi mari de energie electrica, scoase aproape in totalitate din fabricatie, iar mentinerea in exploatare si mentenanta la aceste echipamente nu se mai poate face din lipsa pieselor de schimb si ca urmare nu mai prezinta siguranta in functionare.

In concluzie, substatia necesita lucrari de modernizare integrala a echipamentelor electrice aferente substatiei de tractiune cat si reparatii sau inlocuirea instalatiilor de iluminat si forta ale cladirii.

Modernizarea integrala a echipamentelor electrice aferente substatiei de tractiune prezinta urmatoarele avantaje:

- Posibilitatea integrarii sistemelor de monitorizare si comanda de la distanta(teleconducere/ telemetrie prin SCADA)
- Durata de viata min. 30 ani
- Manevrabilitate si securitate sporita in manevrare
- Costuri mai mici de mentenanta

5.3.2. Cablurile de curent continuu nu mai corespund fiind necesara inlocuirea lor cu cabluri din cupru cu sectiunea nominala de 500 mmp, cu izolatie din polietilenă reticulară (XLPE), manta din polietilenă de medie densitate (MDPE) pentru tensiune de 1,8/3 kV specifice tractiunii urbane. Noile cabluri se vor monta subteran,in tuburi de protectie corugate din PEHD cu perete dublu – corugat la exterior si lisa la interior intre doua straturi de nisip de 0,1m grosime si acoperite de caramizi pe toata lungimea, la o adancime de cca 0,9m. Traseele cablurilor de curent continuu vor fi cele actuale, de la substatie la centrele de consum alimentare si intoarcere. Ordinea de pozare a cablurilor pornind de la bordura drumului, va fi:

- cabluri pentru iluminat stradal;
- cabluri de joasa tensiune;
- cabluri de medie tensiune.

Se vor respecta distantele dintre cabluri cu diferite tensiuni si destinații, precum si dintre cabluri si alte retele si fundatiile cladirilor conform NTE007/2008.

Se vor respecta toate normativele, prescriptiile, standardele, normele, instructiunile si legislatia in vigoare.

Executia retelelor de cabluri electrice pozate ingropat se va face numai in urma coordonarii cu instalatiile de apa – canal – incendiu, gaze, electrice de j.t , m.t., curenti slabii.

BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugarenii nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA


IBAN RO42INGB000099908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

6. Anexa foto

6.1. Transformatoare de putere



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018


Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301

e-mail: bvg_electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091

6.2. Celule de medie tensiune



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB000099908072301

e-mail: bvg_electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021

CUI: RO39462080 J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB0000999908072301


e-mail: bvg.electroproject@gmail.com


telefon: 0741153091

6.3. Redresori




6.4. Dulapuri si redresori auxiliari





Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov
 CUI: RO39462080, J23/2621/2018
 Banca ING BANK ROMANIA
 IBAN RO42INGB0000999908072301
 e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
 telefon: 0741153091
 Gradiu II 3680/2020
 A2-15823/2020
 B-15824/2020
 ISO 9001/2015





6.5. Celule de curent continuu



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.
Str. Calegariei nr.23, Camere 1, Domnești, Ilfov
CUI: RO39462080, J23/Z62/12018
IBAN ROMANIA
Bancă ING BANK ROMANIA
IBAN RO42INGB00099998072301
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091
ISO 9001/2015
B-15823/2020
Graful II
3680/2021
e-mail: bvg.electroproject@gmail.com
telefon: 0741153091
ANRE
TU V
AUSTRIA



BVG ELECTRO PROJECT S.R.L.

Str. Calugareni nr.23, camera 1, Domnesti, Ilfov



ISO 9001/2015



A2-15823/2020
B-15824/2020



Gradul II
3680/2021



CUI: RO39462080; J23/2621/2018

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO42INGB000099908072301

e-mail: bvg.electroproject@gmail.com

telefon: 0741153091



Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.



SC PANGEOCOM SRL

Strada Fulger, nr. 8 /7
Focșani, Județul Vrancea

Telefon 0760 289 279
0726 497 422

gradinariu.mari@gmail.com

STUDIU GEOTEHNIC

Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.

Beneficiar :

STB- Societatea de Transport București S.A.

PROIECT 5

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru amplasamentul studiat, aria de extrapolare a acestuia în zona trebuie să fie confirmată prin sondaje și studii geotehnice corespunzătoare

Numele si prenumele verificatorului atestat
Ing. Geolog Anghel Stelian-Eugen
Adresa: Bacau, str. M.Viteazu nr. 3
Tel: 0234.536755
0740.514628

Nr. 107, din. 29.04.2022

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta : Af a documentatiei:

Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.

- Proiectant de specialitate: S.C. PANGEOCOM PROIECTE SRL
- Beneficiar : STB- Societatea de Transport București S.A.

Amplasament : Municipiul Bucuresti

Data prezentării proiectului pentru verificare: 28.04.2022

Documente ce se prezintă la verificare:

- Piese scrise: - Memoriu tehnic
- 1. Caracteristici principale:
 - Risc geotehnic: moderat
 - Teren de fundare: balast, argila
 - $P_{conv} = 350 - 240 \text{ kPa}$

Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al cerintei Af. privind stabilitatea masivelor de pamant. Sunt respectate toate normativele, in conformitate cu NP074/2014, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului. .



Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

Denumirea lucrării

Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.

Faza proiect

Data

APRILIE 2022

Proiectant general

Proiectant de specialitate SC PANGEOCOM SRL Focșani



Responsabilități

PROIECTANT GEO : S.C. PANGEOCOM S.R.L. FOCSANI

INTOCMIT : Ing.Geotehnician GRĂDINARIU Marcela



Borderou

- 1.Referat geotehnic 34 pagini
 - 2.Fise foraj..... 10 pagini
 - 3.Plan de situatie..... 1 pagina
 - 4.Harta fizico- geografică..... 1 pagina
 - 5.Harta geologică..... 1 pagina
 - 6.Raport de incercări laborator..... 12 pagini
 - 7.Anexe
- Referat verificator proiect..... 1 pagină

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

MEMORIU GEOTEHNIC

privind caracteristicile geotehnice ale terenului pentru proiect :

Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.

Cap. 1. DATE GENERALE

1.1.DENUMIREA SI SCOPUL LUCRARII

La solicitarea STB- Societatea de Transport București S.A. în baza comenzi nr.4500143736 din 15.03.2022 , S.C. PANGEOCOM SRL Focșani, a efectuat documentația geotehnică, în vederea precizării condițiilor geotehnice, a stabilirii litologiei și naturii terenului, necesare pentru proiect: **Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.** Conform datelor puse la dispozitie de beneficiar, se preconizează modernizarea și reabilitarea sistemului rutier adiacent aferent liniei de tramvai din București, cu o lungime de cca 5,3 km c.d. linie tramvai, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.

Prezentul studiu , are ca scop:

- Determinarea tipului, stării și proprietăților fizico-mecanice ale straturilor din cuprinsul zonei active , pentru amplasamentul situat la adresa menționată;
- Semnalarea unor condiții specifice ale terenului din amplasament;
- Aspecte privind stabilitatea zonei ;
- Precizarea parametrilor de seismicitate și a adâncimii de îngheț a zonei în discuție;
- Recomandări privind proiectarea, execuția și exploatarea construcției condiționate de caracteristicile terenului de fundare.

Studiul a fost elaborat în conformitate cu tema de studii geotehnice pusa la dispoziție de către beneficiar, pe baza observațiilor de ansamblu asupra terenului din amplasament prin

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

executarea de foraje geotehnice care au investigat terenul, a cartărilor de detaliu, a prospecțiunilor de teren și a analizelor de laborator.

1.2. Documente de referință

Evaluarea a fost efectuată și documentatia a fost realizată în concordanță cu ceea ce a fost programat

Au fost respectate prescripțiile de proiectare și legislatia în vigoare la data intocmirii acestuia după cum urmează:

- Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2014.
- Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013 .
- Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață indicativ NP 112/2014.
- Standarde

Nr. crt	Indicativ	Denumire
1.	SR EN 1997-1:2004	Eurocod 7: Proiectarea geotehnicăPartea 1: Reguli generale
2.	SR EN 1997-1:2004/NB:2007	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. Anexa națională
3.	SR EN 1997-1:2004/AC:2009	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale
4.	SR EN 1997-2:2007	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului
5	SR EN 1997-2:2007/NB:2009	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Anexa națională
6.	SR EN 1997-2/AC:2010	Eurocod 7: Proiectare geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului
7.	SR EN ISO 22475-1:2007	Investigatii si încercari geotehnice.Metode de prelevare si măsurări ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie
8.	SR CEN ISO/TS 22475-2:2009	Investigatii si încercari geotehnice.Metode de prelevare si măsurări ale apei subterane. Partea 2:Criterii de calificare pentru firme si personal
9.	SR CEN ISO/TS 22475-3:2009	Investigatii si încercari geotehnice.Metode de prelevare si măsurări ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor si personalului de catre o terță parte

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

10.	STAS 1242/3 – 87	Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise
11.	STAS 1242/4 – 85	Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri
12.	SR EN ISO 14688-1:2004	Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere
13.	SR EN ISO 14688-2:2005	Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare
14.	SR EN ISO 14688- 2:2005/C91:2007	Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare
15.	SR EN ISO 22476-2:2006	Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică
16.	SR EN ISO 22476- 2:2006/A1:2012	Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică
17.	SR EN ISO 22476-3:2006	Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: Încercare de penetrare standard
18.	SR EN ISO 22476- 3:2006/A1:2012	Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: Încercare de penetrare standard

1.3.Documentatie

Beneficiarul a pus la dispozitie următoarele documente:

- planul de situatie cu amplasamentul investitiei.

1.4. Date privind sistemul constructiv preconizat

- Traseul liniei de tramvai , propus pentru reabilitare aparține patrimoniului public al Municipiului București ,are o lungime de aproximativ 5,3 km , cale dublă, compusă în alianțament din dale de beton și în curbe traverse de beton și shină de canal.Sistemul rutier a devenit necorespunzător datorită faptului că linia de tramvai este folosită, atât de către tramvaie, cât și de celealte autovehicule din circulația generală a orașului.

Cap.2 DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1. Date geografice

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul investigat se află în **Sectorul 2**, în zona central- nordică și centrală a municipiului București. Bucureștiul se află în sud-estul României, între Ploiești, la nord și Giurgiu, la sud. Orașul se află în Câmpia Vlăsiei, care face parte din Câmpia Română. La est se află Bărăganul, în partea de vest Câmpia Găvanu-Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Burnazului. Se desfășoară pe cca 52 km pe direcția N-S, între râurile Ialomița și Argeș și 46 km de la V-E.

Coordonate: 44°26'07"N 26°06'10"E

2.2. Date geologice și geomorfologice generale și particulare:

Din punct de vedere **geomorfologic**, teritoriul municipiului București se suprapune, în întregime, pe subunități ale Câmpiei Vlăsiei- unitate a Câmpiei Române. Ca forme de relief ies în evidență *câmpurile*, largi de 4-8 km (89% din teritoriu), orientate, în majoritatea situațiilor, NV-SE și a căror altitudine scade, în același sens, de la 100-120 m; *culoarele de vale*, cu albii minore, lunci și terase joase aparținând unor râuri cu izv. În Carpați și Subcarpați.

Amplasamentul analizat se regăseste pe Câmpia Bucureștiului, pe subunitatea Câmpul Colentinei și Câmpul Cotroceni-Berceni.

Câmpia Bucureștiului, se desfășoară în jumătatea sudică a municipiului, între văile Pasărea și Sabar. Reprezintă aproape 49% din suprafața municipiului. Înălțimile scad de la NV (115-100 m) către SE (50-60m); hipsometric, 50% din suprafață se află între 80 și 100 m, 43% între 60 și 80 m, circa 4,8% aparțin luncilor Dâmboviței și Colentinei aflate la înălțimi sub 60 m, iar 2,2% altitudini ce depășesc 100 m. Colentina și Dâmbovita reprezintă principalele văii care fragmentează câmpia, în vecinătatea lor înregistrându-se valori ale energiei de relief de 10-15 m. Cea mai mare parte a suprafetei înregistrează pante sub 2° .


Câmpul Colentinei ocupă cca 31% din C.Bucureștiului, o lungime de aproape 30 km și lătimi de 3-6 km. Se caracterizează prin altitudini ce variază între 88,9 m în Piața Presei Libere, 87 m la Academia de Științe Agricole și Silvice, 85 m pe Strada Turda și Piața Dorobanților, 80 m în Piața Gemeni, 77 m în Piața Alba Iulia și 55 m la Cățelu. Denivelările mai importante

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

(8-12 m) apar în fostele zone de extracție a materialelor de construcție (Titan, Pantelimon, Dămăroaia), dar și spre văile Colentina și Dâmbovița.

Câmpul Cotroceni-Berceni (sau Cotroceni-Văcărești) se desfășoară între Valea Dâmboviței, la nord, și de râul Sabar, la sud. Scade în altitudine de la vest (90 m) spre est (60 m), predominând treptele hipsometrice de 70-80 m și 80-90 m, iar densitatea fragmentării ajunge până la 0,5-1 km/km²

Zona se caracterizează printr-un relief relativ sters, cu energie, fragmentare și pante reduse, ce nu favorizează desfasurarea unor procese geomorfologice rapide (alunecări de teren, eroziune accelerată). Terenul nu prezintă fenomene de instabilitate sau inundabilitate.



Din punct de vedere geologic teritoriul reprezentat pe Foaia București face parte din marea unitate structurală cunoscută sub numele de Platforma Moesică. La partea superioară a perimetruului cercetat, pe zonele de terasă (interfluvii), terenul de fundare fiind reprezentat de depozite sedimentare aparținând Cuaternarului - pleistocen superior (q_p^3). Sedimentele Pleistocenului superior sunt reprezentate prin aluviunile și depozitele loessoide aparținând teraselor: înaltă, superioară și inferioară. Depozitele aluviale ale terasei înalte sunt alcătuite în bază din pietrișuri și bolovănișuri constituite în cea mai mare parte din cuarțite și alte sisturi


Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

cristaline și din silicolite. Spre partea superioară pietrișurile trec în nisipuri groși și de granulație medie, gălbui-roșietice. Grosimea totală a aluviunilor terasei înalte variază între 2.0m și 12.0m. Depozitele aluviale ale terasei înalte au fost atribuite nivelului inferior al Pleistocenului superior (q_p^{13}).

Aluviunile terasei înalte sunt acoperite de depozite loessoide constituite din argile prăfoase nisipoase, gălbui închise cu concrețiuni calcaroase; în aceste depozite s-au întâlnit trei nivele roșcate. Grosimea totală a depozitelor loessoide aparținând terasei înalte este de 20.0÷40.0m. Pietrișurile terasei superioare au o grosime de 5.0÷15.0m și au fost raportate, împreună cu depozitele loessoide ale terasei înalte, nivelului mediu al Pleistocenului superior (q_p^{23}). Părțile terminale ale Pleistocenului superior (q_p^{33}) i-au fost atribuite depozitele loessoide ale terasei superioare, groase de 20.0÷35.0m și pietrișurile terasei inferioare a căror grosime este de 5.0÷15.0m. Holocen inferior (q_h^1) este reprezentat prin depozitele loessoide ale terasei inferioare cu o grosime de 15.0÷30.0m și prin pietrișurile terasei joase, a căror grosime variază între 4.0÷10.0m. Depozitele loessoide care acoperă terasa inferioară, ca și cele ale terasei superioare, au un caracter prafos argilos, nedeosebindu-se din punct de vedere granulometric de cele din structura terasei înalte și câmpului. Holocen superior (q_h^2) este reprezentat de depozitele loessoide care acoperă terasa joasă precum și aluviunile groși și fine ale luncilor au fost raportate Holocenului superior. Depozitele loessoide au un caracter nisipos argilos și prezintă o grosime de 5.0÷10.0m. Aluviunile groși ale luncilor sunt alcătuite din nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri constituite din elemente de cristalin din Carpații Meridionali (cuarțite, gnaise, micașisturi). Grosimea aluviunilor luncii variază între 2.0 și 8.0m.

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

Geologia amplasamentului analizat - Extras din Harta Geologică 1:200000 cu identificarea naturii pământurilor interceptate în partea superioară a amplasamentului analizat



Depozitele de suprafață aparțin în întregime cuaternarului. Baza acestuia se află la cca 300-350 m în extremitatea de N. Cuaternarul începe prin stratele de Frățești (orizonturi de pietrișuri și nisipuri, separate de argile și nisipuri cu argile) peste care urmează mai întâi un complex marnos din pleistocenul mediu, ce crește în grosime de la S la N, apoi complexul nisipurilor fine de Mostiștea (10-50 m grosime), argile și argile nisipoase, orizontul pietrișurilor și nisipurilor de Colentina și unele depozite loessoide de pe câmpuri (grosime 5-15 m), toate de varsta pleistocen superior.

2.3. Date seismice

Parametrii seismici ai zonei, stabiliți conform Normativului P100-1-2013 au urmatoarele valori:

- Accelerăția maximă a terenului pentru proiectare $a_g = 0,30 \text{ g}$;
- Perioada de control (de colt) a spectrului de răspuns $T_c = 1,60$

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.




Figura 3.1 România - Zonarea valorilor de vârf ale accelerării terenului pentru proiecție a_c cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani




Figura 3.2 Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colp), T_c , a spectrului de răspuns

2.4. Considerații hidrografice și hidrogeologice

Din punct de vedere hidrologic și hidrogeologic, municipiul București se suprapune peste bazinul hidrografic Argeș, principalele cursuri de apă care străbat zona fiind Dâmbovița și Colentina. Dâmbovița este cel mai important afluent al Argeșului, având un debit mediu la vârsare de 17 m³/s, influențat evident și de deversările de ape uzate menajere, industriale și pluviale ale municipiului București.

Principalul afluent al Dâmboviței în acest sector, Colentina, preia o parte din debitele Ialomiței pentru menținerea amenajărilor lacustre de pe cursul său.

Colentina, al doilea râu ca importanță care străbate zona, affluent al Dâmboviței, prezintă un curs amenajat în totalitate, pe teritoriul municipiului București găsindu-se lacurile Grivița (53 ha), Băneasa (40 ha), Herăstrău (77 ha), Floreasca (80 ha), Tei (82 ha), Plumbuita (40 ha) și Fundeni (402 ha). Râul Colentina ($S= 526 \text{ km}^2$; $L = 98 \text{ km}$) a fost un mic affluent de tip "mostiște" al Argeșului, cu numeroase zone lacustre acoperite cu stuf.

În apartea centrală a Câmpiei Române (zonă în analiză) apele subterane sunt cantonate în nisipurile de Mostiștea, în stratele de Frătești și au adâncimi destul de variate predominând între 15.0m și 25.0m. Apele freatiche azonale prezintă debite specifice mai ridicate iar descărcarea acestora se face prin izvoare permanente sau intermitente (izbucuri).

Din punct de vedere hidrogeologic orizontul acvifer freatic este cantonat în orizontul „complexul pietrișurilor de Colentina”, este un acvifer cu nivel liber situat al adâncimea de 5÷10m. Apa subterană are o dinamică activă are o direcție generală de curgere de la NNV spre SSV ca și rețeaua hidrografică. Valorile medii ale coeficienților de permeabilitate, determinate prin pompări experimentale și obținute din literatura de specialitate sunt următoarele: $k=5\div10\times10^{-2}\text{cm/s}$ pentru pietrișurile de Colentina, $k=5\div10\times10^{-3}\text{ cm/s}$ pentru nisipurile de Mostiștea, sub $k=1\times10^{-3}\text{cm/s}$ pentru intercalăriile nisipoase din complexul intermediar. Apele de adâncime pentru Câmpia Română „se află la mare adâncime” și au mineralizare puternică cu excepția depozitelor pliocene și cuaternare care au ape dulci. Importante rezerve de apă de adâncime sunt acumulate în stratele de Cîndești și în cele de Frătești

Harta hidrologica a municipiului Bucuresti



2.5. Date climatice generale

Clima municipiului Bucuresti este moderat-continentală, cu o temperatură medie anuală de $10-11^{\circ}\text{C}$; influențele vestice și sudice explică prezența toamnelor lungi și călduroase, a unor zile de iarna blânde sau a unor primăveri timpurii. Acest climat moderat-continental prezintă unele diferențieri ale temperaturii aerului, specifice orașelor mari, cauzate de incălzirea suplimentară a rețelei stradale, de arderile de combustibil, de radiatia exercitată de zidurile cladirilor etc. În general iernile sunt reci, cu zăpezi abundente, însotite deseori de viscole. Temperatura medie lunara cea mai scăzuta se înregistrează în luna ianuarie, cu o valoare medie de -3°C . Vara este foarte căld, în iulie temperatura medie este de 23°C , uneori atinge chiar $35-40^{\circ}\text{C}$. Pe fondul variațiilor climatice generale, specifice regiunii, putem vorbi de o serie de modificări termice locale, generate de structura și funcționalitatea orașului, punând în evidență unele diferențieri între climatul specific teritoriului construit și cel al zonelor sale exterioare.

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

Radiația solară globală este în medie de 125 kcal/cm, iar durata de strălucire a soarelui este de 2200 - 2300 ore/an. Acestea situează zona printre zonele cu un ridicat potențial de energie solară.

Circulația generală a atmosferei este caracterizată prin frecvența mare a advecțiilor de aer temperat-oceanic din V și NV, mai ales în semestrul cald și prin frecvența, de asemenea, mare a advecțiilor de aer temperat-continental din NE și E, mai ales în semestrul rece. La acestea se adaugă pătrunderile mai puțin frecvente ale aerului arctic din N, ale aerului tropical-maritim din SV și S și ale aerului tropical continental din SE și S.

Precipitațiile atmosferice înregistrează creșteri usoare de la S către N odată cu creșterea altitudinii reliefului. Cantitățile medii anuale totalizează 583.7mm la nord și 517.6mm la sud. Cantitățile medii lunare cele mai mari cad în iunie și sunt de 85.3 mm în nord și 73.5mm în sud. Cantitățile medii lunare cele mai mici cad în februarie și sunt de 32.5mm la nord, și 30.8mm la sud. Majoritatea precipitațiilor cad în semestrul cald având foarte frecvent caracter de aversă.

Stratul de zăpadă este discontinuu atât în timp cât și în teritoriu. Durata medie anuală este mai mică de 40.0 zile în partea sudică și mai mare de 40.0 zile în partea nordică, ceva mai înaltă. Grosimile medii decadale ating valori maxime de 5.5÷8.0cm în ianuarie și februarie.

Vânturile sunt influențate de relief mai ales în extremitatea sudică a Câmpiei unde valea Dunării constituie un mare culoar de ghidare a curenților atmosferici. Frecvențele medii anuale înregistrate la sud atestă această influență prin predominarea vanturilor dinspre V (26.8%) și E (18.9%). O frecvență relativ mare au și vânturile din NE (11.0%). Frecvența medie anuală a calmului însumează 20.0%. Vitezele medii anuale pe cele opt direcții cardinale și intercardinale variază între 1.3m/s și 4.4m/s, cele mai mari revenind direcțiilor cu frecvențe maxime din V și E.


2.6. Caracteristici climatice

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatică a teritoriului național, încadrează amplasamentul studiat în urmatoarele zone:

- ✓ Adâncimea maximă de îngheț conform STAS 6054/77, este considerată 0,80- 0,90 m
 - de la cota terenului natural sau amenajat.

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

- ✓ Valoarea caracteristică a încărcării de zăpadă pe sol $s_0, k = 2,0 \text{ kN/m}^2$, conform Codului de Proiectare : Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012.
- ✓ Presiunea de referinta dinamică a vântului , mediată pe 10 minute $q_b = 0,5 \text{kPa}$ conform "Cod de proiectare.Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor ", indicativ CR 1-1-4/2012 .



Harta cu adâncimile de îngheț

- ✓ Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se află în zona cu perioada de colt $T_c = 1,6$ sec și valoarea de varf a acceleratiei $a_g = 0,30 \text{ g}$ cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depasire în 50 ani.

Studiu geotetic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.





Figura 3.1 Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zapada pe sol q_a , kN/m^2 , pentru altitudini $A = 1000 \text{ m}$
NOTĂ: Pentru altitudini $A > 1000 \text{ m}$ valorile q_a se determină cu relațiile (3.1) și (3.2)




2.7. Încadrarea în zone de risc natural


In conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a V a, zone de risc natural, amplasamentul se încadrează în următoarele zone de risc:

- Zona IX de intensitate seismică pe scara MSK , cu o perioada de revenire de cca.50 ani;
- Elementele hidrologice și geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru suprafața de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a revărsarii unui curs de apă și/ sau a surgerilor masive de pe torenți.
- Zona investigată, se încadrează din punct de vedere al riscului de alunecări de teren în zona cu risc foarte scăzut, sau inexistent.
- Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de instabilitate. Prin urmare, elementele de geomorfologie observate și analizate pe teren, conferă zonei investigate, un caracter stabil din punct de vedere geodinamic fără a se impune necesitatea efectuării unor analize de stabilitate detaliate.

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.




Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural: Alunecări de teren




Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural: Tipul alunecărilor de teren

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.



*. Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural:
Cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore.*



Planul de Amenjare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural: Tipuri de inundații

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

Cap 3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE PRIVIND TERENUL DE FUNDARE

3.1 Prezentarea lucrărilor din teren efectuate

Investigarea terenului de fundare s-a efectuat în conformitate cu prevederile normativului NP074/2014, respectiv SR EN 1997-2: 2007/NB : 2009/ AC :2010 și si conform temei de proiectare emise de proiectantul general, prin intermediul a 10 foraje geotehnice(F1÷F10) cu adâncimile de -2,00 m, executate cu instalatie de foraj mecanică CobraProi-Atlas Copco prin avansare percutantă în sistem uscat cu Ø 80mm si 1000 mm lungime fereastra de prelevare și foreza Rammsonde DPL, în axul liniei de tramvai și în locurile degradate ale acesteia, în perioada 04 aprilie -10 aprilie 2022.

Lucrările de investigare au fost dimensionate și amplasate conform cerințelor beneficiarului, prin tema pentru efectuarea studiului geotehnic, astfel încât datele obținute să poată fi corelate în vederea realizării lucrărilor preconizate și au constat în:

- Documentare tehnică, urmată de recunoașterea amplasamentului;
- Documentare și analiză de specialitate privind condițiile geologice, structurale, geotehnice, hidrologice, seismice și climatice specifice zonei unde este situat amplasamentul;
- Investigatii pe teren pentru identificarea litologiei și a stratificației terenului din amplasament
- Determinarea nivelului de apariție și stabilizare a apei subterane
- Recoltarea de eșanțioane tulburate și netulburate din forajele executate, în vederea efectuării încercărilor în laborator pentru identificarea parametrilor fizici și mecanici, ai straturilor de pământ din componența terenului de fundare.

Rezultatele obținute din execuția forajelor geotehnice, sunt prezentate în fișele de foraj, anexate studiului împreună cu rezultatele determinărilor efectuate în laborator.

Pe probele reprezentative de pământ s-au executat urmatoarele analize și încercări în laboratorul geotehnic:

- Granulometrie (SR 14688-2:2018/STAS 1913/5-85)
- Limite de plasticitate (STAS 1913/4-86)

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

- Umiditate naturală (STAS 1913/1-82)
- Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru (STAS 8942/1-89)
- Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă (STAS 8942/2-82)
- Determinarea densității pământurilor (STAS 1913/3-1976)
- Determinarea permeabilității-metoda permeametrului cu gradient hidraulic variabil (STAS 1913/6-1976)

3.2.Morfologie:

- Suprafața terenului este cvasi- plană și cvasi- orizontală, cu stabilitatea generală și locală asigurată;
- Nu sunt factori care ar putea influența în viitor stabilitatea acestuia.
- Terenul nu prezintă la suprafață niciunul din semnele specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecări de teren, eroziuni, prăbusiri etc., care să pună în pericol stabilitatea investiției.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

4.1 Incadrarea lucrării în categoria geotehnică

Conform **NORMATIVULUI NP074/2014(privind Principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare)** perimetru cercetat se incadreaza astfel:

Factori de avut în vedere		Punctaj
Condiții de teren conform pct.A1.2.1.	Terenuri bune	2
Apa subterană conform pct.A2.2.2	Fără epuismente	1
Clasificare construcției după categoria de importanță conform A.1.2.3	Normală	3
Vecinatati conform pct A1.2.4	Risc moderat	3

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

Zonarea seismica	ag=0,30g	3
Riscul geotehnic	Moderat	12 puncte

Riscul geotehnic este : moderat, deci terenul din perimetru cercetat poate fi încadrat în **categoria geotehnica 2** .

4.2. Stratificația terenului

Lucrările de investigare executate, au evidențiat atât structura cât și tipul terenului natural de fundare, rezultatele obținute fiind prezentate, în mod sintetic în continuare:

Bdul Dimitrie Pompeiu –

FORAJ F1 : s-a executat , conform planului de situație anexat

- 0,00 – 0,20 m = *dală din beton armat precomprimat;*
- 0,20 – 0,96 m = *piatră spartă și nisip, terasament compactat,*

îndesat ;

- 0,96 – 2,00 m = *argilă , cafenie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă*

Soseaua Petricani –

FORAJ F2 : s-a executat , conform planului de situație anexat

- 0,00 – 0,20 m = *șină rulare și traversă;*
- 0,20 – 0,45 m = *piatră spartă și nisip, terasament compactat, îndesat ;*
- 0,45 – 1,10 m = *umplutură din pietris și pământ argilos;*
- 1,10 -2,00 m = *argilă , cafenie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .*

FORAJ F3 : s-a executat , conform planului de situație anexat

- 0,00 – 0,20 m = *șină rulare și traversă;*
- 0,20 – 0,43 m = *piatră spartă și nisip, terasament compactat, îndesat ;*
- 0,43 – 1,00 m = *umplutură din pietris și pământ argilos;*
- 1,00 -2,00 m = *argilă , cafenie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .*

Bdul Lacul Tei –

FORAJ F4 : s-a executat , conform planului de situație anexat

- 0,00 – 0,20 m = *dală din beton armat precomprimat;*
- 0,20 – 1,30 m = *pietriș și nisip(balast) , terasament compactat, îndesat.*

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

-1,30 – 2,00 m = argilă nisipoasă , cafeniu- gălbuiie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .

FORAJ F5 : s-a executat , conform planului de situatie anexat

- 0,00 – 0,20 m = dală din beton armat precomprimat;

-0,20 – 1,05 m = pietriș și nisip(balast) , terasament compactat, îndesat.

-1,05 – 2,00 m = argilă nisipoasă , cafeniu- gălbuiie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .

FORAJ F6 : s-a executat , conform planului de situatie anexat

- 0,00 – 0,20 m = dală din beton armat precomprimat;

-0,20 – 0,95 m = pietriș și nisip(balast) , terasament compactat, îndesat.

-0,95 – 2,00 m = argilă nisipoasă , cafeniu- gălbuiie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .

Str.Maica Domnului

FORAJ F7 : s-a executat , conform planului de situatie anexat

- 0,00 – 0,20 m = dală din beton armat precomprimat;

-0,20 –0,96 m = piatră spartă și nisip, strat compactat;

-0,96 – 2,00m = argilă , cafenie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .

FORAJ F8 : s-a executat , conform planului de situatie anexat

- 0,00 – 0,20 m = dală din beton armat precomprimat;

-0,20 –0,98 m = pietris și nisip(balast), strat compactat ;

-0,98 – 2,00m = argilă , cafenie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .

Str.Reînvierii

FORAJ F9 : s-a executat , conform planului de situatie anexat

- 0,00 – 0,20 m = dală din beton armat precomprimat;

-0,20 –0,97 m = piatră spartă, pietris și nisip(balast), strat compactat

-0,97 – 2,00m = argilă nisipoasă, cafenie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă

Str.Turmelor

FORAJ F10 : s-a executat , conform planului de situatie anexat

- 0,00 – 0,20 m = dală din beton armat precomprimat;

-0,20 –0,95 m = piatră spartă, pietriș și nisip(balast), strat compactat

-0,95 – 2,00m = argilă , cafenie, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă .

4.2.1.Caracterizare geotehnică a pământurilor pe baza încercării de penetrare dinamică ușoară cu con și prezentarea parametrilor rezultați

În completarea forajelor geotehnice s-au executat " in-situ" încercări de penetrare dinamică ușoară, cu ajutorul penetrometru dinamic ușor-DPL Rammsonde. Încercarea de penetrare dinamică folosește un con cu unghi la vârf de 90° și cu masa berbecului de 10 kg, fără prelevare de probe. Încercarea constă în pătrunderea în teren, prin batere, a unei tubulaturi prevăzută cu con, înregistrându-se numărul necesar de lovituri pentru pătrunderea acesteia (în condiții standard) pe echidistanțe de 10 cm. Rezultatele încercărilor au fost notate, în conformitate cu SR EN ISO 22476-2:2006. Plecând de la valorile N₁₀ (DPL) s-au determinat valorile R_d, R_p, n,e, I_c, M₂₋₃, E. S-au determinat rezistența la penetrare dinamică și rezistența statică pe con, pe baza numărului de lovituri la înaintarea conului pe o adâncime de 10 cm.

În sondajele DPL , până la adâncimea de -2,00 m, după traversarea terasamentului, s-a delimitat un complex coeziv, caracterizat de valorii medii ale N₁₀ de 13-18 lovituri, care corespund unor valori ale rezistenței dinamice pe con qd de 4,43 ÷ 6,13 MPa.

Pentru obținerea parametrilor geotehnici specifici pământurilor investigate prin penetrare s-a efectuat transformarea valorilor rezistenței dinamice (R_d) în rezistență statică pe con (R_p), apoi determinându-se prin calcule valori ale unor parametri fizico-mecanici :

- Indicile de consistentă (I_c) cu valori cuprinse între de 0,87÷0,97 , valori care caracterizează *pământuri plastic vârtoase* ;
- Indice de plasticitate (I_p) cu valori cuprinse între 23,73 ÷ 32,68 – pământuri cu *plasticitate mare*;
- Porozitatea (n) are valori 43,1÷41,92
- Modulul edometric M₂₋₃ (E_{oed}) are valori de 10.556÷12.667,2 kPa(105,5 ÷ 126,6 daN/cm²) Din aceste date, în funcție de modulul edometric M₂₋₃, pământurile străbătute prin penetrare dinamică sunt pământuri cu **compresibilitate medie**.

Strat - argilă nisipoasă, cafenie, cu plasticitate mare, stare plastic vârtoasă, compresibilitate medie-

NR. CRT	DENUMIRE	Simbol	UM	VALORI
--------------------	-----------------	---------------	-----------	---------------

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

1	Granulozitate Argilă Praf Nisip	A	%	36,79 ÷ 43,33
		P	%	23,34 ÷ 19,52
		N	%	39,87 ÷ 37,15
2	Umiditate in stare naturală	W	%	21,25 ÷ 21,78
3	Limita inferioară de plasticitate	W _p	%	18,65 ÷ 18,66
4	Limita superioară de plasticitate	W _l	%	42,40 ÷ 42,90
5	Indice de plasticitate	I _p	%	23,73 ÷ 24,25
6	Indice de consistență	I _c	-	0,87 ÷ 0,89
7	Greutate volumică naturală	γ	kN/m ³	18,42 ÷ 18,89
8	Greutate volumică stare uscată	γ _d	kN/m ³	15,19 ÷ 15,51
9	Porozitate	n	%	43,1 ÷ 41,9
10	Indicile porilor	e	-	0,75 ÷ 0,72
11	Grad de saturatie	S _r	-	0,72 ÷ 0,76
12	Tasare specifică	ε _{p200}	%	2,6 ÷ 2,8
13	Coeziune(UU)	c _u	kPa	27,2 ÷ 30,6
14	Unghi de frecare internă (UU)	Φ _u	°	13,7 ÷ 16,2
15	Modul edometric	M2-3	kPa	10.556 ÷ 12.180

Strat - argilă , cafenie, cu plasticitate mare, stare plastic vârtoasă, compresibilitate medie-

NR. CRT	DENUMIRE		Simbol	UM	VALORI
1	Granulozitate Argilă Praf Nisip	A	%	51,43 ÷ 44,7	
		P	%	37,66 ÷ 42,16	
		N	%	10,91 ÷ 13,14	
2	Umiditate in stare naturală	W	%	23,21 ÷ 22,43	
3	Limita inferioară de plasticitate	W _p	%	22,43 ÷ 21,26	
4	Limita superioară de plasticitate	W _l	%	53,45 ÷ 53,94	
5	Indice de plasticitate	I _p	%	31,02 ÷ 32,68	
6	Indice de consistență	I _c	-	0,97 ÷ 0,96	
7	Greutate volumică naturală	γ	kN/m ³	19,32 ÷ 19,64	
8	Greutate volumică stare uscată	γ _d	kN/m ³	15,68 ÷ 16,04	
9	Porozitate	n	%	41,92 ÷ 40,59	
10	Indicile porilor	e	-	0,72 ÷ 0,68	
11	Grad de saturatie	S _r	-	0,79 ÷ 0,76	
12	Tasare specifică	ε _{p200}	%	3,0 ÷ 3,15	

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

13	Coeziune(UU)	c _u	kPa	27,3÷31,3
14	Unghi de frecare internă (UU)	φ _u	°	12,4 ÷ 13,7
15	Modul edometric	M2-3	kPa	11.368÷12.667,2

Cu privire la parametrii de deformabilitate (Modul de Elasticitate / Deformație Elastică) în condiții statice și dinamice se indică următoarele domenii de valori

Natură	Teren de fundare	Modul de Deformație Liniară E (kPa)	
		Static Es	Dinamic Ed
Argilă prăfoasă, plastic vârtoasă		10000÷20000 Recomandat 15000kPa	20000÷300000 Recomandat 25000kPa

Stratificarea terenului de fundare din amplasament

- Stratul de pietriș cu nisip și piatră spartă (terasamentul căii de rulare) sub dala de beton armat precomprimat- platformă sinc (0,20 m) arc o grosime variabilă, cuprinsă între 0,76 ÷ 1,10 m. Acesta este compactat (consolidat).
- ✓ Argile nisipoase și argile -, se caracterizează ca pământuri coeziive, fine cu plasticitate mare (Ip >20%, e < 1,0 și Ic>0,75), textura omogenă, consistențe în domeniul plastic vârtos, compresibilitate medie, impermeabile și cu o viteză a ascensiunii capilare foarte redusă.
- ✓ Formațiunile de mică adâncime din amplasamentul studiat, sunt depozite cuaternare, din ciclul de sedimentare ciclul de sedimentare Pleistocen superior(Qp_3^3), constituite din nisipuri, pietrișuri, argile. Zona studiată se caracterizează printr-o uniformitate litologică, stratele principale putându-se urmări pe distanțe relative mari.
- ✓ Terenul de fundare, reprezentat de aceste pământuri , ce prezintă o stratificare orizontală practic uniformă din punct de vedere al indicilor geotehnici, poate fi apreciat (Tabel A1.1-NP 074: 2014) ca fiind un teren bun de fundare.

5. CONCLUZII

- Prin tema de proiectare , s-a solicitat investigarea terenului din Bucuresti, în vederea reabilitării sistemului rutier adjacente liniei de tramvai , cu o lungime de cca 5,3 km

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

c.d. pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor.

- Traseul liniei de tramvai , propus pentru reabilitare aparține patrimoniului public al Municipiului București ,are o lungime de aproximativ 5,3 km , cale dublă, compusă în alianțament din dale de beton și în curbe traverse de beton și șină de canal.Sistemul rutier a devenit necorespunzător datorită faptului că linia de tramvai este folosită, atât de către tramvaie, cât și de celelalte autovehicule din circulația generală a orașului.
- Obiectivul se află în zona cu adâncimi de inghet de 0,80- 0,90 m – de la cota terenului natural sau amenajat conform STAS 6054/77.
- Zona se caracterizează printr un relief relativ sters, cu energie, fragmentare și pante reduse, ce nu favorizează desfășurarea unor procese geomorfologice rapide- alunecări de teren, eroziune accelerată, prăbușiri.
- Suprafața terenului este cvasi-plană și cvasi-orizontală, cu stabilitatea generală și locală asigurată;
- Terenul nu prezintă fenomene de instabilitate sau inundabilitate.
- Nu sunt factori care ar putea influența în viitor stabilitatea acestuia.
- Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se află în zona cu perioada de colt a spectrului de răspuns $T_c = 1,6$ sec și valoarea de vârf a acceleratiei orizontale a terenului pentru proiectare $a_g = 0,30$ g cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani.
- Valoarea caracteristică a încărcării de zăpadă pe sol so, $k = 2,0 \text{ kN/m}^2$, conform Codului de Proiectare : Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012.
- Presiunea de referință dinamică a vântului , mediată pe 10 minute $q_b = 0,5 \text{ kPa}$ conform "Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor ", indicativ CR 1-1-4/2012 având 50 de ani interval mediu de recurență .
- Încadrarea în categoria geotecnică s-a făcut conform Normativ NP 074/2014 și este **categoria geotecnică 2- risc geotecnic moderat- acumulând 12 puncte.**
- În conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a V a, zone de risc natural, amplasamentul se încadrează în următoarele zone de risc:
- Zona IX de intensitate seismică pe scara MSK , cu o perioada de revenire de cca.50 ani;

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

- Elementele hidrologice și geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru suprafața de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a revărsarii unui curs de apă și/ sau a surgerilor masive de pe torenți și conferă zonei investigate, un **caracter stabil** din punct de vedere geodinamic, fără a se impune necesitatea efectuării unor analize de stabilitate detaliate.

5.1.Categoriile de teren in care se executa lucrările de săpătură

În conformitate cu instrucțiunile din “Indicatorul de Norme de Deviz comasate pentru lucrări de terasamente Ts/1995”, straturile de pământ întâlnite în săpături se vor încadra astfel:

Denumirea pământului	Categoria de teren după modul de comportare la săpat		
	Manual	Mecanic	
	(cu lopată, cazma etc.)	Excavator	Buldozer
Terasament	Tare	II	II
Umplutură	Tare	II	II
Argilă prăfoasă la argilă nisipoasă și argila cafenie gălbui la cafenie , plastic vârtoasă	Mijlociu	I	I

6. RECOMANDĂRI

- Încadrarea pământurilor interceptate (sub terasamentele existente) conform STAS 2914-84 este un material de tip 4b; conform STAS 1709/2-90 este un material de tip P5, foarte sensibil la îngheț-dezgheț, mediocru pentru realizarea umpluturilor în corpul terasamentelor, dar se poate îmbunătăți prin tratamente adecvate (stabilizare mecanică și sau chimică: adăos de ciment, var, enzime, etc.).
- Conform STAS 1709/2-90, terenul natural pe care se înscrie amplasamentul prezintă la momentul actual condiții hidrologice “defavorabile”, întrucât scurgerea apelor de pe amplasament nu este asigurată (morfologie de platou) sau are pantă favorabilă producerii de fenomene de transport hidraulic.

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

- Conform STAS 6054-77, harta cu “zonarea după adâncimea maximă de îngheț” precizează că, pentru zona din care face parte perimetru cercetat, adâncimea de îngheț în terenul natural - “z” este de 90cm.
- Conform STAS 1709/1-90 ce include harta cu “repartiția după indicele de umiditate “Im” a tipurilor climatice” perimetru cercetat se încadrează în tipul climatic “I” (moderat uscat), caracterizat de un indice de umiditate (Thornthwaite) $Im < -20 \dots 0$.
- Valoarea indicelui de îngheț în sistemul rutier, reprezentând cele mai aspre 5 ierni dintr-o perioadă de 30 ani (conform STAS 1709/1-90), pentru sisteme rutiere nerigide (SRN), clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor este $I_{mediu}^{5/30} < 400$ ($^{\circ}\text{C} \times \text{zile}$).
- Conform STAS 1709/1-90 adâncimea de îngheț “Z” (în complexul rutier) are valoarea 60÷65cm, stabilită în funcție de indicele de îngheț precizat anterior (pentru SRN), tipul climatic “I”, condițiile hidrologice actuale considerate ca “defavorabile” și tipul pământului de fundație P5 (argilă prăfoasă în adâncime $> 1.0\text{m}$).

Stratificația terenului de fundare din amplasament

- Stratul de pietriș cu nisip și piatră spartă (terasamentul căii de rulare), sub dala de beton armat precomprimat- platformă şine (0,20 m) are o grosime variabilă, cuprinsă între 0,76- 1,10 m. Acesta este compactat (consolidat),
- ✓ Argile nisipoase și argile - se caracterizează ca pământuri coeze, fine cu plasticitate mare ($Ip > 20\%$, $e < 1,0$ și $Ic > 0,75$), textura omogenă, consistențe în domeniul plastic vârtos, compresibilitate medie, impermeabile și cu o viteză a ascensiunii capilare foarte redusă.
- ✓ Formațiunile de mică adâncime din amplasamentul studiat, sunt depozite cuaternare, din ciclul de sedimentare ciclul de sedimentare Pleistocen superior(Qp_3^3), constituite din nisipuri, pietrișuri, argile. Zona studiată se caracterizează printr-o uniformitate litologică, stratele principale putându-se urmări pe distanțe relative mari.
- ✓ În cadrul perimetru cercetat (conform celor menționate anterior) sunt prezente pământuri coeze – argile prăfoase, argile nisipoase și argile. Aceste tipuri de pământuri, interceptate în forajele geotehnice realizate adiacent traseului analizat, pot fi recomandate ca material de umplutură pentru viitoarele terasamente, încadrându-se (conform STAS 2914-84, nomograma Casagrande) la tipul “4b” care corespunde unor „pământuri coeze anorganice, cu compresibilitate mijlocie, umflare liberă redusă sau

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

medie, foarte sensibile la îngheț - dezgheț” – ce prezintă o calitate “mediocă” ca material pentru terasamente.

- ✓ Terenul de fundare, reprezentat de aceste pământuri , ce prezintă o stratificatie orizontală practic uniformă din punct de vedere al indicilor geotehnici, poate fi apreciat (Tabel A1.1-NP 074: 2014) ca fiind un **teren bun de fundare**.

Parametri fizico-mecanici pt pământurile coeziive, reprezentate de argile nisipoase si argile din suprafață :

- Indicele de consistentă (Ic) cu valori cuprinse intre de $0,87 \div 0,97$, valori care caracterizează *pământuri plastic vârtoase* ;
- Indice de plasticitate (Ip) cu valori cuprinse intre $23,73 \div 32,68$ – pământuri cu *plasticitate mare*;
- Porozitatea (n) are valori $43,1 \div 41,92$
- Modulul edometric M₂₋₃ (Eoed) are valori de $10.556 \div 12.667,2 \text{ kPa}$ ($105,5 \div 126,6 \text{ daN/cm}^2$) Din aceste date, în funcție de modulul edometric M₂₋₃, pământurile străbătute prin penetrare dinamică sunt pământuri cu **compresibilitate medie**.

Parametri fizico-mecanici pt pământurile necoezive, reprezentate de nisipuri cu pietrișuri,

- *Gradul de îndesare (Id) cu valori cuprinse între $66,80 \div 67,49$, valori care caracterizează pământurile îndesate*
- *Porozitatea (n) are valori = $23 \div 30$*
- *Greutatea volumică γ (kN/m^3) = $20,0 \text{ - } 20,5$*
- *Indicile porilor (e) = $0,32 \div 0,34$*
- *Unghiul de frecare interioară Φ (°) = $52,5 \div 57$*
- *Modulul edometric M₂₋₃ (Eoed) are valori de $28.605 \div 36.680 \text{ kPa}$ ($286,05 \div 366,8 \text{ daN/cm}^2$) Din aceste date, în funcție de modulul edometric M₂₋₃, pământurile străbătute prin penetrare dinamică sunt pământuri cu **compresibilitate redusă**.*

Referitor la fundarea infrastructurii rutiere adiacente:

- Se recomandă fundarea directă, obligatoriu sub **adâncimea de îngheț** (**-0,80-0,90 m**, conform STAS 6054/77) prin depășirea acesteia cu $10 \div 20 \text{ cm}$, cu descarcare pe teren îmbunătățit cel puțin prin compactare (terasamente compactate în vederea destructurării și îmbunătățirii / uniformizării capacitatei portante și reducerii deformabilității și efectelor infiltrațiilor de apă din sursă meteorică), prin compactare și aport de material

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

necoeziv, prin tratarea fundamentului existent și / sau a celui de aport cu lianți hidraulici în scopul îmbunătățirii caracteristicilor de capacitate portantă (reducerea deformabilității, creșterea rigidității, reducerea permeabilității – conferirea funcției de sigilare a terenului natural, etc.).

- Dacă se consideră necesară fundarea la adâncimi diferite se vor respecta prevederile din normativul NP 112/2014;
- Pentru dimensionarea infrastructurii , se va lua in calcul:

Tipul de pământ	Tipul Climateric	Regim hidrologic	Modulul de elasticitate dinamic, EpMpa	Coeficientul lui Poisson μ
P5	I	2b	70	0,42
P1	I	2b	100	0,27

Referitor la fundarea platformelor (infrastructură cale ferată)

- Stratul suport ce poate fi realizat dintr-un amestec de materiale locale compactate corespunzător (material în loc sau din sursă de împrumut, scarificat, destructurat, desensibilizat, compactat în stare naturală sau cu agent stabilizant); în cazul materialelor argiloase improprii utilizării în terasamente se va îmbunătății natura acestora prin adaos de material necoeziv (nisip) sau cu lianți hidraulici; stratul coeziv din suprafața amplasamentului (<2.0m adâncime) se încadrează conform STAS 7582-91 în categoria CIII – pământuri mijlocii (CIII 1: pământuri conținând între 15÷50% particule cu diametrul <0.005mm și limita superioară de plasticitate $w_L < 50\%$);
- Determinările caracteristicilor de compactare a pământurilor din suprafața terenului de fundare (sub stratul de sol vegetal și terasamente existente) indică umiditatea optimă de compactare de 16÷17% și greutatea volumică în stare uscată, valoare maximă, de $17.5 \div 17.6 \text{ kN/m}^3$;
- Calitatea pământurilor din terenul de fundare, în vederea utilizării la realizarea de terasamente, va fi stabilită conform STAS 7582-91 funcție de Indicele de Grupă, I_g , care se va determina în funcție de rezultatele încercărilor cu privire la natura granulometrică (P74), limitele de plasticitate (w_L și I_p);

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

- Stratul de formă a cărui natură, geometrie și calitate se vor analiza în raport cu prevederile STAS 12253/84, acesta putând fi pietriș cu nisip (amestec sau stratificat) sau alte materiale propuse și analizate din punct de vedere a stabilității la factorii de mediu, lucrabilității și al capacitatii portante.
- Este obligatorie verificarea pe parcursul executiei a gradului de compactare a stratelor ce alcătuiesc structura rutieră, in conformitate cu prevederile normelor tehnice in vigoare, de catre un laborator geotehnic, specializat si autorizat.

Valori caracteristice de calcul ai principalilor parametri geotehnici

- Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinarilor de laborator, conform NP 122/2010
- Presiunea convențională de bază a fost aleasă în conformitate cu Np 112/2014

Nr. Crt.	Natură teren	Presiunea conventională de calcul de bază (Df=1,00m și l=2,00 m) [kPa]
1	Pietris cu nisip (balast) si piatră spartă- terasament	350÷400
2.	Argilă prăfoasă, cu plasticitate mare, stare plastic vârtoasă , compresibilitate medie	240
	Argilă nisipoasă, cu plasticitate mare, stare plastic vârtoasă , compresibilitate medie	240
	Argilă , cu plasticitate mare, stare plastic vârtoasă , compresibilitate medie	240

Conform NP 112/2014- valorile presiunii convenționale de bază, sunt stabilite pentru fundații având lățimea tălpii $B=1,00$ m și adâncimea de fundare $D_f = -2,00$ m. Pentru alte adâncimi și lățimi de fundații presiunea convențională se va corecta conform NP 112/2014 Anexa D pct D.2.1, D2.2

$$P_{conv} = P_{conv} + C_B + C_D \text{ (kPa)}$$

Pentru $B \leq 5\text{m} \rightarrow$

$$C_B = 0,05 \cdot P_{conv} \text{ (B-1), pentru nisipurile prăfoase și pământurile coeziive }$$

$$\text{Pentru } D_f < 2 \text{ m } \quad C_D = P_{conv} \frac{D_f - 2}{4} \text{ [kPa]}$$

Valoarea coeficientului de deformatie lateral μ în zona fundațiilor este 0,42 (P5-argilă)

Evaluarea presiunii convenționale de bază și calcul presiunii convenționale corectate

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

Adancime de fundare (m)	Tip litologic	P _{conv} (kPa)	C _B (kPa)				C _D (kPa)	P _{conv.} = P _{conv} + C _B + C _D (kPa)				
			Lătimea fundatiei B (m)					Lătimea fundatiei B(m)				
			0.6	1.0	1.5	>5		0.6	1.0	1.5	>5	
0.50	Argilă prăfoasă, plastic vârtoasă	240	-4.8	0	6	48	-90	145.2	150	156	198	
0.90	Argilă prăfoasă, plastic vârtoasă	240	-4.8	0	6	48	-66	169.2	174	180	222	
1.00	Argilă prăfoasă, plastic vârtoasă	240	-4.8	0	6	48	-60	175.2	180	186	228	
1.50	Argilă prăfoasă, plastic vârtoasă	240	-4.8	0	6	48	-9.15	226.05	230.85	236.85	278.85	
2.00	Argilă prăfoasă, plastic vârtoasă	240	-4.8	0	6	48	0	235.2	240	246	288	

Coefficientul de pat B= 1,00 m

Litologie	Indice de consistență/Grad de îndesare	K _s (kN/m ³).	Coefficientul de contracție transversal(Poisson) ϑ_s
Argilă prăfoasă/argila nisipoasă, argila cu plasticitate mare, plastic vârtoasă	0,87÷0,97	21.112 ÷ 25.334,4	0,42
Nisipuri mijlocii cu pietris	66,8 ÷ 67,49	57.210 ÷ 73.360	0,27

Natură Teren de fundare	Modul de Deformație Liniară E (kPa)	
	Static Es	Dinamic Ed
Argilă prăfoasă, plastic vârtoasă	10000÷20000 Recomandat 15000kPa	20000÷300000 Recomandat 25000kPa

La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale trebuie să se respecte condițiile:

SOLICITARE	CENTRICĂ	EXCENTRICĂ DUPĂ O DIRECȚIE	EXCENTRICĂ DUPĂ DOUĂ DIRECȚII
Presiune efectivă calculată la gruparea			

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

P _{ef} sau	G.F	≤ 1 · P _{conv}	1,2 P _{conv}	1,4 P _{conv}
P _{ef} max	G.S	≤ 1,2 P _{conv}	≤ 1,4 P _{conv}	≤ 1,6 P _{conv}

- ✓ În funcție de cota ±0.00 se vor alege pantele de drenaj de pe platformă stradală dar și de pe căile de acces la proprietăți. Totodata în funcție de sistemul rutier se recomandă urmatoarele:
 - ↳ stratul suport ce poate fi realizat dintr-un amestec de materiale locale compactate corespunzător (material în loc sau din sursă de împrumut, scarificat, destructurat, desensibilizat, compactat în stare naturală sau cu agent stabilizant);
 - ↳ geotextil cu rol de separare.
 - ↳ stratul de formă a cărui natură, geometrie și calitate se vor analiza de către Proiectantul de Specialitate în raport cu prevederile STAS 12253/84, acesta putând fi pietriș cu nisip sau piatră spartă sau calcar degradat (amestec sau stratificat).
- ✓ Săpăturile pentru fundarea platformelor rutiere vor necesita în primul rând evacuarea stratului de terasament contaminat cu parte fină coezivă. Adâncimea acestor săpături va depinde de asigurarea înălțimii substratului de rezistență, din balast sau piatră spartă,
- ✓ Suprafața săpăturilor generale se va compacta înainte de a se realiza primul strat rezistent de sub structuri sau înainte de executarea umpluturilor coeziive de completare până la nivelul bazei stratului rezistent.
- ✓ În conformitate cu prescripțiile STAS 2914-84, stabilitatea terasamentelor proiectate va fi asigurată prin:
 - ↳ realizarea unui grad de compactare corespunzător, conform STAS 2914-84, tabel 2,
 - ↳ măsuri de protejare / drenare, conform STAS 10796 / 1-77 și STAS 10796 / 2,3-79,
 - ↳ realizarea unei capacitați portante corespunzătoare și a stabilității terenului de fundare.
- ✓ Se vor respecta de asemenea și prevederile referitoare la normele de protecția muncii în vigoare și în mod deosebit cele din Normele Generale de Protecția Muncii, aprobate

Studiu geotehnic- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Str Reînvierii și Strada Turmelor- 5,3 km c.d.

- ✚ realizarea unei capacitate portante corespunzătoare și a stabilității terenului de fundare.
 - ✓ Se vor respecta de asemenea și prevederile referitoare la normele de protecția muncii în vigoare și în mod deosebit cele din Normele Generale de Protecția Muncii, aprobată cu Ordinul MMSS nr.508/2002 și Ordinul MSF 933/2002, Legea 319/2006, HG 1425/2006.
 - ✓ Este obligatorie verificarea pe parcursul executiei a gradului de compactare a stratelor ce alcătuiesc structura rutieră, în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, de către un laborator geotehnic, specializat și autorizat.
- Proiectantul din specialitatea geo va fi solicitat pentru :
- ✓ efectuarea investigațiilor suplimentare;
 - ✓ în cazul modificării unora dintre soluțiile sau tehnologiile aferente de execuție recomandate prin studiul geotehnic;
 - ✓ în cazul apariției unor neconcordanțe între situația din teren și cea descrisă în prezentul referat;
 - ✓ la fazele determinante precizate de proiectant pentru controlul calității lucrărilor.

SC PANGEOCOM SRL

Intocmit

Ing.Geotehnician GRĂDINARIU Marcel
Ing.Geolog PANTEA Nicolae



PROFILUL FORAUIULUI *F1*
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Cota fata de fons m	Grosimea stratului m	Caracterizarea (denumirea) stratului	Nivelul apelui subterane convențională	Koeficientarea convențională	Numărul și felul probetelor	Cota probetă m	Argila	Prilej	Pretens m	Prilej	U _s	Compozitie granulometrică d (mm)	Probe Tubulară Sut Monolit	Consistență (Ic)		Limita Atterberg	Indice de plasticitate	Consistență (Ic)		Penetrație cu tip IMEC	Adancimea de loviuire cm			
														plastic	lăru			SLCP	SLD					
0,00	0,00	Dală din beton armat precomprimat																						
0,20	0,20	Piatra spartă și piatră cu nisip, terasament compactat																						
0,96	0,76																							
2,00	1,04																							

Argila , cafeaie, plastic vătoasa,
comprimabilitate medie și plasticitate
mare

20-100 KPa (E_d)
20-100 KPa (E_r)
20-100 KPa (E_a)
20-100 KPa (E_u)

0,97
19,3215,6841,920,72
31,02

10²
kPa
%
cm/m

10²
kPa
%

Intocmit
Ing.PANTEAN
[Signature]



PROFILUL FORAJULUI F2
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Cota fata de foraj m	Grosimea stratului m	Reprezentarea convenitionala Kvickil apci subterane	Caracterizarea (denumirea) stratului	Probe □ Trubură Sut ■ Monoliit ■ Teste	Compozite granulometrică d (mm)	U _a	Limita Afterberg et	Consistența (I _c)	Parametrii rezistenței la foricare		Penetrare cu tip IDEC	Adancimea cu penetrație pentru IDEC
									SLD	SLCP		
0.00	0.00	Sina nulară si traversă	Piatra spartă cu nisip, terasament compactat , indesat	Argile	0.005	0.05	0.05	0.00	U _d = ds/ds ₀	w _i (%)	I _c (%)	1.00
0.20	0.20		Umplutura din pietris si pamarnt argilos, indesata									0.75
0.45	0.25		Argila, cafea, plastic vărsătoare, compresibilitate medie si plasticitate mare									0.50
1.10	0.65											0.25
2.00	0.90											0.00



SC PANGEOCOM SRL
OPERATOR
ETATEA COMERCIALA
ROMANIA

Intocmit,
Ing PANTEAN

PROFILUL FORAJULUI F3
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Caracterizarea (denumirea) stratului	Nivelul apelor subterane	Keperecintarea convențională	Groamăa stratului	Coeficientul de forță de la roraj	Cota probei	Proba	Tuburi de suport	Compoziție granulometrică d (mm)	U _a	Limita Atterberg	Consistenția (L _c)	Parametrii rezistenței la forfecare				Penetrație dinamica cu un tip MFC	Adanțimea de învecinare								
												SLD	SLCP	Φ*	c										
Sina rulată și traversă	0,00	0,00	Pietris	0,005	m	Afegăi	Tripod	0,05	2,00	70,00	U _a = W _s /W _d	1,90	1,90	Φ	c	SLD	SLCP								
Piatra spartă cu nisip, terasament compacat, îndesat	0,20	0,20	Argila	0,005	m	Argiliș	Petriș	0,05	2,00	70,00	U _a = W _s /W _d	0,75	0,75	Φ	c	SLD	SLCP								
Umplutura din pietris și pamară argilos, îndesată	0,43	0,23	Argila	0,005	m	Argiliș	Petriș	0,05	2,00	70,00	U _a = W _s /W _d	0,25	0,25	Φ	c	SLD	SLCP								
Argila , cafeaie, plastic vârtoasa, compresibilitate medie și plasticitate mare	1,00	0,58	Argila	0,005	m	Argiliș	Petriș	0,05	2,00	70,00	U _a = W _s /W _d	0,96	0,96	Φ	c	SLD	SLCP								
	2,00	1,00										22,43	53,94	2,126	32,68	19,64	16,04	40,59	0,68	0,76	126,67	3,15	13,7	31,3	13-18 cm low/10



Intocmit,
Ing. PANTEAN.

PROFILUL FORAUIULUI F4
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Cota faza de foraj m	Grosimea stratului m	Cota faza de foraj m	Probă Tubulară Stur Monolit	Compoziție granulometrică d (mm)	U _s	Limită Afterberg	Consistență (I _c)	Consistență (I _c)		Comprimabilitatea la forfecare	Penetrație dinanică cu con tip IMEC	Adancimea de penetrație Z _{penetrație} cm
								plastic	laturi			
0.00	0.00	0.00	Cola probetă Numeul probetăi	Atelișa probetăi	2.00	20.8	U _d = 0.05	W _d (%)	W _w (%)	Limita interioară de plasticitate	Gruiațela volumică (γ _v)	Prozăriile (n)
0.00	0.00	0.00	Cola probetă Numeul probetăi	Atelișa probetăi	0.05	0.05	U _d = 0.05	W _d (%)	W _w (%)	Limita interioară de plasticitate	Gruiațela volumică (γ _v)	Prozăriile (n)
0.20	0.20	0.20	Dală din beton armat precompresionat							Indicele porositor (e)	Indicele porositor (e)	
1,30	0.90	1,30	Pietriș cu nisip (balast) compactat, îndesat							Grad de umiditate (S _u)	Grad de umiditate (S _u)	
2,00	0,70	2,00	Argila nisipoasă , cafeniu-galbuie, plastic vîrtoasă, compresibilitate medie și plasticitate mare		36.7923.3439.87	21.25	42.40	18.65	23.73	0.87	18.4215.1943.1	105,5 2,6 13,7 27,2
											13-18 loc/loc	13-18 loc/loc



SC PANGEOCOM SRL
 OPERAȚII
 COMERCIALE
 SOCIETATEA
 848632

Integrator,
 Ing. VANTEANU.

PROFILUL FORAJULUI F5
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Cota faza de foraj	Grosimea stratului	Reprezentarea convenituala corespondenta	Caracterizarea (denumirea) stratului	Limite Atterberg		Consistenta (Lc)		Compresibilitatea la forfecare		Penetru rezistentă dinamica cu tip MEC
				U _d	U _f	plastic	laminar de	SLD	SLCP	
0.00 m	m		Tufăne Silt Mudolit	0.005	0.05	0.25	0.50	0.75	1.00	Adancimea lozurii de penetru
0.00 m	m			Argila	Prapă	Vârstă mole	consistență	coeficient de plasticitate	coeficient de plasticitate	Grad de umiditate (S _u)
0.20 m	0.20		Dală din beton armat precompresat							Indicele porifer (e)
1.05	0.85		Pietris cu nisip (balast) compactat, indisat.							Porozitatea (n)
2.00	0.95		Argila nisiposă, cremeniu-gălbui, plastic varoasă, compresibilitate medie și plasticitate mare	36.7923.3439.87	21.2542.4018.6523.73	0.87	18.4215.1943.1	0.770.72105.5	2.6	13.727.2 13-18 loz/10 cm



SC PANGEOCOM SRL
OCT 19 2022
OCIAN - IRANCEA

Intocmit,
Ing. PANTEA N.

Nastur

PROFILUL FORAJULUI F6
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Cota plan de foraj	Grosimea stratului	Zoncului apelat subteranea concrecțională	Reprezentarea stratului	Caracterizarea (denumirea) stratului		U _d	Compozite granulometrică d (mm)	Probe	Tuburare Stat Manoliu	Limita Atterberg	Consistența (L _c)	Compressibilitatea la forfecare			Parametri rezistenței la forfecare	Penetrare dinamica cu con tip IMEC						
				Cota probei si celula	Numerar si eficiență							Coeficient de plasticitate	Limița spăleroare	Limitele plasticității de particule nemobilizante	Varios	Indice de plasticitate	Gradul si/sau capacitatea de indeștere	Gradul uscăciuță in creieră volumică (γ _v)	Gradul uscăciuță in creieră uscată (γ _d)	Indicele porilor (e)	SLD	SLCP
0,00	m	m				0,005	0,05	Argila	Pf ₁₀	Pf ₁₀	2,00	0,25	0,50	0,75	1,00	I/C.	I ₁₀ /C ₁₀	I ₁₀ /C ₁₀	-	-	-	-
0,00	0,00					0,005	0,05				2,00	0,25	0,50	0,75	1,00							
0,20	0,20																					
0,95	0,75																					
2,00	1,05																					



SC PANGEOCOM SRL
OPERATOR,
FOCSANI, ROMANIA

Intocmit,
Ing. PANTEA N.


PROFILUL FORAJULUI F7

REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Cota fata de foraj m	Grosimea stratului m	Nivelul apel suflare m	Reprezentarea convenitioanala corespunzatoare caracteristica stratului	Caracterizarea (denumirea) stratului	Umiditate m	Limita Atterberg U _a mm	Compoziu granulometrica d (mm)	Probe □ Tuburare Sut ■ Monolit	Consistenta (I _c)		Gradul si/sau capacitatea de indecesare	Indicele de plasticitate (S _f)	Modulul de sprijinire de obiecte M ₂₋₃	Tensiunea suplimentara pana la invetigare (L ₂) 2*10 ⁻³ KPa (k ₂)	Inclinație portilor (e)	Pozitieaza volumentica in stare uscată (γ _d)	Greutatea volumica (γ)	Greutatea volumica cu adancimea loviturii	Parametri rezistenței la forfecare	Penetrare dinamica cu tip IMEC
									slid	SLCP										
0,00	0,00		Dala din beton armat precompresionat						0,25	0,50	0,75	1,00	I/C.							
0,20	0,20		Piatra sparta si piatra cu nisip, terasament compactat						0,005	0,05	0,05	0,05								
0,96	0,76																			
2,00	1,04																			
Argila , cafea, plastic varoasa, compresibilitate medie si plasticitate mare																				
51.4337.66 0.91																				
23.21 53.44 22.43 31.02 0.97 119.32 15.68 41.92 0.79 113.6 3.0 12.4 27.3 13-18 cm low/10																				



Intocmit,
Ing. RĂNTEAN N.


PROFILUL FORAJULUI F8
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Cota faza de foraj	Grosimea stratului	Reprezentarea convectivea	Zivetiul apel subterane	Caracterizarea (denumirea) stratului		Ug.	Limita Atterberg	Consistenta (Ic)	Indice de plasticitate	Gradul si/sau capacitatea de indeoserire	Gruelalica volumica (Y)	Cruialica volumica (Yd)	Porozitatea (n)	Indicile porilor (e)	Grad de umiditate (S)	Metodul de deformare dinamica Mds	Tensiunea spectrica la 2*10 ³ Pa (Gd)	Suplimentara presiunea la 100% a densitatii Mds	SLC	SLCP	Penetrație dinamica cu tip IMEC	Adancimea de invazie	Penetrație dinamica cu tip IMEC		
				Probe	Compozite granulometrica d (mm)																				
0.00	m	m	Turbante Stuii	■	0.005	Argila	Prl	2.00	Ug. = 0.005	Ug. = 0.005	0.05	0.25	0.50	0.75	1.00	I _c C.	kN/m ³	%	—	—	—	—	—	—	
0.00	0.00	0.00	Dala din beton armat precomprimat																						
0.98	0.78																								
2.00	1.08																								



OPERATOR,
SC PANGEOCOM
FOCSANI - ROMANIA

Intocmit:
Ing. PANTEA N.



PROFILUL FORAJULUI F9
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Caracterizarea (denumirea) stratului	Nivelul apet subtereanc corespondentea convenionala	Grosimea stratului	Cota fata de foraj	Grosimea stratului	Nivelul apet subtereanc corespondentea convenionala	Caracterizarea (denumirea) stratului	Probă Tulburat Stat. Mardoli	U _s	Compozitie granulometrica d (mm)	U _a	Limita Aterberg	Consistenta (I _c)	plastic	tarare	Gradul si/sau capacitatea de indecasare	Greutatea volumica (γ)	Greutatea uscată (γ _d)	Porozitatea (n)	Indicele porilor (e)	Gradul de umiditate (S _u)	Modulul de compresie M ₁₂₃ deformatie spectreaza 2*10 ³ kPa (ε _s)	Tensiunea superficiilor suprastructoare 10 ² kPa	Inflacmarea penetrantei cu tip IMEC	Parametrii rezistenței la forfecare	SLD	SLCP	Compresibilitatea	Penetrație dinamica cu loviuri în adâncimea de 10 cm
0.00 0.00	m m	0.00	0.00	Dala din beton armat precomprimat	Argila	0.005	2.00	0.03	27.00	U _a = U _{spură}	W _a (%)	W _{spură} (%)	I _c (%)	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25					
0.20 0.20				Pietra spartă, pietriș și nisip (balast) compacat, îndesat	Argila nisipoasă, căfenic plastic vârboasă, compresibilă medie și plasticitate mare	43.33 19.52 37.15																						
0.97 0.77																												
2.00 1.05																												



Intocmit,
Ing. PANTEA X.

SC PANGEOCOM SRL
FOCSANI - ROMANIA

Ing. PANTEA X.

[Handwritten signature]

PROFILUL FORAJULUI F10
REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR

Locatie Str Turnelor	Cota fata de foraj	Grosimea stratului	Nivelul apiei subterane	Reprezentarea convenitioala	Caracterizarea (denumirea) stratului	Numarul si tipul probei	Cota probei	U _a	Compozitie granulometrica d (mm)	U _c	Consistenta (le)	Limita Afterberg		Indice de plasticitate	Indice de plasticitate	L/C.	Grad de umiditate (S _d)	Indicele porilor (e)	Proiezilalea (m)	Greutatea volumica in stare uscata (γ _d)	Greutatea volumica in starea spectaculare (γ _s)	Modulul de deformare elastic M ₂₋₃ (kPa)	Modulul de deformare plastic M ₂₋₃ (kPa)	Testele	Suprafata printre	Inaltimea printre	Adancimea de penetrare	Penetrate dinamica cu tip IMIC		
												cu găuri	cu găuri																	
0.00 m	0.00 m	Dala din beton armat preconprimat																												
0.20 0.20		Piatra sparta si piatra cu nisip, terasament compactat																												
0.95 0.75																														
2.00 1.05																														

Intocmit,
Ing. PANTEA N.






SC PANGEOCOM SRL FOCSANI - ROMANIA



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 130164
ISO 9001

S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Alleea Tudor Neculai , nr. 160
Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR.3474/20.06.2019



RAPORT DE DETERMINARE A GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARII (STAS - 1913/5-85)

Masa materialului	50	g	Lungime tija aerometru	16,5	cm	$\%m_p = \frac{P_2}{P_1 - 1} * \frac{100}{m_d} (R' + C_t) =$				
Densitatea scheletului	2,7	g/cm ³	1 diviziune	1	mm					
Areometru nr.	1,2		Volum bulb	104	cm ³					
DATA	Timpul de sedimentare (minute)	Timpul de sedimentare (secunde)	Temperatura cîntă C°	medie C°	Citiri reduce pe areometru	Citiri corectate R=R+ΔR	Diametru Granulelor d (mm)	Corectia de temperatura C _t	R' + Ct	mp
	15"	15			25,0	26,2	0,09924	0,00	26,2	83,2
	30"	30			24,0	25,2	0,07138	0,00	25,2	80,05
	1'	60			22,5	23,7	0,04007	0,00	23,7	75,28
	2'	120			21,5	22,7	0,02878	0,00	22,7	72,11
	4'	240			20,0	21,2	0,02082	0,00	21,2	67,34
	8'	480			19,0	20,2	0,01494	0,00	20,2	64,16
	15'	900			18,0	19,2	0,01107	0,00	19,2	60,99
	30'	1800			18,0	19,2	0,00782	0,00	19,2	60,99
	1h	3600			16,5	17,7	0,00565	0,00	17,7	56,22
	2h	7200			15,5	16,7	0,00405	0,00	16,7	53,05
	4h	14400			15,0	16,2	0,00288	0,00	16,2	51,46
	24h	86400			14,0	15,2	0,00119	0,00	15,2	48,28

Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei


Întocmit: ing. Liviu Pinzanu; Lucrat de: laborant Podaru Alexandru

F - GTF - 04

Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProject. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizual de laborator





S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
 Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160
 Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr 52
 Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR 3474/20.06.2019



Raport de determinare a umidității și a limitelor de plasticitate

Foraj	5	Beneficiar STB SA BUCURESTI
Proba	.	Obiectiv: Reabilitare sistem rutier pe b-dul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bdul lacul Tei ,Str.Maica Domnului, Str Reinvierii și Str.Turmelor
Cota (m)	1,00	
UMIDITATEA NATURALĂ (STAS 1913/1-82)		
LIMITE DE PLASTICITATE (STAS 1913/4-86)		
	Natura pământului ARGILA NISIPOASĂ (sa.Ci) Data emiterii 16.04.2022	
Umiditatea naturală w	21,25	
Limita inferioară de plasticitate w_p	18,65	
Limita superioară de plasticitate w_L	42,40	
Indicele de plasticitate $I_p = w_L - w_p$	23,73	
Indicele de consistență $I_c = \frac{w_L - w}{I_p}$	0,87	
Indicele de lichiditate $I_L = \frac{w - w_p}{I_p}$	0,13	
Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei	F - GTF - 01	
Intocmit: ing. Liviu Pînzariu;	Lucrat de: laborant Podaru Alexandru	

Graficul limitei superioare de plasticitate



Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProject. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizat



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 130164
ISO 9001


S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediu social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160
Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR.3474/20.06.2019



RAPORT DE DETERMINARE A GRANULOMETRIEI PRIN METODA CERNERII

STAS - 1913/5-85; SR EN 933-1/2002

Dimensiunile ochiurilor sitelor sau ciururilor (mm)	Cantitatea ramasa pe sita		Fractii cu diametrul mai mic decat d, % fata de cantitatea totala
	g	%fata de m ₀	
63.00	0	0.00	100.00
40.00	0	0.00	100.00
31.50	131.52	16.32	83.68
20.00	285.39	35.41	48.27
16.00	318.52	39.52	8.76
10.00	0	0.00	8.76
2.00	11.52	1.43	7.33
1.00	0	0.00	7.33
0.63	0	0.00	7.33
0.25	39.58	4.91	2.42
0.10	18.36	2.28	0.14
0.063	0.83	0.10	0.03
Suma	805.72	99.97	-
Nisip fin	0	%	FORAJ 2
Nisip mijlociu	7	%	Proba .
Nisip mare	0	%	COTA (m) 0.50
Pietris	41	%	Natura pământului (SR EN ISO 14688)
Pietris mare	52	%	Pietris mare (CGr)
Suma=	100	%	Beneficiar: STB SA BUCURESTI
d ₆₀ =	23.247	mm	Obiectiv: Reabilitare sistem rutier pe b-dul Dimitrie Pompeiu, Soseaua Petricani, Bdul Iacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reinvierii si str. Turmelor
d ₁₀ =	16.113	mm	
U _n =	1.44	-	
Clasificare	foarte uniform	dupa Un	
d ₅₀ =	20.448	mm	
Clasificare	dupa d _{50%}		



Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei

Data emiterii

Întocmit: ing. Liviu Pînzariu

F - GTF -05


16.04.2022

Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProject. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizual.



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 130154
ISO 9001



S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160
Punct de lucru: str. St. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR.3474/20.06.2019



Raport de determinare a umidității și a limitelor de plasticitate

Foraj	2		Beneficiar: STB SA BUCURESTI Obiectiv: Reabilitare sistem rutier pe b-dul Dimitrie Pompeiu,Soseaua Petricani,Bulevardul Lacul tei, Str.Maica Domnului,str. Reinvierii si str.Turmelor			
Proba	.					
Cota (m)	0.50					
UMIDITATEA NATURALĂ (STAS 1913/1 - 82)		Natura pământului				
LIMITE DE PLASTICITATE (STAS 1913/4-86)		Pietris mare (CGr)				
		Data emiterii				
		16.04.2022				
Umiditatea naturală	w	13.56				
Limita inferioară de plasticitate	W_p					
Limita superioară de plasticitate	W_L					
Indicele de plasticitate	$I_p = W_L - W_p$					
Indicele de consistență	$I_c = \frac{W_L - w}{I_p}$					
Indicele de lichiditate	$I_L = \frac{w - W_p}{I_p}$					
Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei	F - GTF - 01					
Întocmit: ing. Liviu Pînzariu;	Lucrat de: laborant Podaru Alexandru					

Graficul limitei superioare de plasticitate




Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProject. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizat



SYSTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 130164
ISI 9001

S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Nenculai, nr. 160 NPunct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR.3474/20.06.2019



Raport de determinarea a curbei de compresiune tasare/compresiune porozitate (STAS 8942/1-89)



Beneficiar: STB SA BUCURESTI

Obiectiv: PROIECT 5

Fora| 3 Proba . Cota(m) 1.50

Naturala

Încărcare - presiune [daN/cm²]



Încărcare - presiune [daN/cm²]

	NATURAL (M1-3)-Eoed100-300	9523.810	kPa	Tasarea specifică	Tasare prin umezire	
	NATURAL (M2-3)-Eoed200-300	11.368.909	kPa	ϵ_2 (%)	3	im3(%)

Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei

F - GTF - 11


Întocmit: ing. Liviu Pînzariu; Lucrat de: Podaru Alexandru

Data emiterii 14.04.2022

Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproduserea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProiect. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizat



S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
 Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai, nr. 160
 Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
 Laborator gradul II - AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019



Raport - Încercarea de compresiune în edometru. Inregistrarea rezultatelor. STAS (8942/1-89)											Beneficiar: STB SA BUCURESTI			
											Obiectiv: Proiect 5			
Foraj		3	Proba	.	Cota(m)	1.50	Data emiterii	14.04.2022			STAREA PROBEI		Naturala	
Ziua	Ora	Timp t [min]	Compr. p [daN/cm ²]	Citiri $\frac{1}{100} \text{ mm}$	Tasări $\frac{\Delta h}{h} \cdot 100$	Nr. Crt.	Ziua	Ora	Timp t [min]	Compr. p [daN/cm ²]	Citiri $\frac{1}{100} \text{ mm}$	Tasări $\frac{\Delta h}{h} \cdot 100$	Nr. Crt.	
		1	0.1	0	0	1			1	5	85	4.25	43	
		30		0	0	2			30		89	4.45	44	
		1	0.2	0	0	3			60		93	4.65	45	
		30		0	0	4			120		109	5.45	46	
		60		0	0	5			180		110	5.5	47	
		120		0	0	6						48		
					7							49		
					8							50		
					9							51		
					10							52		
		1	0.5	2	0.1	11						53		
		30		5	0.25	12						54		
		60		9	0.45	13						55		
		120		10	0.5	14						56		
					15							57		
					16							58		
					17							59		
					18							60		
		1	1	19	0.95	19						61		
		30		31	1.55	20						62		
		60		39	1.95	21						63		
		120		40	2	22						64		
					23							65		
					24							66		
					25							67		
					26							68		
		1	2	43	2.15	27						69		
		30		49	2.45	28						70		
		60		53	2.65	29						71		
		120		59	2.95	30						72		
		180		60	3	31						73		
					32							74		
					33							75		
					34							76		
		1	3	63	3.15	35						77		
		30		67	3.35	36						78		
		60		70	3.5	37						79		
		120		81	4.05	38						80		
		180		82	4.1	39						81		
					40							82		
					41							83		
					42							84		

Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei

Intocmit: ing. Liviu Pînzariu; Lucrat de: Podaru Alexandru

F - GTF -10

Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProject. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizat




S.C. GEOFOR PROJECT S.R.L.

Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160

Punct de lucru: str. St. Petru Movila, nr.52

Laborator gradul II - AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019

SERIA DE MATERIALE CERTIFICATE
ID: 10144
SR: 9001**Raport de determinarea densității pământurilor (STAS 1913/3-76)**Beneficiar: STB SA BUCURESTI
Obiectiv: Proiect 5




Foraj	3	Proba	Cota(m)	1,50	ARGILA (Cl)	Data emiterii	14.04.2022
Sticla de ceas nr.		y_w (kN/m ³)		10	Suprafață stânjă	A	[cm ²] 31,17
Greutate schelet		aproximată	[kN/m ³]	27	Inălțime stânjă	h ₀	[cm] 2
Densitatea		$\rho = m/V$			Masa probei	m	[g] 120,92
Umiditatea		$w = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_3} * 100$	[%]				
Volumul probei		V	[cm ³]				
Greutate volumică umedă		y	[kN/m ³]				
Greutate volumică uscată		y _d	[kN/m ³]				
Porositatea		$n = \frac{y_d - y}{y_d} * 100$	[%]				
Indicele porilor		$e = \frac{n}{1-n}$					
Grad de umiditate		$S_r = \frac{\rho_d w}{\rho_p s_p} * 100$					
Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei							F - GTF -03
Intocmit: ing. Liviu Pinzaru; Lucrat de: Podaru Alexandru							

Rezultatele din prezentul bulentin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletedinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProject. Buletedinul este valabil doar însoțit de raportul de încredere vizat



SYSTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 130164
ISO 9001

S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Alea Tudor Neculai , nr. 160
Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR.3474/20.06.2019



RAPORT DE DETERMINARE A GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARII (STAS - 1913/5-85)

Masa materialului	50	g	Lungime tija aerometru	16,5	cm	$\%m_p = \frac{P_p}{P_s - 1} * \frac{100}{m_d} (R' + C_1) =$			
Densitatea scheletului	2,7	g/cm ³	1 diviziune	1	mm				
Areometru nr.	1,2		Volum bulb	104	cm ³				
DATA	Timpul de sedimentare (minute)	Timpul de sedimentare (secunde)	Temperatura	Citiri reduse pe areometru	Citiri corectate R'=R+ΔR	Diametrul Granulelor d (mm)	Corecția de temperatură C ₁	R' + Ct	mp
			20						
15"	15			29,0	30,2	0,09208	0,00	30,2	95,9
30"	30			28,0	29,2	0,06641	0,00	29,2	92,75
1'	60			26,5	27,7	0,03742	0,00	27,7	87,99
2'	120			25,0	26,2	0,02718	0,00	26,2	83,22
4'	240			23,5	24,7	0,01971	0,00	24,7	78,46
8'	480			22,0	23,2	0,01428	0,00	23,2	73,69
15'	900			20,0	21,2	0,01075	0,00	21,2	67,34
30'	1800			18,0	19,2	0,00782	0,00	19,2	60,99
1h	3600			16,5	17,7	0,00565	0,00	17,7	56,22
2h	7200			15,0	16,2	0,00407	0,00	16,2	51,46
4h	14400			14,0	15,2	0,00292	0,00	15,2	48,28
24h	86400			13,0	14,2	0,00121	0,00	14,2	45,11

Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei

Întocmit: ing. Liviu Pînzariu; Lucrat de: laborant Podaru Alexandru


F - GTF - 04

Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială sau buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProiect. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizat de laborator



SYSTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 130164
ISO 9001



S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160
Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR.3474/20.06.2019



Raport de determinare a umidității și a limitelor de plasticitate

Foraj	1		Beneficiar: STB SA BUCURESTI
Proba	.		
Cota (m)	2,00		Obiectiv: Proiect 5
UMIDITATEA NATURALĂ (STAS 1913/1-82)			
LIMITE DE PLASTICITATE (STAS 1913/4-86)			
	Natura pământului		
	ARGILA (C)		
	Data emiterii		
	14.04.2022		
Umiditatea naturală	w	23,21	
Limită inferioară de plasticitate	W_p	22,43	
Limită superioară de plasticitate	W_L	53,44	
Indicele de plasticitate	$I_p = W_L - w$	31,02	
Indicele de consistență	$I_c = \frac{w_L - w}{I_p}$	0,97	
Indicele de lichiditate	$I_L = \frac{w - w_p}{I_p}$	0,03	
Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei	F - GTF - 01		
Întocmit: ing. Liviu Pinzariu;	Lucrat de: laborant Podaru Alexandru		

Graficul limitei superioare de plasticitate





Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProiect. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizat.



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 110164
ISO 9001

S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Nencula, nr. 160
Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul II - AUTORIZAȚIE - NR.3474/20.06.2019



RAPORT DE DETERMINARE A GRANULOTITATII PRIN METODA SEDIMENTARII (STAS - 1913/5-85)

Masa materialului	50	g	Lungime tija aerometru	16,5	cm	$\%m_p = \frac{P_p}{P_s - 1} \cdot \frac{100}{m_s} (R' + C_i) =$				
Densitatea scheletului	2,7	g/cm ³	1 diviziune	1	mm					
Aerometru nr.	1,2		Volum bulb	104	cm ³					
DATA	Timpul de sedimentare (minute)	Timpul de sedimentare (secunde)	Temperatura cîlta C°	medie C°	Citiri reduce pe aerometru	Citiri corectate $R' = R + \Delta R$	Diametrul Granulelor d (mm)	Corectia de temperatura C_t	R' + Ct	mp
	15"	15			28,0	29,2	0,09392	0,00	29,2	92,8
	30"	30			26,5	27,7	0,06832	0,00	27,7	87,99
	1'	60			25,0	26,2	0,03844	0,00	26,2	83,22
	2'	120			23,5	24,7	0,02768	0,00	24,7	78,46
	4'	240			22,0	23,2	0,02020	0,00	23,2	73,69
	8'	480			22,0	23,2	0,01428	0,00	23,2	73,69
	15'	900			21,5	22,7	0,01051	0,00	22,7	72,11
	30'	1800			20,0	21,2	0,00760	0,00	21,2	67,34
	1h	3600			18,0	19,2	0,00553	0,00	19,2	60,99
	2h	7200			16,5	17,7	0,00399	0,00	17,7	56,22
	4h	14400			15,0	16,2	0,00288	0,00	16,2	51,46
	24h	86400			13,5	14,7	0,00120	0,00	14,7	46,69


Sef laborator: ing. Alexandru Capanistei

Întocmit: ing. Liviu Plăzariu; Lucrat de: laborant Podaru Alexandru

F - GTF - 04

Rezultatele din prezentul buletin se referă strict la proba analizată. Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul laboratorului GeoForProject. Buletinul este valabil doar însoțit de raportul de încercări vizat de laborator

Harta fizico-geografică



Scara 1:250.000

2,5 0 2,5 5 7,5 10 km

0 80 100 peste 100 m